

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216787/10/25-11401	Data raportu	17-10-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	13-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/77161/25/10/08	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VR7ARHNSSPL015362
Marka, model	CITROEN C5 Aircross 22-
Typ, wersja	C5 Aircross 1.2 PureTech Shin...
Numer rejestracyjny	SK615XM
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/96 kW
Stan licznika	68 880 km
Data 1. rej./rok prod.	28-03-2023/2023
Data nast. bad. techn.	28-03-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS REF AFU, Alarm nieuwagi kierowcy, Android Auto i Apple CarPlay, Automatyczna zmiana świateł drogowe/mijania, Automatyczne światła i wycieraczki, Blokada elektryczna zabezpieczająca otwarcie szyb przez dzieci, Blokada mechaniczna zabezpieczająca otwarcie tylnych drzwi przez dzieci, Citroen Connect Box - Połączenie alarmowe + assistance z lokalizacją, Citroen Connect Navi 3D: ekran dotykowy 10", nawigacja, funkcja rozpoznawania głosu, Dodatki kolorystyczne - Dark Chrome, ESP + ASR, Felgi aluminiowe 18 diamentowane dwukolorowe z ogumieniem 225/55, Fotel kierowcy regulowany wzdłużnie, z regulacją pochylenia oparcia i wysokości, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera regulowany wzdłużnie, z regulacją pochylenia oparcia i wysokości, Fotele przednie Advanced Comfort Generation 2, Fotele tylne uchylnie, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB - tył, Gniazdo USB x2, Kierunkowskazy przednie LED, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna 2strefowa z filtrem zapachów (RFTA), Komputer pokładowy, Lampka sufitowa z przodu LED, 2 spoty do czytania i 1 centralny, Lampka sufitowa z tyłu LED, umieszczona centralnie, 2 spoty do czytania i 1 centralny, Lampy tylne 3D LED, Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z oświetleniem powitalnym, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie), Nakładki dekoracyjne na progach drzwi przednich, Obramowanie nadkoli z czarnego tworzywa, Obudowy lusterek zewnętrznych kolorze nadwozia, Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu LED, Poduszki powietrzne czołowe, boczne z przodu, Poduszki powietrzne przednie i tylne + kurtynowe, Podłokietnik centralny z przodu z pokryciem TEP, z chłodzonym schowkiem, Radio AM/FM/DAB, Reflektory główne ECOLED, Relingi dachowe wzdłużne - czarne z matowymi czarnymi elementami dekoracyjnymi, Schowek podświetlany, chłodzony w podłokietniku konsoli centralnej, Schowek zamykany w konsoli centralnej po stronie pasażera z podświetleniem i spowalniczem otwierania, Spoiler tylny w kolorze dachu lub czarny z dachem bi-ton Perla Nera, System aktywnego zapobiegania opuszczenia pasa ruchu (LKA), System bezkluczykowego otwierania i uruchamiania pojazdu (ADML), System hamowania awaryjnego - Active Safety Brake - zaawansowany z funkcją rozpoznawania pieszych, System kontroli martwego pola, System nagłośnienia: 6 głośników, System ostrzeżenia o ryzyku kolizji - FCW (Front Collision Warning), System rozpoznawania znaków drogowych, System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, Szyba przednia akustyczna z czujnikiem deszczu i światła, Szyby boczne tylne dodatkowo przyciemniane, Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, sekwencyjne, antyprzyszkawowe, Tapicerka Alcantara z elementami skóry syntetycznej, Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - przód i tył, Visio Park 1: Czujniki parkowania z przodu, z tyłu + kamera cofania, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC), Zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia, Zestaw Bluetooth - głośnomówiący/streaming audio, Zestaw cyfrowy wskaźników 12 cali, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, przód, Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Fotele przednie podgrzewane + fotel kierowcy z elektryczną regulacją, Kamera cofania 360 + automatyczne wspomaganie parkowania, Lakier metalik, Pakiet Drive Assist HIA

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, E PRIMACY	225/55 18 120V	2,5 mm
	lewe	MICHELIN, E PRIMACY	225/55 18 120V	2,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, E PRIMACY	225/55 18 120V	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, E PRIMACY	225/55 18 120V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Śłupek przedni lewy	do 150
5	Śłupek przedni prawy	do 150
6	Śłupek środkowy lewy	do 150
7	Śłupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
----	---	--------

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.5
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	WY	2.3
4	Nakładka dolna drzwi tylnych L	rozerwanie	WY	
5	Listwa ochronna ściany bocznej L	brak	WY	0.2
6	Listwa ochronna ściany bocznej R	brak	WY	0.2
7	Dach	wgniecenie/odkształcenie	NA	2
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
10	Nakładka zderzaka przedniego, góra	rysa/odprysk		
11	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
13	Rama drzwi,przód L	rysa/odprysk		
14	Próg L	rysa/odprysk		
15	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
16	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
17	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		
18	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		
19	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie		
20	Dywaniki podłogi przód	przytopenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zestaw naprawczy koła



Fot. 32

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Inne 1



Fot. 44

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Listwa drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 60

Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Wykładzina podłogi - Inne 1