

| Fahrzeuginformationen |                  | Fahrzeugdetails  |         | Auftragsdaten |  |
|-----------------------|------------------|------------------|---------|---------------|--|
| Fahrgestell-Nr.       | WF0EXTTRERC35592 | Hersteller       | Ford    | Getriebe      |  |
| Kennzeichen           | HH-VV8922        | Car line         |         | Gänge         |  |
| Laufleistung          | 41334 km         | Series           | Transit | Hubraum       |  |
| Kraftstoffart         |                  | Model            |         |               |  |
| Sitze                 |                  | Motor            |         |               |  |
| Türen                 |                  | Karosserietyp    |         |               |  |
| Datum der Bewertung   |                  | Besichtigungsort |         |               |  |
| 14.08.25              |                  |                  |         |               |  |

| Fotoanlage |     |  |  |  |  |  |
|------------|-----|--|--|--|--|--|
|            |     |  |  |  |  |  |
|            |     |  |  |  |  |  |
|            | N/A |  |  |  |  |  |

| [✓] = OK kein Schaden festgestellt |     | [!] = nicht OK/Auffälligkeit |     | [ ] = Keine Wertung       |     |
|------------------------------------|-----|------------------------------|-----|---------------------------|-----|
| Generell                           |     | Technik                      |     | Technik                   |     |
| Anzahl Schlüssel                   | 1   | Motorschaden                 | [✓] | Unterboden beschädigt     | [✓] |
| Fahrbereit:                        | [✓] | Motorgeräusche               | [✓] | Kontrollleuchte Motor aus | [✓] |
| Rollfähig:                         | [✓] | Motor Ölverlust              | [✓] | Klimaanlage               | [✓] |
| Ladekabel Ele. FZG                 | [!] | Getriebe Geräusche           | [✓] | Kupplung                  | [✓] |
| Service fällig                     | [✓] | Getriebe Ölverlust           | [ ] | Innenraumgerüche          | [✓] |

| Lackschichtdicke (µm) |        |            |           |        |                        |        |                   |        |            |      |
|-----------------------|--------|------------|-----------|--------|------------------------|--------|-------------------|--------|------------|------|
| Kotflügel             |        | Motorhaube | Tür vorne |        | Tür/ Schiebetür hinten |        | Seitenwand hinten |        | Heckklappe | Dach |
| links                 | rechts |            | links     | rechts | links                  | rechts | links             | rechts |            |      |
| 123                   | 138    | 105        | 121       | 138    | 0                      | 152    | 114               | 128    | 118        | 101  |

| Reifen   |          |            |                 |                 | Zweiter Radsatz (wenn vorhanden) |     |            |       |                 |
|----------|----------|------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----|------------|-------|-----------------|
| Position | Art      | Hersteller | Größe           | Reifenprofil mm | Position                         | Art | Hersteller | Größe | Reifenprofil mm |
| VL:      | Ganzjahr | Michelin   | 235/65R16 115 R | 9               | ER 1:                            |     | N/V        |       |                 |
| VR:      | Ganzjahr | Michelin   | 235/65R16 115 R | 9               | ER 2:                            |     | N/V        |       |                 |
| HL       | Ganzjahr | Michelin   | 235/65R16 115 R | 9               | ER 3:                            |     | N/V        |       |                 |
| HR       | Ganzjahr | Michelin   | 235/65R16 115 R | 9               | ER 4:                            |     | N/V        |       |                 |
| S        |          |            |                 |                 |                                  |     |            |       |                 |

## Beschreibung




Bauteil: Dachplatte  
Position: Dach  
Beschreibung: Kratzer  
Intensität:  
Reparatur  
methode:



Bauteil: Tür (vorne)  
Position: Linke Seite  
Beschreibung: Kratzer  
Intensität:  
Reparatur Polieren  
methode:





Bauteil: Kotflügel (hinten)  
Position: Linke Seite  
Beschreibung: Klebereste  
Intensität:  
Reparatur  
methode:



Bauteil: Flügeltür links  
Position: Zurück  
Beschreibung: Klebereste  
Intensität:  
Reparatur  
methode:



Bauteil: Flügeltür rechts  
Position: Zurück  
Beschreibung: Klebereste  
Intensität:  
Reparatur  
methode:



Bauteil: Kofferraumverkleidung Rechts  
Position: Kofferraum  
Beschreibung: Riss  
Intensität:  
Reparatur Erneuern  
methode:



Bauteil: Kotflügel (hinten)  
Position: Rechte Seite  
Beschreibung: Verbrennungen  
Intensität:  
Reparatur  
methode:



Bauteil: Schiebetüre  
Position: Rechte Seite  
Beschreibung: Klebereste  
Intensität:  
Reparatur  
methode:




Bauteil: Einstiegsleiste  
Position: Hinten - Rechts  
Beschreibung: Rechte Seite  
Intensität: Verformung  
Reparatur  
methode: Erneuern



Bauteil: Tür (vorne)  
Position: Rechte Seite  
Beschreibung: Klebereste  
Intensität:  
Reparatur  
methode:



Bauteil: Tür (vorne)  
Position: Rechte Seite  
Beschreibung: Kratzer  
Intensität:  
Reparatur  
methode:



Bauteil: Kotflügel (vorne)  
Position: Rechte Seite  
Beschreibung: Kratzer  
Intensität:  
Reparatur  
methode: Smart repair