

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	07783/10/25-15201	Data raportu	17-10-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Wilga mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	16-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/77966/25/10/10	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1MA000271818511
Marka, model	RENAULT Master dCi 165 Ene...
Typ, wersja	Master dCi L4H3 RWD Extra
Numer rejestracyjny	WD4139T
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2299 ccm/120 kW
Stan licznika	80 286 km
Data 1. rej./rok prod.	18-12-2023/2023
Data nast. bad. techn.	18-12-2026
Nadwozie	FPO 4/3
Lakier	biały/1-warstwowa
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Czujnik deszczu i zmierzchu, Drzwi prawe odsuwane, nieprzeszkłone, Drzwi tylne nieprzeszkłone otwierane pod kątem 180 stopni, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia i lędźwiową, Gwarancja 2 lata, Immobilizer, Kanapa wielofunkcyjna ze składanym oparciem (stolik obrotowy) i schowkiem w siedzisku, Klimatyzacja manualna, Kluczyk centralnego zamka z funkcją selektywnego otwierania drzwi, Koło zapasowe, Kołpaki ozdobne Mini, Lakier uni, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, Poduszka powietrzna kierowcy, Radioodtwarzacz Bluetooth, MP3, USB, DAB, Schowek wysuwany na rękawiczki EASY LIFE, Stolik wysuwany Easy Life pod komputer z uchwytem na kubek, Stopień tylny ułatwiający wchodzenie, Szyby boczne sterowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy, Tapicerka materiałowa Kompo, Wyłożenie przegrody działowej od strony kabiny pasażerskiej wykładziną, Ściana nieprzeszkłona z lewej strony, Ścianka działowa stała bez okna, Światła LED do jazdy dziennej, Drzwi tylne nieprzeszkłone otwierane pod kątem 270 stopni, Fotel kierowcy zawieszony mechanicznie, Pakiet Control 2, Tapicerka materiałowa Kaleido, Zbiornik paliwa 105 litrów

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MIRAGE, MR-W30P	235/65 R16 115R	9,5 mm
	lewe	MIRAGE, MR-W30P	235/65 R16 115R	8,0 mm
tylna	prawe	MIRAGE, MR-W30P	235/65 R16 115R	8,5 mm
	lewe	MIRAGE, MR-W30P	235/65 R16 115R	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	zarysowanie, inne	WY	1.2
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.1
3	Uszczelka (rama gumowa)		WY	
4	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
5	Zestaw dystansów szyby czołowej		WY	
6	Lusterko zewn.sterow.elekt. R	pęknięcie	WY	0.2
7	Szkło lusterka zewn.ustaw.elekt. L	brak	WY	0.2
8	Przegroda	pęknięcie	WY	0.7
9	Zderzak, środek	pęknięcie	WY	0.5
10	Listwa ochronna,tylna błotnika tyl. R	inne	WY	

11	Pokrywa piasty koła tył R	brak	WY	0.2
12	Tapicerka siedziska 1.rząd R	przepalenie	WY	0.5
13	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie, wgniecenie, odpryski lakieru	NA	2
14	Rama drzwi, przód L	zarysowanie	NA	
15	Rama drzwi, przód R	wgniecenie, wgniecenie, ślady korozji	NA	2.5
16	Błotnik tylny-część tylna L	wgniecenie	NA	1.8
17	Błotnik tylny-część tylna R	liczne, wgniecenie	NA	2.5
18	Część narożna panelu tylnego, el. zewn. L	wgniecenie	NA	2.5
19	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	zarysowanie, wgniecenie	NA	1.5
20	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
21	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	zarysowania eksploatacyjne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Tunel środkowy



Fot. 20

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica z lewej strony



Fot. 22

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Bagażnik



Fot. 24
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

NOWY PAKIET SAMOCHOŃ CIĘŻAROWY		C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA E.1.1 191888626 C.1.2 01-082 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY WARSZAWA, UL. ŻEROMSKIEGO 29 01-082 WARSZAWA ORGAN WYDAJCY	
PRZEDSIĘWZIENIE ---		C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA E.2.1 191888626 C.2.2 01-082 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77		PREZYDENT M.ST. WARSZAWY DZIELNICA BIELANY UL. ŻEROMSKIEGO 29 01-082 WARSZAWA ORGAN WYDAJCY	
ROK WYKONANIA 2023		C E1 3500 kg F2 3500 kg F3 6000 kg		A WD 4139T	
SZCZEGÓŁOWA CIĘŻAROWOŚĆ 990 kg		G 2510 kg J N1		0.1 RENAULT 0.2 NA -7M 004E6EV65K330	
WARTOŚĆ DOPŁATY 22,54 PLN		K e2*2007/46*0016*55		D 0.3 MASTER	
WIELKOŚĆ POWIERZCHNI ---		I 2 O1 2500 kg O2 750 kg		E VF1MA000271818511	
		P1 2299,00 cm³ P2 120,00 km		B 10.12.2023 15.12.2023 H ---	
SERIA DRU/BAT 4843399		P3 D Q ---		SERIA DRU/BAT 4843399	
S1 3 S2 ---		SERIA DRU/BAT 4843399		SERIA DRU/BAT 4843399	

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Zdjęcie do protokołu



Fot. 30

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 32

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - Inne 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Słupek przedni P - Inne 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Kołpak tylny P - Inne 1



Fot. 44

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Lusterko zew L - Inne 1



Fot. 50

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 52

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Ściana działowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Ściana działowa - Pęknięcie/rozerwanie 1