


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002023993
Besichtigt am:	18.07.2025 12:00
Berichts-Nr:	8723274
FIN:	WAUZZZF46RA115668

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BUZ
Erstzulassungsdatum:	01.07.2024
Laufleistung:	16.805 km
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.984 ccm
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	4.762 mm
Fahrzeughöhe:	1.435 mm
Fahrzeugbreite:	1.847 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.165 kg
Radstand:	2.820 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	3.200 KM

» Fahrzeugausstattung

"Edition"

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.B 888evo4

4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 KW (16V) Turbo FSI, homogen
GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E

Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA

Abwicklung Serie

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Akzentflächen schwarz matt

Ambiente-Lichtpaket plus

Assistenzpaket Tour

Audi active lane assist

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote &
Control

Audi drive select

Audi Neuwagen-Reifengarantie

Audi phone box

Audi pre sense city

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar,
beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Schwarz

Basis

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Businesspaket

competition edition plus

Dach in Wagenfarbe

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling Schwarz

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau

Diebstahlwarnanlage

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einparkhilfe plus

Einsatz für bleifreie Betankung

Einstiegs-LED mit Logoprojektion vorn

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-
Schriftzug

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Erhö.h.der Serienkraftstoffertbefüllung

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8

Gurtanlegekontrolle

Heckblende (ECE)

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kategorie 0

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersicherung

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren
Fondsitze

Klimaautomatik

Kofferraumbodenmatte

Komfortmittellarmlehne vorn

Komfortschlüssel in Verbindung mit Diebstahlwarnanlage

Komfortschlüssel mit Safelock

Kopfstützen vorn	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (für quattro)	Ohne Nackengebläse
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ladeboden	Ohne Spurwechselassistent
Ländergruppe A	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Vorkonditionierung
LED-Heckleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Linkslenker	Ohne Windschott
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Manuelle Gepäckraumklappe	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Ohne Zusatz-/Standheizung
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Optikpaket schwarz plus
Mikrofaser Dinamica/Leder-Kombination	Ottomotor
Mild-Hybrid	PKW-Ausführung
Mit Multifunktionskamera	quattro
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	quattro mit ultra Technologie
MMI Navigation plus mit MMI touch	Räder Audi Sport, 5-Arm-Rotor, titangrau matt, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch
Motorabdeckung	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Nicht Heissland	Räder, 5-Parallelspeichen, 7,0Jx17, Winterreifen 225/50 R17
Nichtraucherausführung	Radschrauben Standard
Ohne Ablagepaket	Rechtsverkehr
Ohne AdBlue-Tank	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Alcohol Interlock	Reifen 245/35 R19 93Y xl
Ohne Anhängervorrichtung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Belederung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne besondere Farbausstattung	Reifenreparaturset
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Car2X	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	S line
Ohne Dekorfolien/Embleme	S tronic
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll, Bremssättel rot lackiert (ECE)
Ohne Frontspoiler	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE), Bremssättel rot lackiert
Ohne Garagentoröffner	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne Head-up-Display	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Heckspoiler	Serienqualität
Ohne integriertes Mautsystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Sitzheizung vorn
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Smartphone-Interface
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sonnenblenden vorn

Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten

Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

spezielles Typschild EU

Sportfahrwerk

Sportsitze vorn

Standard

Standardabgasanlage, Farbe modellspezifisch

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerung SWIN

Steuerungsnummer 8

Stoßfänger S line

Tagfahrlicht

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Türgriffe in Wagenfarbe

Typprüfland Deutschland

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze manuell einstellbar

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/35 R 19 93 Y	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/35 R 19 93 Y	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/35 R 19 93 Y	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/35 R 19 93 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop			Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	7,0 mm
Dunlop			Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	7,0 mm
Dunlop			Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	7,0 mm
Dunlop			Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2028

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Spotrepair
2	Stoßfänger vorne	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Polieren
3	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.517,81
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.517,81

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF46RA115668

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen


Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten


Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Spotrepair



2 - Stoßfänger vorne - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Polieren

Kommentar

Schleifriefen im Lackbild, Bauteil schleifen und polieren, Schaden- und Kostenerweiterung möglich



3 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

