

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8987386
vom: 05.09.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002082881
Besichtigt am: 04.09.2025 12:34
Berichts-Nr: 8987386
FIN: WVGZZZ5NZNM112389



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8987386
vom: 05.09.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CLE
Erstzulassungsdatum:	14.07.2022
Laufleistung:	74.639 km
Farbe:	Atlantic Blue Metallic
Farbe Dach:	Atlantic Blue Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	4.728 mm
Fahrzeughöhe:	1.679 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.150 kg
Radstand:	2.789 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Titanswarz-Kristallgrau/Titanswarz/ Schwarz/Titanswarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	14.100 KM

» Fahrzeugausstattung

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung
 "Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung
 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum
 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten
 2 USB-C-Schnittstellen vorn
 3 Kopfstützen hinten
 4 Leichtmetallräder "Misano" 8,5 J x 20, Volkswagen R
 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l
 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW
 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF
 Abbiege- und Schlechtwetterlicht
 Abdeckungen für Leichtmetallräder
 Abgasnorm EU6 AP
 Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel
 Adaptive Fahrwerksregelung DCC
 Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl
 Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite
 AirStop®-Reifen 255/40 R 20
 Allradantrieb 4MOTION
 Ambientebeleuchtung 30-farbig
 Ambientebeleuchtung außen, leuchtende(s) Stylingelement(e) vorn
 App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
 Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch
 Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion und Umfeldbeleuchtung
 Außenspiegel rechts, konvex
 Außenspiegelgehäuse silber lackiert
 Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer
 Batterie 380A (68Ah)
 Batterie/Generator Kapazität Standard
 Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
 Beifahrersitzlehne nicht umklappbar
 Bergabfahrassistent
 Betriebserlaubnis Nachtrag
 Betriebsspannung 12 V
 Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
 Bordwerkzeug und Wagenheber
 Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt
 Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel schwarz
 Dachreling silber eloxiert
 Dämpfung hinten
 Dämpfung vorn
 Dekoreinlagen "Carbon Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
 Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
 Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung
 Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
 Digitaler Radioempfang DAB+
 Diversity-Antenne für FM-Empfang
 Doppelkupplungsgetriebe DQ381
 Doppelton-Signalhorn
 Drehstromgenerator 180 A
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
 Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
 ECO-Funktion
 Einstiegsleisten vorn in Aluminium, mit "R-Line"-Logo
 Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
 Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
 Entfall Ablagefach im Dachhimmel
 Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
 Fahrerassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
 Fahrerassistentpaket "Plus"
 Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
 Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
 Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-
 Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Fernentriegelung für Rücksitzlehne
 Fertigungsablauf Mexiko
 Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
 Fußgängererkennung
 Gepäcknetz
 Gepäckraumabdeckung
 Gepäckraumauskleidung in Textil
 Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8987386
vom: 05.09.2025

Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Gewichtsbereich 21 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Normal-Lackierung
Halterung für Verbandkasten/Warndreieck	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Head-up-Display	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Heckspoiler im "R"-Styling in Schwarz	Ohne 2. Batterie
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Ablagenpaket/box
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Anhängervorrichtung
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Aufkleber und Embleme
Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Feuerlöscher
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Garagentoröffner
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladedose
Kühlergrill	Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
Kurzheck	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Lederpaket "Vienna", Volkswagen R, inkl. Vordersitze mit Memory-Funktion	Ohne spezielle Aufkleber/Schilder
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne Trennwand
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne zusätzliche Bereifung
Linkslenker	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Misano 8,5 J x 20, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 255/40 R 20	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Mit Individualeinbau	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen	Pedale in Edelstahl gebürstet
Mittelarmlehne vorn	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Motorenstart Standard	Radio
Müdigkeitserkennung	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Multifunktionskamera	Radstand
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Rechtsverkehr
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Regensensor
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlussleuchte	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifendruck-Kontrollsystem
	Reserverad gewichts- und platzsparend
	Reserverad gewichts- und platzsparend



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8987386
vom: 05.09.2025

R-Line Ausstattung	Vorgezogener TPPA
Rückfahrkamera "Rear View"	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittellarmlehne	Warnleuchte für Waschwasserstand
Schalthebelknauf in Leder	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Scheibenbremsen hinten	Wartungsintervallverlängerung
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	
Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung	
Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem	
Seitenschutzleiste	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)	
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar	
Sitzbezüge in Leder	
Soundsystem "Harman Kardon", 8+1 Lautsprecher, 480 Watt Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachbedienung	
Spurwechselassistent "Side Assist"	
Stabilisator hinten	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr	
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Steuerung (werksintern)	
Stoßfänger und Schwellerverbreiterung im "R"-Styling, Radhausverbreiterungen schwarz	
Telefonschnittstelle	
Textilfußmatten vorn und hinten mit Ziernähten in Grau	
Top-Komfortsitze vorn	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder	
Typprüfland Deutschland	
Variante co2	
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste	
Verkehrszeichenerkennung	
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"	
Vordersitze beheizbar	
Vordersitze elektrisch einstellbar, mit Memory-Funktion; mit Komforteinstieg auf der Fahrerseite	
Vordersitze mit aktiver Klimatisierung	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8987386
vom: 05.09.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	3,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8987386
vom: 05.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoffs- Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Einparkhilfe hinten	Beschädigt	Ersetzen
5	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
6	Abdeckung Ladekante	Gebrochen	Ersetzen
7	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8987386
vom: 05.09.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 8.967,04
Summe (ohne MwSt.):				€ 8.967,04

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8987386
vom: 05.09.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZNM112389

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt, Schwer zugänglich

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8987386
vom: 05.09.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8987386
vom: 05.09.2025


» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Lauffleistung





Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8987386
vom: 05.09.2025




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos




WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren




2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


3 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Einparkhilfe hinten - Beschädigt - Ersetzen



5 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern





Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8987386
vom: 05.09.2025


6 - Abdeckung Ladekante - Gebrochen - Ersetzen

Kommentar

ladekante Verkleidung



7 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

