

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9022380 vom: 11.09.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002086491

Besichtigt am: 11.09.2025 13:47

Berichts-Nr: 9022380

FIN: WAUZZZFY5P2154911







Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Seite 1 von 13 FIN: WAUZZZFY5P2154911 Berichts-Nr: 9022380



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9022380 vom: 11.09.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie: Personenkraftwagen

Fahrzeugart: SUV
Hersteller: Audi
Modell: Q5

HSN / TSN: 0588 / BQW Erstzulassungsdatum: 13.09.2023 Laufleistung: 38.631 km

Farbe: Chronosgrau Metallic
Farbe Dach: Chronosgrau Metallic

Antriebsart: Allrad

Motorisierung/Kraftstoff: Diesel

Hubraum: 2.000 ccm

Leistung: 150 kW (205 PS)

Fahrzeuglänge:4.689 mmFahrzeughöhe:1.660 mmFahrzeugbreite:1.893 mmZulässiges Gesamtgewicht:2.510 kgRadstand:2.819 mm

Anzahl Achsen: 2

Zylinder: 4

Schadstoffklasse:Euro 6Anzahl Türen:4Anzahl Sitze:5

Getriebe: Automatik 7-Gang

Polsterart: Stoff

Interieurfarbe: schwarz-schwarz/schwarz/schwarz/titangrau

Anzahl vorhandene Schlüssel: 2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU: 09.2026

 Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:
 Ja

 Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:
 Ja

 Kennzeichen entgegengenommen:
 Beide

 Wartungsheft:
 Digital

Wartungsnachweis: Vollständig

Datum der letzten Wartung: 10.04.2025

Km-Stand bei letzter Wartung: 29.638 km

Restlauf bis Service: 19 Monat(e)

Seite 2 von 13 FIN: WAUZZZFY5P2154911 Berichts-Nr: 9022380



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9022380 vom: 11.09.2025

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail

Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T/T1H

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

AdBlue-Tank

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Akzentflächen schwarz matt

Anhängevorrichtung

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote &

Control

Audi drive select

Audi phone box

Audi pre sense city

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar,

beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Basis

Batterie 380A (68Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Becherhalter

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)

Businesspaket

Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe

Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung

Dachspoiler

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Micrometallic silber

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz

Einparkhilfe plus

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-

Schriftzug

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Servolenkung

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-

Schriftzug

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-

Federung Standard

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung

Funkschlüssel, ohne Safelock

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Ganzjahresreifen 235/60 R18 103V

Ganzschutzhaube (System Konfektionshaube)

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschlossener Aufbau

Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine

Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 5

Gurtanlegekontrolle

Halteassistent

Heckblende (ECE)

Innenbeleuchtung

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, manuell

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren

Fondsitze

Klimaautomatik

Kofferraumbodenmatte

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter

Seite 3 von 13 FIN: WAUZZZFY5P2154911 Berichts-Nr: 9022380



Ohne Ablagepaket

Ladesystem

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9022380 11.09.2025 vom:

Kraftstoffsystem Diesel Ohne Spurhalteassistent Ladeboden Ohne Spurwechselassistent

Ladekantenschutz aus Edelstahl Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trittstufe Ländergruppe A

Landesverkaufsprogramm Deutschland Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System) Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus

LED-Heckleuchten Ohne Vorkonditionierung LED-Scheinwerfer Ohne Wandhalterung

Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre

Ohne zus.Warnleuchten

Linkslenker Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

LTE-Unterstützung für Audi phone box Ohne Zusatz-/Standheizung Mild-Hybrid Mit Multifunktionskamera Ohne zusätzliche Bereifung

Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für PKW-Ausführung

Deutschland quattro Mittelarmlehne vorn

quattro mit ultra Technologie MMI Navigation plus mit MMI touch

Räder der Serie Nicht Heissland

Räder, 5-Arm-Stern, 8,0Jx18, Reifen 235/60 R18 Nichtraucherausführung

Radschrauben Standard Normalsitze vorn Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke Ohne Belederung

Reifendruck-Kontrollanzeige Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Reifenreparaturset Ohne Car2X

Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A Ohne Dacheinsatz (Volldach) Rückfahrkamera

Ohne Dekorfolien/Embleme Rücksitzlehne, geteilt umklappbar Ohne Elektromotor (Hybrid)

S line

S tronic (für Allrad) Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für

Haushaltsstecker Schalt-/Wählhebelknauf Ohne Feuerlöscher

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung Ohne Garagentoröffner

Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE) Ohne Gefahrenalarmsystem Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE) Ohne Head-up-Display

Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kennzeichenträger vorn Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Seriengualität

Sonnenblenden vorn

Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX) Sitzheizung vorn Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)

Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Sonnenschutzverglasung abgedunkelt Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron spezielles Typschild EU

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage Sportfahrwerk Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze Standard

FIN: WAUZZZFY5P2154911 9022380 Berichts-Nr: Seite 4 von 13



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9022380 vom: 11.09.2025

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerungsnummer 8

Stoff Synonym

Stoßfänger verstärkt

Tagfahrlicht

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.2)

Trennnetz

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vorbereitung für Smartphone-Interface

Vordersitze manuell einstellbar

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten Schwarz

Seite 5 von 13 FIN: WAUZZZFY5P2154911 Berichts-Nr: 9022380



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9022380 vom: 11.09.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	7,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja
Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2028

Kompressor vorhanden: Ja

Seite 6 von 13 FIN: WAUZZZFY5P2154911 Berichts-Nr: 9022380



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9022380 vom: 11.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Seite 7 von 13 FIN: WAUZZZFY5P2154911 Berichts-Nr: 9022380

DEKRA Automobil GmbH - Handwerkstraße 15 - 70565 Stuttgart

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9022380 vom: 11.09.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja

Vorschäden feststellbar: Nein

Nachlackierungen vorhanden: Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 6.800,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 6.800,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Seite 8 von 13 FIN: WAUZZZFY5P2154911 Berichts-Nr: 9022380



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9022380 vom: 11.09.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Bewertungsumfang:

Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung: WAUZZZFY5P2154911

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Gepflegter Allgemeinzustand Allgemeinzustand:

Besichtigungsbedingungen: Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt: Ja Motorenlauf durchgeführt: Ja Fahrprobe durchgeführt: Nein

FIN: WAUZZZFY5P2154911 9022380 Berichts-Nr: Seite 9 von 13



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9022380 vom: 11.09.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Seite 10 von 13 FIN: WAUZZZFY5P2154911 Berichts-Nr: 9022380



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9022380 vom: 11.09.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Equipment - Anhängerkupplung

Seite 11 von 13 FIN: WAUZZZFY5P2154911 Berichts-Nr: 9022380



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9022380 vom: 11.09.2025



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Seite 12 von 13 FIN: WAUZZZFY5P2154911 Berichts-Nr: 9022380



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9022380 vom: 11.09.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen





Seite 13 von 13 FIN: WAUZZZFY5P2154911 Berichts-Nr: 9022380