

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9055495
vom: 17.09.2025

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002100065
Besichtigt am: 17.09.2025 11:59
Berichts-Nr: 9055495
FIN: WVVZZZ3CZPE003925



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9055495
vom: 17.09.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / CMM
Erstzulassungsdatum:	15.08.2022
Laufleistung:	136.313 km
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	90 kW (123 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	596 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9055495
vom: 17.09.2025

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Drehstromgenerator 140 A
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
3 Kopfstützen hinten	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
4 Stahlräder 6,5 J x 16	Elektrische Luftzusatzheizung
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 90 kW	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
8 Lautsprecher	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Abgasnorm EU6 AP	Federbereich 33 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fernentriegelung für Heckklappe
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fertigungsablauf Standard
Außen-Sound Standard	Frontantrieb
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Fußgängererkennung
Außenspiegel rechts, konvex	Fußhebelwerk "Standard"
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gepäckraumauskleidung in Textil
Basis	Gepäckraumboden aufstellbar
Batterie 420A (70Ah)	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Innenleuchte vorn und hinten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Berganfahrassistent	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kategorie 0
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Keine Aktionsausführung
Dachhimmel in Mistralgrau	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dachreling schwarz	Kindersicherung
Dämpfung hinten, Basis 1	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 3-Zonen-Temperaturregelung
Dämpfung vorn	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Mittelkonsole	Kraftstoffsystem Diesel
Digitaler Radioempfang DAB+	Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen
Diversity-Antenne für FM-Empfang	
Doppelkupplungsgetriebe DQ200	
Doppelton-Signalhorn	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9055495
vom: 17.09.2025

Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Garagentoröffner
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
LED-Rückleuchten	Ohne Head-Up Display
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Heckspoiler
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Leuchtweitenregulierung	Ohne integriertes Mautsystem
Linkslenker	Ohne Kindersitz
Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden	Ohne Ladedose
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Ladekabel
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Lichtassistent
Modelljahreswechsel 2023 II	Ohne Nebelscheinwerfer
Modellpflege KW 22	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Motorenstart Standard	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Müdigkeitserkennung	Ohne Sonnenschutzrollo
Multifunktionsanzeige "Plus"	Ohne Sprachsteuerung
Multifunktionskamera	Ohne Spurwechselassistent
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Überführungsausrüstung
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Uhr
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Netztrennwand	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Nicht Heissland	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Normal-Lackierung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Normalsitze vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Ohne 2. Batterie	Radio
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Radschrauben Standard
Ohne alternativ-Antriebssystem	Radstand
Ohne Anhängervorrichtung	Rechtsverkehr
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
Ohne CD/DVD für Navigation	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifenkontrollanzeige
Ohne Differenzialsperre	Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne Dynamic Drive Control	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit
Ohne ECO-Funktion	Rückstrahler in allen Türen
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten
Ohne Fußmatten	Scheibenbremsen vorn
	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9055495
vom: 17.09.2025

Scheibenwischer vorn mit Intervallschaltung
Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Seitliche Leisten unten in schwarz
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Sitzkomfortpaket
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurhalteassistent "Lane Assist"
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagfahrlicht
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Variant
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, AirStop®-Winterreifen 215/60 R 16 H, Radvollblenden
Zierleisten in schwarz an den Seitenfenstern



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9055495
vom: 17.09.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Sommer	Stahl	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Sommer	Stahl	215/60 R 16 95 V	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	215/60 R 16 95 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	4,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	4,0 mm
Semperit			Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Semperit			Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9055495
vom: 17.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Kratzer	Lackieren
2	Heckklappenverkleidung	Deformiert	Ersetzen
3	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Lackieren
4	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Stoßfängerspoiler vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
7	Dach	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9055495
vom: 17.09.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9055495
vom: 17.09.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE003925

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9055495
vom: 17.09.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1













Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Berichts-Nr: 9055495
vom: 17.09.2025




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten links - Kratzer - Lackieren





2 - Heckklappenverkleidung - Deformiert - Ersetzen





3 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Lackieren



4 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



5 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9055495
vom: 17.09.2025

6 - Stoßfängerspoiler vorne rechts - Kratzer - Ersetzen



7 - Dach - Steinschlag - Auslegen + Polieren

