

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
 Besichtigungsdatum: 6.11.2025  
 Auftragsnummer: 667100


**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Volkswagen**  
 Typ: **Golf VI Variant**  
 Fahrgestellnummer: **WVWZZZ1KZBM667100**  
 Erstzulassung: **23.03.2011**  
 Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 7 Gänge**  
 Schadstoffklasse: **EU5**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **80.774 km**  
 Kraftstoffart: **Superbenzin**  
 Farbe: **Silver Leaf Metallic**  
 Leistung: **90 kW / 122 PS**  
 Hubraum: **1390 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **2**  
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

6.11.2025

Auftragsnummer:

667100

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Außentemperaturanzeige
2	Bremsassistent
3	Dachreling
4	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
5	Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Pyramide
6	Karosserie: 4-türig
7	LM-Felgen
8	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
9	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
10	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
11	Türgriffe außen Wagenfarbe
12	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
13	Bremsbelagverschleissanzeige
14	Elektron. Differentialsperre (EDS)
15	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
16	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
17	Nebelschlussleuchte
18	Sitzlehne vorn rechts umklappbar
19	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
20	Wegfahrsperr (elektronisch)
21	Antriebsart: Frontantrieb
22	Außenspiegel asphärisch, links
23	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
24	Doppeltonhorn
25	Gepäckraumabdeckung / Rollo
26	Mittelarmlehne vorn
27	Rücksitz geteilt / klappbar
28	Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
29	Stoßfänger Wagenfarbe
30	Tagfahrlicht
31	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
32	Chrom-Paket (1)
33	Chromleisten an Seitenfenstern
34	Frontscheibe Verbundglas getönt

Nr.	Bezeichnung
35	Gepäckraumbeleuchtung
36	Klimaanlage Climatic
37	Nichtraucher-Paket
38	Sitze: Komfortsitze vorn
39	Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
40	Verbandkasten und Warndreieck
41	Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
42	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
43	Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
44	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
45	Wärmeschutzverglasung grün getönt
46	Zentralverriegelung
47	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
48	Außenspiegel lackiert
49	Einparkhilfe vorn und hinten
50	Heckscheibenwischer
51	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
52	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
53	Anti-Blockier-System (ABS)
54	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
55	Fußmatten Textil
56	Handbremshebelgriff Leder
57	Lendenwirbelstützen vorn
58	Leseleuchten vorn und hinten
59	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
60	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
61	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
62	Ablagetasche an Vordersitzlehnen
63	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
64	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
65	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
66	Kopfstützen hinten (3-fach)
67	Lenkrad (Leder)
68	Sitz vorn links höhenverstellbar
69	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
 Besichtigungsdatum: 6.11.2025  
 Auftragsnummer: 667100

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**Sonderausstattung:**

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Panorama-Ausstelldach elektrisch
3	Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht inkl. Nebelscheinwerfer
4	* Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
5	* Leuchtweitenregelung automatisch
6	* Anzeige für Waschwasserstand
7	* Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
8	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
9	Winter-Paket
10	* Sitzheizung vorn
11	* Scheibenwaschdüsen heizbar
12	* Anzeige für Waschwasserstand
13	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Nr.	Bezeichnung
14	Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
15	* Multimediabuchse AUX-IN
16	* Antennen-Diversity
17	Multifunktionsanzeige Plus
18	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
19	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
20	Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
21	Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
22	* Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
23	* Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
24	* Scheibenwischer mit Regensensor
25	* Fußraumbeleuchtung vorn
26	* Innenspiegel mit Abblendautomatik

**Zubehör:****3. Ausbauminformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**

Service nachweis vorhanden ja:  nein:

Service nachweis

Fahrgestellnummer: WVVZZZ1KZBM667100  
 Fahrzeugtyp: Volkswagen Golf VI Variant 90 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	04.04.2025	77606

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
 Besichtigungsdatum: 6.11.2025  
 Auftragsnummer: 667100


**Zustandsbericht**
**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

 Servicenachweis vorhanden ja:  nein: 

Servicenachweis

Fahrgestellnummer WVVZZZ1KZBM667100  
 Fahrzeugtyp: Volkswagen Golf VI Variant 90 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	04.04.2025	77606

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 04/26**

- fahrbereit     
  nicht fahrbereit     
  rollfähig  
 nicht verkehrssicher     
  nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

6.11.2025

Auftragsnummer:

667100

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✗ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig      ✗ = nicht funktionsfähig      — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**vorhanden ja  nein 

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Kotflügel vorne links 234µm
2	Tür vorne links 388µm
3	Tür hinten links 425µm
4	Fondseite links 224µm
5	Fondseite rechts 281µm
6	Heckklappe 179µm
7	Tür hinten rechts 229µm
8	Kotflügel vorne rechts 204µm

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Reserveradmulde	1, 2	feucht/Wassereintritt	
2	Kotflügel vorne links	3, 4	deformiert+Korrosion	
3	Stoßfänger vorne und Grill	5, 6, 7, 8	Kratzer+gebrochen	

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

6.11.2025

Auftragsnummer:

667100

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
4	Motorhaube	9, 10, 11	deformiert	Knick am Emblem
5	Kotflügel vorne rechts	12, 13, 14	Kratzer+Delle	
6	Schweller rechts	15, 16	Korrosion	
7	Tür vorne rechts	17, 18	Kratzer+leicht deformiert	Türecke geknickt
8	Tür hinten rechts	19, 20, 21	Kratzer+Korrosion	
9	Einstieg vorne rechts	22, 23	Kratzer	
10	Fondseite rechts	24, 25, 26	Kratzer	
11	A-Säulenverkleidung links	27, 28	Brandschaden	
12	Spoiler	29, 30	Kratzer	
13	Stoßfänger hinten	31, 32, 33	Kratzer+gerissen	
14	Fondseite links	34, 35	Kratzer	
15	Tür hinten links	36, 37, 38	Kratzer	
16	Einstieg hinten links	39, 40	Steinschlag mit Korrosion	
17	Tür vorne links	41, 42, 43	Kratzer	
18	Dachseite links	44, 45	Kratzer	
19	Außenspiegelkappe links und rechts	46, 47, 48, 49	Kratzer	
20	Navigationsdatenträger	50	fehlt	
21	Abdeckkappe Heckklappenverkleidung	51	fehlt	
22	Felge vorne links und hinten rechts	52, 53	Kratzer	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

6.11.2025

Auftragsnummer:

667100

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 91V	Fulda	6
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 91V	Fulda	6
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 91V	Fulda	6
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 91V	Fulda	6



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

6.11.2025

Auftragsnummer:

667100

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

6.11.2025

Auftragsnummer:

667100

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

6.11.2025

Auftragsnummer:

667100

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

6.11.2025

Auftragsnummer:

667100

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Schiebedach

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

6.11.2025

Auftragsnummer:

667100

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

6.11.2025

Auftragsnummer:

667100

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von re.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

6.11.2025

Auftragsnummer:

667100

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

6.11.2025

Auftragsnummer:

667100

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

6.11.2025

Auftragsnummer:

667100

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 9: Sonstiges




Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

6.11.2025

Auftragsnummer:

667100

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

6.11.2025

Auftragsnummer:

667100

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges

### 9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

6.11.2025

Auftragsnummer:

667100

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel




Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

6.11.2025

Auftragsnummer:

667100



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**




Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Serviceheft

## 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Reserveradmulde feucht/Wassereintritt



Bild 2: Karosserie / Reserveradmulde feucht/Wassereintritt



Bild 3: Karosserie / Kotflügel vorne links deformiert+Korrosion



Bild 4: Karosserie / Kotflügel vorne links deformiert+Korrosion



Bild 5: Karosserie / Stoßfänger vorne und Grill Kratzer+gebrochen



Bild 6: Karosserie / Stoßfänger vorne und Grill Kratzer+gebrochen

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

6.11.2025

Auftragsnummer:

667100

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Karosserie / Stoßfänger vorne und Grill  
Kratzer+gebrochen



Bild 8: Karosserie / Stoßfänger vorne und Grill  
Kratzer+gebrochen



Bild 9: Karosserie / Motorhaube deformiert



Bild 10: Karosserie / Motorhaube deformiert



Bild 11: Karosserie / Motorhaube deformiert



Bild 12: Karosserie / Kotflügel vorne rechts  
Kratzer+Delle

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

6.11.2025

Auftragsnummer:

667100

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Karosserie / Kotflügel vorne rechts  
Kratzer+Delle



Bild 14: Karosserie / Kotflügel vorne rechts  
Kratzer+Delle



Bild 15: Karosserie / Schweller rechts Korrosion



Bild 16: Karosserie / Schweller rechts Korrosion



Bild 17: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer+leicht  
deformiert



Bild 18: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer+leicht  
deformiert

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

6.11.2025

Auftragsnummer:

667100

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 19: Karosserie / Tür hinten rechts  
Kratzer+Korrosion



Bild 20: Karosserie / Tür hinten rechts  
Kratzer+Korrosion



Bild 21: Karosserie / Tür hinten rechts  
Kratzer+Korrosion



Bild 22: Karosserie / Einstieg vorne rechts  
Kratzer



Bild 23: Karosserie / Einstieg vorne rechts  
Kratzer



Bild 24: Karosserie / Fondseite rechts  
Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

6.11.2025

Auftragsnummer:

667100

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 25: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 26: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 27: Innenraum / A-Säulenverkleidung links  
Brandschaden



Bild 28: Innenraum / A-Säulenverkleidung links  
Brandschaden



Bild 29: Karosserie / Spoiler Kratzer



Bild 30: Karosserie / Spoiler Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
Besichtigungsdatum: 6.11.2025  
Auftragsnummer: 667100

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 31: Karosserie / Stoßfänger hinten  
Kratzer+gerissen



Bild 32: Karosserie / Stoßfänger hinten  
Kratzer+gerissen



Bild 33: Karosserie / Stoßfänger hinten  
Kratzer+gerissen



Bild 34: Karosserie / Fondseite links Kratzer



Bild 35: Karosserie / Fondseite links Kratzer



Bild 36: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 37: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 38: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 39: Karosserie / Einstieg hinten links Steinschlag mit Korrosion



Bild 40: Karosserie / Einstieg hinten links Steinschlag mit Korrosion



Bild 41: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 42: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 43: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 44: Karosserie / Dachseite links Kratzer



Bild 45: Karosserie / Dachseite links Kratzer



Bild 46: Karosserie / Außenspiegelkappe links und rechts Kratzer



Bild 47: Karosserie / Außenspiegelkappe links und rechts Kratzer



Bild 48: Karosserie / Außenspiegelkappe links und rechts Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
Besichtigungsdatum: 6.11.2025  
Auftragsnummer: 667100



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 49: Karosserie / Außenspiegelkappe links und rechts Kratzer



Bild 50: Technik / Navigationsdatenträger fehlt



Bild 51: Innenraum / Abdeckkappe Heckklappenverkleidung fehlt



Bild 52: Reifen - Felge / Felge vorne links und hinten rechts Kratzer



Bild 53: Reifen - Felge / Felge vorne links und hinten rechts Kratzer