

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

5.11.2025

Auftragsnummer:

015015

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Skoda**
Typ: **Octavia Combi**
Fahrgestellnummer: **TMBHJ61Z5A8015015**
Erstzulassung: **22.09.2009**
Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU5**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **227.619 km**
Kraftstoffart: **Superbenzin**
Farbe: **Anthracite-Grau**
Leistung: **90 kW / 122 PS**
Hubraum: **1390 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **3**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Bremsassistent
3	Kopfstützen hinten
4	Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
5	Nebelscheinwerfer
6	Reserverad in Fahrbereifung
7	Servolenkung
8	Türgriffe außen Wagenfarbe
9	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
10	Außenspiegel Wagenfarbe
11	Gurtstraßer
12	Kopf-Airbag-System
13	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
14	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
15	Antriebsart: Frontantrieb
16	Getriebe 6-Gang
17	Stoßfänger Wagenfarbe
18	Tagfahrlicht
19	Wärmeschutzverglasung getönt
20	Karosserie: 5-türig
21	Klimaanlage Climatic
22	Fensterheber elektrisch vorn
23	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

Nr.	Bezeichnung
24	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
25	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
26	Seitenairbag vorn
27	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
28	Zentralverriegelung
29	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
30	Fernbedienung für Zentralverriegelung
31	Heckscheibenwischer
32	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
33	Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI
34	Seitenschutzleisten Wagenfarbe
35	Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
36	Anti-Blockier-System (ABS)
37	Audiosystem Blues (Radio/CD-Player MP3-fähig)
38	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
39	Einparkhilfe hinten
40	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
41	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
42	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
43	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
44	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
45	Kopfstützen vorn
46	Multifunktionsanzeige
47	Sitz vorn links höhenverstellbar

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
3	Dachreling
4	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)

Nr.	Bezeichnung
5	* Doppel-Sonnenblenden
6	Audio-Navigationssystem Amundsen
7	Nichtraucher-Paket
8	Laderaumboden variabel
9	LM-Felgen 6,5x16 (Lyra)

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓

Motor startet eigenständig
- ✓
- Motor funktionsfähig

✓

Getriebe funktionsfähig

✓

Lichtanlage funktionsfähig

✓

Fensterheber funktionsfähig

✓

Kombiinstrument mit Anzeigen

✓

Schließanlage (ZV) funktionsfähig

—

Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓

Entertainment (Radio) funktionsfähig

✓

Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☒ nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Tür hinten rechts 201µm
2	Tür vorne rechts 181µm
3	Kotflügel vorne links 178µm
4	Tür vorne links 175µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Hauptuntersuchung		Datum nicht nachvollziehbar	
2	Dach	1, 2, 3, 4	Dellen	
3	Kotflügel vorne links	5, 6, 7	Kratzer	
4	Motohaube	8, 9, 10, 11	Kratzer+Delle	
5	Tür vorne rechs	12, 13	Kratzer	
6	Tür hinten rechts	14, 15, 16	Kratzer	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

5.11.2025

Auftragsnummer:

015015

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
7	Einstieg vorne rechts	17, 18, 19	Kratzer	
8	Fondseite rechts	20, 21, 22	Kratzer+Dellen	
9	Heckklappe	23, 24, 25	Kratzer	
10	Stoßfänger hinten	26, 27, 28	Zerkratzt	
11	Fondseite links	29, 30	Kratzer	
12	Schweller links	31, 32	Korrosion	
13	Schweller rechts	33, 34, 35	Korrosion	
14	Tür hinten links	36, 37, 38	Kratzer	
15	Tür vorne links	39, 40	Korrosion	
16	Einstiege vorne links	41, 42	Lackschaden mit Korrosion	
17	Fußmatten	43, 44	fehlen	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

5.11.2025

Auftragsnummer:

015015

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

5.11.2025

Auftragsnummer:

015015

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

5.11.2025

Auftragsnummer:

015015

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

5.11.2025

Auftragsnummer:

015015

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

5.11.2025

Auftragsnummer:

015015

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von re.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

5.11.2025

Auftragsnummer:

015015

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

5.11.2025

Auftragsnummer:

015015

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

5.11.2025

Auftragsnummer:

015015

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

5.11.2025

Auftragsnummer:

015015

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

5.11.2025

Auftragsnummer:

015015

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

5.11.2025

Auftragsnummer:

015015

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Servicezettel




Bild 8: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Dach Dellen



Bild 2: Karosserie / Dach Dellen



Bild 3: Karosserie / Dach Dellen



Bild 4: Karosserie / Dach Dellen



Bild 5: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 6: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:





Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

5.11.2025

Auftragsnummer:

015015

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****Bild 7: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer****Bild 8: Karosserie / Motohaube Kratzer+Delle****Bild 9: Karosserie / Motohaube Kratzer+Delle****Bild 10: Karosserie / Motohaube Kratzer+Delle****Bild 11: Karosserie / Motohaube Kratzer+Delle****Bild 12: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

5.11.2025

Auftragsnummer:

015015

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 14: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 15: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 16: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 17: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer




Bild 18: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

5.11.2025

Auftragsnummer:

015015

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer



Bild 20: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer+Dellen



Bild 21: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer+Dellen



Bild 22: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer+Dellen



Bild 23: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 24: Karosserie / Heckklappe Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

5.11.2025

Auftragsnummer:

015015

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 26: Karosserie / Stoßfänger hinten Zerkratzt



Bild 27: Karosserie / Stoßfänger hinten Zerkratzt



Bild 28: Karosserie / Stoßfänger hinten Zerkratzt



Bild 29: Karosserie / Fondseite links Kratzer



Bild 30: Karosserie / Fondseite links Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

5.11.2025

Auftragsnummer:

015015

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Karosserie / Schweller links Korrosion



Bild 32: Karosserie / Schweller links Korrosion



Bild 33: Karosserie / Schweller rechts Korrosion



Bild 34: Karosserie / Schweller rechts Korrosion



Bild 35: Karosserie / Schweller rechts Korrosion



Bild 36: Karosserie / Tür hinten links Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

5.11.2025

Auftragsnummer:

015015


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 38: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 39: Karosserie / Tür vorne links Korrosion



Bild 40: Karosserie / Tür vorne links Korrosion




Bild 41: Karosserie / Einstiege vorne links
Lackschaden mit Korrosion



Bild 42: Karosserie / Einstiege vorne links
Lackschaden mit Korrosion

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

5.11.2025

Auftragsnummer:

015015

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 43: Innenraum / Fußmatten fehlen



Bild 44: Innenraum / Fußmatten fehlen