Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München

Lehmann Michel Gutachter: Besichtigungsdatum: 4.11.2025 Auftragsnummer: 627343



TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven













1. Allgemeine Fahrzeugdaten

Datenquelle: **VIN-Abfrage**

Hersteller: Skoda Citigo Typ:

TMBZZZAAZJD627343 Fahrgestellnummer:

13.07.2018 Erstzulassung:

Schaltgetriebe, 5 Gänge Getriebe / Gänge:

EU6 Schadstoffklasse: **Privat** Vorverwendung:

Laufleistung abgelesen: 136.571 km Kraftstoffart: Superbenzin Farbe: **Tornado-Rot** 55 kW / 75 PS Leistung: Hubraum: 999 ccm

Anzahl Schlüssel: 1 Anzahl Vorbesitzer: 1

Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München Gutachter: Lehmann Michel

Besichtigungsdatum: 4.11.2025 Auftragsnummer: 627343



ht TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

| Nr. | Bezeichnung |
|---------------------------------|--|
| 1 | Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Außentemperaturanzeige |
| 3 | Bremsassistent |
| 4 | Dachantenne |
| 5 | Getriebe 5-Gang |
| 6 | Karosserie: 4-türig |
| 7 | Kopfstützen hinten |
| 8 | LM-Felgen |
| 8 9 10 | Motor 1,0 Ltr 55 kW MPI |
| | Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| 11 | Servolenkung |
| 12 | Elektron. Differentialsperre (EDS) |
| 13 | Gurtstraffer |
| 14 | Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter |
| 15 | Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen mit |
| | Chromelementen, unten abgeflacht) mit |
| | Multifunktion |
| 16 | Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 |
| 17 | Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| 18 | Styling-Kit |
| 19 | Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| 20 | Mittelkonsole |
| 21 | Reifen-Reparaturkit |
| 22 | Stoßfänger Wagenfarbe |
| 23 | Fußgänger-Schutzsystem |
| 24 | Getränkehalter vorn |
| 25 | Modellpflege |
| 26 | Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) |

| Nr. | Bezeichnung |
|-----|---|
| 27 | Scheibenwischer Aero |
| | (Flachblattscheibenwischer) |
| 28 | Seitenscheiben hinten und Heckscheibe |
| | abgedunkelt (SunSet) |
| 29 | Sitzbezug / Polsterung: Monte Carlo |
| 30 | Verglasung getönt |
| 31 | Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| | (Hill-Holder) |
| 32 | Fensterheber elektrisch vorn |
| 33 | Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| 34 | Radiovorbereitung |
| 35 | Seitenairbag vorn |
| 36 | Zentralverriegelung |
| 37 | Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| 38 | Handschuhfach mit Klappe |
| 39 | Heckscheibenwischer |
| 40 | Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| 41 | Reifendruck-Kontrollsystem |
| 42 | Anti-Blockier-System (ABS) |
| 43 | Audiosystem Blues (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| 44 | Handbremshebelgriff Leder |
| 45 | Sport-Fahrwerk |
| 46 | Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| 47 | Außenspiegel schwarz lackiert |
| 48 | Drehzahlmesser |
| 49 | Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| 50 | Heckscheibe heizbar |
| 51 | Kopfstützen vorn |
| 52 | Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- |
| | /Beifahrerseite |
| 52 | <u> </u> |

Sonderausstattung:

| Nr. | Bezeichnung |
|-----|--|
| 1 | Sonderlackierung Tornado-Rot |
| 2 | Panorama-Schiebedach elektrisch |
| 3 | Tagfahrlicht LED |
| 4 | 4 Lautsprecher zusätzlich |
| 5 | Vorbereitung für mobiles Navigationssystem |
| 6 | Klimaautomatik |

| Nr. | Bezeichnung |
|-----|---|
| 7 | Sitzheizung vorn |
| 8 | Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| 9 | Urban-Paket |
| 10 | * Bordcomputer |
| 11 | * Fahrassistenz-System: City-Safe-Drive |
| 12 | * Einparkhilfe hinten |
| 13 | * Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |

Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219

12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 4.11.2025
Auftragsnummer: 627343



Zustandsbericht TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

| Zubehör: | | |
|---|---|------------------------------|
| 3. Ausbauinformationen - | | |
| 4. Allgemeiner Fahrzeugzustand | | |
| Servicenachweis vorhanden ja: nein: | | |
| <u>Servicenachweis</u> | | |
| Fahrgestellnummer TMBZZZAAZJD627343 Fahrzeugtyp: Skoda Citigo 55 kW | | |
| | | |
| Nr. Bezeichnung | Datum | Laufleistung km |
| Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung de durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichunge kommen. | er nachweislich am | n Fahrzeug gen kann es im |
| Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung de durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei h Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichunge | er nachweislich am | n Fahrzeug gen kann es im |
| Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung de durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei h Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichunge kommen. HU vorhanden bis 10/25 fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig | er nachweislich am Johen Laufleistung n von den Herstel | n Fahrzeug gen kann es im |
| Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung de durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei h Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichunge kommen. | er nachweislich am Johen Laufleistung n von den Herstel | n Fahrzeug gen kann es im |
| Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung de durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei h Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichunge kommen. HU vorhanden bis 10/25 Tahrbereit nicht fahrbereit nollfähig immobil | er nachweislich am Johen Laufleistung n von den Herstel | n Fahrzeug gen kann es im |

Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 4.11.2025

627343



TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Auftragsnummer:

| 5. Allgemeine Funktionsfähigkeit | |
|---|---|
| ✓ Motor startet eigenständig | ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig |
| ✓ Motor funktionsfähig | |
| ✓ Getriebe funktionsfähig | |
| ✓ Lichtanalage funktionsfähig | |
| √ Fensterheber funktionsfähig | ✓ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig Navigationssystem funktionsfähig |
| ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen | . ta tiganonos, etc.ii. ta interiora ing |
| Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf: | |
| ✓ = funktionsfähig | = nicht vorhanden |
| 6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorsch vorhanden ja ☐ nein ☑ Es sind keine Vorschaden bekannt. | äden |
| 7. Falaman and Salam and Falakaila | |

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

| Nr. | Teil | Bild Nr. | Schaden | Kommentar |
|-----|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------|
| 1 | Hauptuntersuchung | 1 | fällig | |
| 2 | Service | | letzter Service unbekannt | |
| 3 | Tür vorne links | 2, 3, 4 | Kratzer | |
| 4 | Einstieg vorne links | 5, 6 | Delle | |
| 5 | Außenspiegelkappe links und rechts | 7, 8, 9, 10 | Kratzer | |
| 6 | Stoßfänger vorne | 11, 12, 13 | Kratzer+gebrochen | |
| 7 | Tür hinten rechts | 14, 15, 16 | Kratzer | |
| 8 | Antenne | 17 | Marderbiss | |
| 9 | Laderraumkante | 18, 19, 20 | Kratzer | |
| 10 | Fondseite rechts | 21, 22 | Kratzer | |

Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 4.11.2025

Auftragsnummer: 627343



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

| Nr. | Teil | Bild Nr. | Schaden | Kommentar |
|-----|-----------------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| 11 | Stoßfänger hinten | 23, 24, 25 | Kratzer | |
| 12 | Fondseite links | 26, 27, 28 | Kratzer+Delle | |
| 13 | Tür hinten links | 29, 30 | Kratzer | |
| 14 | Einstieg hinten links | 31, 32 | Kratzer | |
| 15 | Schlüssel | 33 | fehlt | |
| 16 | Alle Alufelgen | 34, 35, 36, 37 | Lackschäden/ hinten links | |

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 4.11.2025
Auftragsnummer: 627343



TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

| Achse | Reifen- u. Felgeninfo. | Reifengröße | Hersteller | Profil (mm) |
|--------|-----------------------------|----------------|------------|-------------|
| 1 - VL | Sommerreifen / Aluminium | 185/50 R16 85H | Falken | 4 |
| 2 - VR | Sommerreifen / Aluminium | 185/50 R16 85H | Falken | 4 |
| 3 - HL | Sommerreifen / Aluminium | 185/50 R16 85H | Falken | 4 |
| 4 - HR | Sommerreifen / Aluminium | 185/50 R16 85H | Falken | 4 |

Demontierte Reifen

| Achse | Reifen- u. Felgeninfo. | Reifengröße | Hersteller | Profil (mm) |
|--------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 1 - VL | Winterreifen / Stahl | 165/70 R14 81T | Continental | 4 |
| 2 - VR | Winterreifen / Stahl | 165/70 R14 81T | Continental | 4 |
| 3 - HL | Winterreifen / Stahl | 165/70 R14 81T | Continental | 5 |
| 4 - HR | Winterreifen / Stahl | 165/70 R14 81T | Continental | 5 |





Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 4.11.2025

4.11.2025 627343



TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Auftragsnummer:



Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 4.11.2025
Auftragsnummer: 627343



TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

9. Fotodokumentation Fahrzeug

9.1 Fahrzeug



Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 4.11.2025
Auftragsnummer: 627343





Bild 3: Seitenprofil hinten rechts




Bild 4: Seitenprofil hinten links

Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 4.11.2025
Auftragsnummer: 627343





Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 4.11.2025
Auftragsnummer: 627343



TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

9.2 Fahrzeuginnenraum




Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 4.11.2025
Auftragsnummer: 627343





Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)




Bild 4: Innenraum hi. von re.

Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 4.11.2025
Auftragsnummer: 627343





Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 4.11.2025

Auftragsnummer: 627343





Bild 7: Sonstiges




Bild 8: Sonstiges

Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 4.11.2025
Auftragsnummer: 627343





Bild 9: Sonstiges




Bild 10: Sonstiges

Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 4.11.2025
Auftragsnummer: 627343





Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 4.11.2025
Auftragsnummer: 627343





Bild 13: Sonstiges

Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München

Lehmann Michel Gutachter: Besichtigungsdatum: 4.11.2025

627343



Auftragsnummer: TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

9.3 Technische Ausstattung und Zubehor



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 4.11.2025
Auftragsnummer: 627343





Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 4.11.2025

627343



TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Auftragsnummer:

| | 13 07 2018 18004 1 AMN000418 | 115 | 2 01 55 /6200 173 |
|--|------------------------------|------|---|
| Teil I | 13.07.2020 | | 3597-3628 1641-1645 |
| | M1 AB. TMBZZZAAZJD627343 1 1 | 20 | 1463-1504 928-928 |
| 1001 | | 12 | - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 |
| nd nd | ol SKODA | V.7 | 101 1330 1 1330 |
| Son, Pacte 17 | AA | 7.1 | 710 650 |
| Soil I / half Evening tation. Partie 1./ | FM5FM5CF0117MMVR0N1SSK61 | 1 51 | 710 650 |
| | PMSFMSCF0117MMVK0N135K01 | ur | 76 3800 69 |
| Researching | CITIGO | 0.1 | - 03 - 51 4 52 - |
| Dell | SKODA (CZ) | 1153 | 165/70 R14 81T |
| | Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | 152 | 165/70 R14 81T |
| | Schräghecklimousine | 53 | |
| | 715/2007*2016/646W | I R | ROT 3/- |
| | EURO6; W; PI/CI; M, N1 I | 1 x | e13*2007/46*1169*14 |
| | Benzin | | 17.10.17 K EX593697 |
| | 10 0001 A 35W0 A 999 | | 17.10.11 K CX333037 |
| | 11 222 | | |
| | | | |
| dorf | ė. | | |
| | | | |
| rg | | 1 | |
| . 2023 | | | |

Bild 5: Zulassungsbescheinigung

Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 4.11.2025
Auftragsnummer: 627343



TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Hauptuntersuchung fällig



Bild 2: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 3: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 4: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 5: Karosserie / Einstieg vorne links Delle



Bild 6: Karosserie / Einstieg vorne links Delle

Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel Besichtigungsdatum: 4.11.2025 627343



TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Auftragsnummer:



Bild 7: Karosserie / Außenspiegelkappe links und rechts Kratzer



Bild 8: Karosserie / Außenspiegelkappe links und rechts Kratzer



Bild 9: Karosserie / Außenspiegelkappe links und rechts Kratzer



Bild 10: Karosserie / Außenspiegelkappe links und rechts Kratzer



Bild 11: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer+gebrochen



Bild 12: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer+gebrochen

Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 4.11.2025
Auftragsnummer: 627343





Bild 13: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer+gebrochen



Bild 14: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 15: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 16: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 17: Technik / Antenne Marderbiss



Bild 18: Innenraum / Laderraumkante Kratzer

Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 4.11.2025
Auftragsnummer: 627343





Bild 19: Innenraum / Laderraumkante Kratzer



Bild 20: Innenraum / Laderraumkante Kratzer



Bild 21: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer




Bild 22: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 23: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 24: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer

Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 4.11.2025
Auftragsnummer: 627343





Bild 25: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 26: Karosserie / Fondseite links Kratzer+Delle



Bild 27: Karosserie / Fondseite links Kratzer+Delle



Bild 28: Karosserie / Fondseite links Kratzer+Delle



Bild 29: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 30: Karosserie / Tür hinten links Kratzer

Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München Gutachter: Lehmann Michel Besichtigungsdatum: 4.11.2025

Auftragsnummer: 627343





Bild 31: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer



Bild 32: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer



Bild 33: Technik / Schlüssel fehlt



Bild 34: Reifen - Felge / Alle Alufelgen Lackschäden/ hinten links zerkratzt



Bild 35: Reifen - Felge / Alle Alufelgen Lackschäden/ hinten links zerkratzt



Bild 36: Reifen - Felge / Alle Alufelgen Lackschäden/ hinten links zerkratzt

Koch Gruppe Automobile AG Marzahner Chaussee 219 12681-Berlin

Zustandsbericht

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde. SLL Automotive Group GmbH Erika-Mann-Str. 63 80636 München Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 4.11.2025

627343



TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Auftragsnummer:




Bild 37: Reifen - Felge / Alle Alufelgen Lackschäden/ hinten links zerkratzt