

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002112021
Besichtigt am:	08.10.2025 12:09
Berichts-Nr:	9187376
FIN:	TMBJF7NU5NC201132



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / AVU
Erstzulassungsdatum:	14.02.2022
Laufleistung:	14.324 km
Farbe:	Energy-Blau
Farbe Dach:	Energy-Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	134 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"AUTO LIGHT ASSIST", Dyn. Fernlichtreg., Innenspiegel automatisch abblendbar, "LIGHT AND RAIN ASSIST"

"CLEVER" (DE)

"DRIVING MODE SELECT" (Fahrprofilauswahl)

"KESSY FULL" inkl. SAFE System

"SIDE ASSIST" - Toter Winkel Assistent

"SMART LINK" (drathlos für Apple)

"SUNSET"

"TRAVEL ASSIST High" (Side Assist, ACC, Verkehrszeichenerkenn., Park+Lane Assist + adapt. Spurführung, DQ mit Emerg. Assist)

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

2 Leseleuchten vorn

2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung

2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung

3. Kopfstütze hinten

4 Türen

4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail
Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y

6-Gang-Schaltgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abfalleimer in der Türverkleidung

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagenpaket 3

Ambientelicht Ausführung 2

Amundsen (DE)

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung (ohne follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Vorder- und Rücksitze

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Bremsbelagverschleißkontrolle

Brillen-Ablage/Halter

Chrom-Paket

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, blank

Dachspoiler

Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 180 A

Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --

Einstiegleisten in den Türausschnitten

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Embleme

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

Fahrerkniefahrerairbag

Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-

Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Bratislava

Feststellbremse

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontantrieb

Frontscheibenheizung

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend	Nebelschlussleuchte
Fußhebelwerk "Standard"	Netztrennwand
Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies	Nicht Heissland
Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Nichtraucherausführung
Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung	Normal-Lackierung
Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung	Normalsitze vorn
Hinterachse "Standard"	Notrufsystem eCall+
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Ohne Ablagekästen im Kofferraum
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne Adapter
Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne alternativ-Antriebssystem
Innenspiegel automatisch abblendbar	Ohne Anhängervorrichtung
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Anschlussgarantie
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Dacheinsatz (Voldach)
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Durchladeeinrichtung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Emblempaket
Klimakomfortscheibe	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortausstattung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Halter
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfstützen vorn	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kühlerschutzgitter	Ohne Ladeboden
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladedose
Lane Assist mit adaptiver Spurführung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED Hauptscheinwerfer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schmutzfänger
Leichtmetallräder 7J x 17	Ohne Stabilisator hinten
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Zusatz-/Standheizung
MPV	Pannen-Set
Müdigkeitserkennung	Parklenkassistent
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"	Radschrauben Standard
Navi Amundsen + Web radio	Radstand
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Rechtsverkehr
	Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert,
Generation 2 (Polymerbeschichtung)

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung

Schriftzugsatz in Grundausrüstung

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sitzbezüge in Stoff

Sondermodell 2021

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger Standard

Tankdeckel

Textilfußmatten

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausrüstung

Verkehrszeichenerkennung

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Zierleisten blank

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,5 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,5 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Nein**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motor	Keine/schlechte Funktion	Ersetzen
2	Seitenwand hinten links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
3	Fehlfunktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
4	Batterie vorne	Leer	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
5	Türgriff außen vorne links	Kratzer	Lackieren
6	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJF7NU5NC201132

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(08.10.2025 12:09) Starterbatterie leer, Fahrzeug überbrückt, Motor dreht nicht hängt fest

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung






Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts


Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen


Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne





Innenraum - hinten







Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Motor - Keine/schlechte Funktion - Ersetzen



2 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



3 - Fehlfunktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich



4 - Batterie vorne - Leer - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich



5 - Türgriff außen vorne links - Kratzer - Lackieren



6 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Polieren



FEHLTEILE

1 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

