

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002119894
Besichtigt am:	01.10.2025 16:38
Berichts-Nr:	9144555
FIN:	WVGZZZ5NZNW410358



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CNC
Erstzulassungsdatum:	04.08.2022
Laufleistung:	43.831 km
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.509 mm
Fahrzeughöhe:	1.675 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.350 kg
Radstand:	2.678 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanswarz/Titanswarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.000 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Dachreling silber eloxiert
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dämpfung hinten,Basis 1
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dämpfung vorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Dekoreinlagen für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
3 Kopfstützen hinten	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4 Leichtmetallräder "Frankfurt" 7 J x 18	Digitaler Radioempfang DAB+
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 110 kW	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Doppelton-Signalhorn
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abgasnorm EU6 AP	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet
Ablagefach am Dachhimmel	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Airstop®-Reifen 235/55 R 18, Rollwiderstandsklasse A	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Entfall Tire Mobility Set
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	e-Sound
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Federbereich 25 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außenspiegel rechts, konvex	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Batterie 340A (58Ah)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängererkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gepäckraumboden
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumleuchte
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar
Bordwerkzeug und Wagenheber	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-,Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen;Türinnenbetätigung in Chrom matt	Innenspiegel automatisch abblendend
Chromleisten an den Seitenfenstern	
Dachhimmel	

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kurzheck

Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox und Ausströmern hinten

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlussleuchte

Netzladekabel für Haushalts-Steckdose

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Generator

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne Individualeinbau

ohne Kennzeichenträger

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rückleuchten

Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schubladen unter den Vordersitzen

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sprachbedienung
 Spurhalteassistent "Lane Assist"
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn
 in Silbergrau, Chromelemente hinten
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Top-Komfortsitze vorn
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Umweltbonus
 Variante Grundausstattung
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze mit Höheneinstellung
 Warnleuchte für Waschwasserstand
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x
 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H
 Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x
 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H
 Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
 Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	7,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Abdeckung Ladekante	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Türzierleiste vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür vorne links	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZNW410358

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9144555
vom: 01.10.2025




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Smart Repair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Abdeckung Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Türzierleiste vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Tür vorne links - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

