


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002079544
Besichtigt am:	02.09.2025 11:55
Berichts-Nr:	8965868
FIN:	VSSZZZKNZNW010005

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Tarraco
HSN / TSN:	7593 / AOR
Erstzulassungsdatum:	20.06.2022
Laufleistung:	102.548 km
Farbe:	"ORIX" WEISS
Farbe Dach:	"ORIX" WEISS
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff und Alcantara
Interieurfarbe:	Warmgrau-Braun 19 Titanschwarz/Schwarz/ Titanschwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose(n)	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
2 Leseleuchten vorn	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Dynamiklenkung
4-Zyl. Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) TDI CR; Grundmotor:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/ TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C	ECO-Funktion
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
8 Lautsprecher (passiv)	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegsinfotainment Radio 2 (MIB3) 8,25"
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektrische Anhängervorrichtung
Ablageschale am Dachhimmel	Elektrische Luftzusatzheizung
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS- Deaktivierung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Ambientelicht Ausführung 2	Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Entriegelung Hintersitz Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FL-
Außenspiegel links, konvex	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel, elektrisch anklappbar, elektrisch einstellbar,separat beheizbar	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Batterie 420A (70Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beheizbare Frontscheibe, nichtreflektierend	Gehobene Ausstattung
Beheiztes-Lenkrad-Paket	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Chrom-Paket	Innenleuchte im Fußraum
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachreling, blank	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten,Basis 1	Kategorie 0
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dekor-Einlagen	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Doppelton-Signalhorn	Klimakomfortscheibe
Drehstromgenerator 180 A	Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kopfstützen für Vordersitze (X-Verstellung)
	Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Diesel	ohne Kennzeichenträger
Kühlerschutzgitter	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kurzheck	Ohne Kompensor
Ladeboden mit Teilungsfunktion	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lichtassistent
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Mode3 Ladekabel
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Navigationsgerät
Lehnenentriegelung für rechten Vorder- sitz	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder 7J x 19	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Sonderspezifikationen
Linkslenker	Ohne Sprachsteuerung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Spurwechselassistent
Mit Multifunktionskamera	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Trennwand
Mittelarmlehne vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Modellbezeichnung, Entfall	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Müdigkeitserkennung	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlussleuchte	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nichtraucherausführung	Pannens-Paket/Mobilitätsreifen entsprechend der Rädergröße
Normal-Lackierung	Parklenkassistent
Ohne 2. Batterie	Privater Notruf
Ohne Ablagenpaket/box	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Radstand
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rechtsverkehr
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifen 235/50 R19 99V (Polymerbeschichtung)
Ohne CD/DVD für Navigation	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifendruckkontrolle
Ohne Dekorfolien/Embleme	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne Elektromotor (Hybrid)	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Fußmatten	Scheibenbremsen hinten
Ohne Garagentoröffner	Scheibenbremsen vorn
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Head-Up Display	Schublade unter dem linken Vordersitz
Ohne Heckspoiler	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Ohne Individualeinbau	Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Alcantara
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
 Sonnenblende und B-Säule
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Komfortsitze vorn
 Spurhalteassistent
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger lackiert
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Telefonvorbereitung für Handy
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Variante Grundausstattung
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterpaket: Sitzheizung vorn (Style), Sitzheizung vorn und
 hinten (XC und FR)
 Wired & Wireless App-Connect
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
 Zierleisten blank

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
3	Kofferraumdeckel Gummidichtung	Gerissen	Ersetzen
4	Stoßfänger Ecke hinten links	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 23.833,23
Summe (ohne MwSt.):				€ 23.833,23

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	225,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	236,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	265,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKNZNW010005

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen



Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts


 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links


 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung


Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links



 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Tür vorne rechts




Lackstärke Seitenwand hinten
rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen




2 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



3 - Kofferraumdeckel Gummidichtung - Gerissen - Ersetzen



4 - Stoßfänger Ecke hinten links - Kratzer - Smart Repair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

