

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9015397
vom: 10.09.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002086723
Besichtigt am: 10.09.2025 11:46
Berichts-Nr: 9015397
FIN: WAUZZZFY8N2095267



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9015397
vom: 10.09.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BVV
Erstzulassungsdatum:	20.09.2022
Laufleistung:	58.642 km
Farbe:	Daytonagrau Perleffekt
Farbe Dach:	Daytonagrau Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	251 kW (342 PS)
Fahrzeuglänge:	4.663 mm
Fahrzeughöhe:	1.660 mm
Fahrzeugbreite:	1.893 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.660 kg
Radstand:	2.819 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	08.10.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	44.107 km
Restlauf bis Service:	500 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9015397
vom: 10.09.2025

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Bluetooth-Schnittstelle
48 Volt Bordnetz	Bordliteratur in Deutsch
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)
6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.Q	Bremssättel rot lackiert
6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/251 KW TDI Common-Rail	Businesspaket
Grundmotor ist: T2S	Dachhimmel in Stoff schwarz
Abgaskonzept, EU6 AP	Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung
Ablage- und Gepäckraumpaket	Dachspoiler
Abwahl Audi phone box	Datenmodul Europa
Abwicklung Serie	Dekoreinlagen Carbon Atlas
adaptive air suspension mit S-spezifischer Abstimmung	Dieselmotor
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Digitaler Radioempfang
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Doppelton-Signalhorn
Akzentflächen schwarz glänzend	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
Ambiente-Lichtpaket plus	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Anhängevorrichtung	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
Assistenzpaket Stadt mit Assistenzpaket Parken	Elektromechanische Servolenkung
Assistenzpaket Tour	Embleme
Audi active lane assist	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Audi adaptive cruise control	Erhö.h.der Serienkraftstoffertbefüllung
Audi AG	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi connect Navigation & Infotainment	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Federung Standard
Audi drive select	Fertigungsablauf Standard
Audi pre sense city	Folienbeklebung
Audi pre sense rear	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi Reifengarantie	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi Smartphone Interface	Fußmatten vorn und hinten
Audi virtual cockpit plus	Garagentoröffner
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel links, asphärisch	Geschlossener Aufbau
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse in Schwarz	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9
Ausstattung Welt	Gurtanlegekontrolle
Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang	Halteassistent
Basis	Head-up-Display
Batterie 380A (68Ah)	Heckblende (ECE)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Becherhalter	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Betriebserlaubnis Nachtrag	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9015397
vom: 10.09.2025

Interieurelemente in Kunstleder	Ohne Ladedose
Kältemittel R1234yf	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Kategorie 0	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Kein Selbstabholer	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Trittstufe
Keine Aktionsausführung	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Kindersicherheits-Paket	Ohne Vorkonditionierung
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Wandhalterung
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Kofferraumbodenmatte	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne zus. Warnleuchten
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne zusätzliche Bereifung
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	OLED-Heckleuchten mit spezifischer Schlusslichtsignatur 2
Kraftstoffsystem Diesel	Optikpaket schwarz plus
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Panorama-Glasdach
Ländergruppe A	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination mit Kontrastnaht und Biese	PKW-Ausführung
Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Lenkradheizung	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	quattro
Linkslenker	quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Räder Audi Sport, 5-Doppelspeichen Modul, Einsätze strukturgrau matt, 8,5Jx21, Reifen 255/40 R21
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Matrix LED-Scheinwerfer, OLED-Heckleuchten mit spezifischer Schlusslichtsignatur 1 und Scheinwerfer-Reinigungsanlage	Radschrauben diebstahlhemmend
Mild-Hybrid	Rechtsverkehr
Mit Multifunktionskamera	Regionscode " ECE " für Radio
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Reifen 255/40 R21 102Y xl Rollwiderstandsoptimiert
MMI Navigation plus mit MMI touch	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Reifenreparaturset
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Ohne Car2X	Rücksitzbank plus
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Gefahrenalarmsystem	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll, Bremssättel rot lackiert (ECE)
Ohne integriertes Mautsystem	Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll, Bremssättel rot lackiert, mit S-Schriftzug (ECE)
Ohne Kennzeichenträger vorn	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne Kompressor	Schienensystem mit Fixierset
	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9015397
vom: 10.09.2025

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 1 Jahr (variabel)

Sitzbelüftung vorn

Sitzbelüftung vorn

Sitzheizung vorn und hinten

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, ausziehbar

Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten

spezielles Typschild EU

Sportsitze vorn

Spurwechselwarnung

Standard

Standard-Klimazonen

Standheizung und -lüftung

Start-Stop-System

Steuerungsnummer 8

Stoßfänger S-Modell in Volllackierung

Tagfahrlicht

tiptronic

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.2)

Trennnetz

Typprüfland Deutschland

Umgebungskameras

USB-Ladeschnittstelle für die Fondpassagiere

variable Kopfstützen für die Vordersitze

Variante " S "

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz und die Außenspiegel

Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9015397
vom: 10.09.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 21 102 Y	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 21 102 Y	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 21 102 Y	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 21 102 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9015397
vom: 10.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckscheibe	Kratzer	Ersetzen
2	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
3	Reifen vorne links	Riss	Ersetzen
4	Kofferraumboden	Beschädigt	Ersetzen
5	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen hinten links	Riss	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 9015397
 vom: 10.09.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 8.846,46
Summe (ohne MwSt.):				€ 8.846,46

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	153,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	164,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9015397
vom: 10.09.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFY8N2095267

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9015397
vom: 10.09.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9015397
vom: 10.09.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Motorhaube




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9015397
vom: 10.09.2025




Lackstärke Kotflügel vorne rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Heckscheibe - Kratzer - Ersetzen





2 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen



3 - Reifen vorne links - Riss - Ersetzen



4 - Kofferraumboden - Beschädigt - Ersetzen



5 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9015397
vom: 10.09.2025

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Reifen hinten links - Riss - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

