

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9089531
vom: 23.09.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002101171
Besichtigt am:	23.09.2025 08:52
Berichts-Nr:	9089531
FIN:	WVGZZZ5NZNM094689



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9089531
vom: 23.09.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZG
Erstzulassungsdatum:	04.07.2022
Laufleistung:	64.217 km
Farbe:	Petroleum Blue Metallic
Farbe Dach:	Petroleum Blue Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.509 mm
Fahrzeughöhe:	1.675 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.010 kg
Radstand:	2.678 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanswarz/Titanswarz/Schwarz/ Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	26.800 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9089531
vom: 23.09.2025

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Dachhimmel
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dachreling silber eloxiert
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dämpfung hinten
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Dämpfung vorn
3 Kopfstützen hinten	Dekoreinlagen "Barrel Craft" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
4 Leichtmetallräder "Auckland" 7 J x 19 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
6-Gang-Schaltgetriebe	Digitaler Radioempfang DAB+
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Doppelton-Signalhorn
Abgasnorm EU6 AP	Drehstromgenerator 180 A
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
AirStop®-Reifen 235/50 R 19	ECO-Funktion
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Ambientebeleuchtung außen, leuchtende(s) Stylingelement(e) vorn	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ambientepaket	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Entfall Ablagefach im Dachhimmel
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Auckland 7 J x 19 in Dark Graphite / glanzgedreht, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 235/50 R 19	Entfall Tire Mobility Set
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	ergoActive Sitze vorn
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar, Oberschenkelauflage längs verschiebbar
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außenspiegelgehäuse silber lackiert	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Batterie 380A (68Ah)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Betriebsspannung 12 V	Fertigungsablauf Mexiko
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Frontantrieb
Bordwerkzeug	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt	Fußgängererkennung
Chromleisten an den Seitenfenstern	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9089531
vom: 23.09.2025

Fußhebelwerk "Standard"	Multifunktionskamera
Gepäcknetz	Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar
Gepäckraumabdeckung	Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
Gepäckraumauskleidung in Textil	Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar	Nebelschlussleuchte
Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar	Netztrennwand
Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Nicht Heissland
Halterung für Verbandkasten/Warndreieck	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Head-up-Display	Normal-Lackierung
Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Innenspiegel automatisch abblendend	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne 2. Batterie
Kältemittel R1234yf	Ohne Ablagenpaket/box
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Keine Aktionsausführung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Aufkleber und Embleme
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Feuerlöscher
Komfortausstattung	Ohne Garagentoröffner
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Heckspoiler
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kühlergrill	Ohne Ladedose
Kurzheck	Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Matrix-Scheinwerfer	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leergewichtsbereich Standard	Ohne spezielle Aufkleber/Schilder
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Mit Individualeinbau	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Mittelarmlehne vorn	Radio
Motorenstart Standard	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Müdigkeitserkennung	Radstand
	Rechtsverkehr
	Regensensor



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9089531
vom: 23.09.2025

Regionscode " ECE " für Radio	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Verkehrszeichenerkennung
Reifenkontrollanzeige	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Rückleuchten	Vordersitze beheizbar
Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne	Warnleuchte für Waschwasserstand
Schaltgetriebe MQ350	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Schalthebelknauf in Leder	Wartungsintervallverlängerung
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung	
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung	
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	
Seitenschutzleiste	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)	
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"	
Soundsystem "Harman Kardon", 8+1 Lautsprecher, 480 Watt Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachbedienung	
Spurwechselassistent "Side Assist"	
Stabilisator hinten	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr	
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Steuerung (werksintern)	
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz	
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	
Textilfußmatten vorn und hinten	
Top-Komfortsitze vorn	
Top-Paket	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Tür und Seitenverkleidung	
Typprüfland Deutschland	
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"	
Variante co2	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9089531
vom: 23.09.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	6,0 mm
Continental			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	6,0 mm
Continental			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Continental			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9089531
vom: 23.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9089531
vom: 23.09.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9089531
vom: 23.09.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZNM094689

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9089531
vom: 23.09.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 9089531
 vom: 23.09.2025


» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



 Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9089531
vom: 23.09.2025



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio