


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9115564
vom: 26.09.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002112094
Besichtigt am: 25.09.2025 16:06
Berichts-Nr: 9115564
FIN: WVVZZZAAZLD001493

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9115564
vom: 26.09.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	up!
HSN / TSN:	0603 / BGU
Erstzulassungsdatum:	24.02.2020
Laufleistung:	18.297 km
Farbe:	pure white
Farbe Dach:	pure white
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	44 kW (60 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	anthracite/anthracite/black/light grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9115564
vom: 26.09.2025

» Fahrzeugausstattung

2 Kopfstützen hinten, absenkbar	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
2 Lautsprecher	Ganzjahresreifen 165/70 R 14
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Gepäckraumabdeckung
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 44 kW	Gepäckraumbeleuchtung
4 Funkklappschlüssel	Gepäckraumboden
4 Stahlräder 5 J x 14	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
4 Türen	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht
4 Türen, Seitenscheiben hinten ausstellbar	Handbremshebelgriff in Kunststoff
5-Gang-Schaltgetriebe	Handschuhfach mit Klappe
Abgasendrohr hinten (Standard)	Hochton-Signalhorn
Abgasnorm EU6 DG	Kältemittel R1234yf
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Kategorie 0
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Antenne für FM-Empfang	Keine Aktionsausführung
Armaturentafel zweiteilig	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch	Kennzeichenträger vorn (groß)
Außenspiegel auf Fahrerseite konvex	Klimaanlage
Außenspiegel rechts, konvex	Klimaanlage
Außenspiegel von innen einstellbar	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Außenspiegelgehäuse schwarz	Kopf- und Seitenairbags vorn, kombiniert
Batterie 320A (49Ah)	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem und geändertem Einspritzdruck
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kurzheck
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Betriebserlaubnis Nachtrag	Lenkrad
Bordliteratur in Deutsch	Linkslenker
Bordwerkzeug	Mit Blende
Dachhimmel in light grey	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Dämpfung hinten, Basis 1	Nicht Heissland
Dämpfung vorn	Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn
dash pad	Normalausführung
Drehstromgenerator 140 A	Ohne Ablagekasten
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze	Ohne alternativ-Antriebssystem
Einfassung der Ausströmer links / rechts sowie der Bedienelemente für Radio und Klimatisierung in Chrom	Ohne Aufkleber und Embleme
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR	Ohne besondere Sitzeinstellung
Entfall des Schriftzugs für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Erhöhter Serienkraftstoffstoffbefüllung	Ohne Dachreling
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen	Ohne Dekorleisten
Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-	Ohne Einparkhilfe
Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Fensterheber, mechanisch	Ohne externe elektrische Schnittstelle



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9115564
vom: 26.09.2025

Ohne Folienbeklebung	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Fußmatten	Stabilisator vorn
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Standard Bodenbelag
Ohne Halter	Standard-Klimazonen
Ohne Individualeinbau	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Staub- und Pollenfilter
Ohne Multifunktionsanzeige/Bordcomputer	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Navigationsgerät	Tagfahrlicht
Ohne Nebelscheinwerfer	take up!
Ohne Regenschirm(e)	Ticket-Halter an der Fahrersonnenblende
Ohne Seitenschutzleiste	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Sicherungsdose	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Sitzheizung	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Sonder-Maßnahmen	Trommelbremsen hinten
Ohne Trennwand	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Typrüfland Deutschland
Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Verzurösen zur Ladegutsicherung	VW Connect
Ohne Vorbereitung/Einbau Auto-Telefon	-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Ohne Wartungsintervallverlängerung	Wärmeschutzverglasung grün
Ohne zus. Dichtungen außen	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl. Funkfernbedienung
Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum	
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	
Ohne zusätzliche Bereifung	
radio "composition"	
Radio "Composition"	
Radschrauben Standard	
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Reifenkontrollanzeige	
Reifenlieferanten für EU Länder	
Rücksitzbank und -lehne ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne ungeteilt umklappbar	
SBBR-Leuchten, Normalausführung	
Schaltgetriebe MQ100	
Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff	
Scheibenbremsen vorn innenbelüftet	
Scheibenwischer-Intervallschaltung	
Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung elektromechanisch	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "lane"	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9115564
vom: 26.09.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	3,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	3,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2023

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9115564
vom: 26.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Kunststoffs- Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Reifen vorne rechts	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
6	Reifen vorne links	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
7	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
8	Antenne	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9115564
vom: 26.09.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	185,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9115564
vom: 26.09.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAAZLD001493

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9115564
vom: 26.09.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9115564
vom: 26.09.2025




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9115564
vom: 26.09.2025





» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN





1 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9115564
vom: 26.09.2025

5 - Reifen vorne rechts - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

Kommentar



3mm





6 - Reifen vorne links - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

Kommentar

3mm, beschädigt



7 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



8 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen

