


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002068000
Besichtigt am:	20.08.2025 10:04
Berichts-Nr:	8893694
FIN:	WVGZZZC1ZNY064239

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Cross
HSN / TSN:	0603 / CNI
Erstzulassungsdatum:	13.06.2022
Laufleistung:	87.061 km
Farbe:	Ascotgrau
Farbe Dach:	Ascotgrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	4.108 mm
Fahrzeughöhe:	1.584 mm
Fahrzeugbreite:	1.760 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.760 kg
Radstand:	2.551 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Grau/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	5.500 KM

» Fahrzeugausstattung

"Blind Spot"-Sensor mit Ausparkassistent	Design-Paket "Schwarz" inkl. Leichtmetallräder "Köln" in Schwarz
"IQ.DRIVE"-Paket inkl. "Travel Assist"	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Kopfstützen hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Drehstromgenerator 140 A
4 Leichtmetallräder "Köln" 7 J x 18 in Schwarz	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4 Türen	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
6 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Abgasnorm EU6 AP	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientebeleuchtung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GC-
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Federbereich 26 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fensterheber elektrisch
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fertigungsablauf Pamplona
Außenspiegel rechts, konvex	Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegelgehäuse in Kontrastfarbe lackiert	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Batterie 320A (49Ah)	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gehobene Ausstattung
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gepäckraumabdeckung
Berganfahrassistent	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug und Wagenheber	Handbremshebelgriff in Leder
Chromleiste an den Seitenfenstern unten	Handschuhfachklappe, mit Leuchte
Chrom-Paket	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Dachhimmel	Hinterachse "Standard"
Dachreling silber eloxiert	Innenspiegel automatisch abblendend
Dämpfung hinten, Schlechtwegeausführung	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen "Transition" Schwarz / Grau, für Instrumententafel	

Kältemittel R1234yf	Ohne Folienbeklebung
Kategorie 0	Ohne Individualeinbau
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Keine Aktionsausführung	Ohne Sprachsteuerung
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Überführungsausrüstung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne zus. Dichtungen außen
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Kurzheck	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Proaktives Insassenschutzsystem
LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht	Radio
Lendenwirbelstützen vorn	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Radstand
Leuchte im Fußraum vorn	Rechtsverkehr
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Regensensor
Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtassistent	Regionscode " ECE " für Radio
Linkslenker	Reifen 215/45 R 18
Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox, 2 USB-Ladebuchsen hinten	Reifenkontrollanzeige
Modul Boden hinten Ausführung 1	Rückfahrkamera "Rear View"
Müdigkeitserkennung	Rückleuchten in LED-Technik (außer Blinkleuchte und Rückfahrscheinwerfer), mit Seitenmarkierungsleuchte
Multifunktionskamera	Rücksitzbank ungeteilt, verschiebbar, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Schalthebelknauf in Leder
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Scheibenbremsen hinten
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Scheibenbremsen vorn
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Nicht Heissland	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Servolenkung
Ohne 2. Batterie	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne alternativ-Antriebssystem	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Diag"
Ohne Anhängervorrichtung	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Aufkleber und Embleme	Sport-Komfortsitze vorn
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Stabilisator vorn
Ohne Dynamic Drive Control	Standard-Klimazonen
Ohne ECO-Funktion	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
	Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste und -lamelle, Lichtelemente mit Chromeinfassung

Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, kurz
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Version Standard plus
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6 J x 16, Winterreifen
195/60 R 16 T
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	3,0 mm
Hankook			Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	3,0 mm
Hankook			Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	4,0 mm
Hankook			Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2025

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug hinten mitte	Beschädigt	Ersetzen
2	C-Säule links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Türverkleidung hinten links	Kratzer	Ersetzen
7	Stoßfängerzierblende hinten	Deformiert	Ersetzen
8	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
9	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Ersetzen
10	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
11	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
12	Dachhimmel	Kratzer	Smart Repair
13	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
14	Mittelarmlehne hinten	Kratzer	Ersetzen
15	Radkastenverkleidung hinten links	Kratzer	Ersetzen
16	Einstieg Verkleidung hinten links	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Reflektor	Sprung	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Radkastenverkleidung hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Tür vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Tür vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Nein

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden	Stoßfänger vorne, ein Kotflügel, eine Tür, 2 Felgen und Lenkgetriebe wurden erneuert	€ 16.029,36
Summe (ohne MwSt.):				€ 16.029,36

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZC1ZNY064239

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Schlechter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Sitzbezug hinten mitte - Beschädigt - Ersetzen



2 - C-Säule links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Seitenwand hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Türverkleidung hinten links - Kratzer - Ersetzen



7 - Stoßfängerzierblende hinten - Deformiert - Ersetzen




8 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar	2 x Winterreifen vorne unter 4 mm
-----------	-----------------------------------




9 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Ersetzen




10 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen



11 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




12 - Dachhimmel - Kratzer - Smart Repair




13 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung


14 - Mittelarmlehne hinten - Kratzer - Ersetzen



15 - Radkastenverkleidung hinten links - Kratzer - Ersetzen




16 - Einstieg Verkleidung hinten links - Kratzer - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Reflektor - Sprung - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Radkastenverkleidung hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



7 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



8 - Tür vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



9 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

