

**JTDJGNEC80N540599**

## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                    |                                 |                              |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Halter</b>            |                    | <b>Besichtigungszustand</b>     | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| <b>Kennzeichen</b>       |                    | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 84.792 km                    |
| <b>Hersteller</b>        | Toyota             | <b>Restlauf bis Service</b>     | -8 Monat(e)                  |
| <b>Typ/Modell</b>        | AYGO               | <b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>   | 02/2026                      |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | JTDJGNEC80N540599  | <b>Leistung / Hubraum</b>       | 53 kW / 998 ccm              |
| <b>Erstzulassung</b>     | 01.02.2021         | <b>Polster/Farbe</b>            | Stoff / Grau                 |
| <b>Letzte Wartung</b>    | 03/2024, 62.479 km | <b>Lackierung</b>               | Grau                         |
| <b>Kraftstoffart</b>     | Benzin             | <b>Getriebe</b>                 | Manuell                      |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe       | Beschreibung                                                                 |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Sonstiges           | Inspektion/Wartung - fällig - durchführen                                    |
| 2   | Sonstiges           | Inspektion/Wartung - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung |
| 3   | Rad/Reifen          | Radblende vorn rechts - beschädigt - erneuern                                |
| 4   | Außenspiegel rechts | Abdeckkappe - beschädigt - erneuern                                          |
| 5   | Seitenwand rechts   | Seitenwand - beschädigt - erneuern                                           |
| 6   | Stoßfänger hinten   | Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren                       |
| 7   | Kotflügel links     | Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen                             |
| 8   | Tür vorn links      | Tür - Delle(n) - Smart Repair                                                |
| 9   | Schweller links     | Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren                 |
| 10  | Fahrzeugdach        | Dachholm rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair                      |
| 11  | Motor               | Kupplung - verschlissen - erneuern                                           |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung                                   |
|-----|---------------|------------------------------------------------|
| 1   | Rad/Reifen    | Radblende hinten rechts - Kratzer - kein Abzug |

### Fehlteile

| Fehlteil |
|----------|
|----------|

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr.                | Ort |
|--------------------|-----|
| Keine feststellbar |     |



## Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp        | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|------------------|-------------|----------|------|
| 1     | 165/60 R15 77H | Nokian     | Ganzjahresreifen | 7mm - 7mm   | i.O.     |      |
| 2     | 165/60 R15 77H | Nokian     | Ganzjahresreifen | 7mm - 7mm   | i.O.     |      |

## Ersatz

| Typ     | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|---------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Tirefit |             |            |           |             | 12/2025     |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Bedingte Besichtigung durch Verschmutzung

Bedingte Besichtigung durch Nässe, da Fzg. trotz abziehen, Restnässe vorhanden

Elektrische Verbraucher geprüft.

Klimaanlage und Getriebe eingeschränkt prüfbar.

Vorbehaltlich Folgekosten



## Angaben zum Fahrzeug

|                   |                   |                          |                              |
|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| Hersteller        | Toyota            | Besichtigungszustand     | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| Typ/Modell        | AYGO              | Laufleistung (abgelesen) | 84.792 km                    |
| Fahrgestellnummer | JTDJGNEC80N540599 | Erstzulassung            | 01.02.2021                   |

## Lackschichtdicke

| Nr. | Ort               | Messung |
|-----|-------------------|---------|
| 1   | Dach              | 94 µm   |
| 2   | Dachholm links    | 99 µm   |
| 3   | Dachholm rechts   | 96 µm   |
| 4   | Heckklappe/-tür   | 104 µm  |
| 5   | Kotflügel links   | 97 µm   |
| 6   | Kotflügel rechts  | 100 µm  |
| 7   | Motorhaube        | 99 µm   |
| 8   | Seitenwand links  | 96 µm   |
| 9   | Seitenwand rechts | 97 µm   |
| 10  | Tür vorne links   | 96 µm   |
| 11  | Tür vorne rechts  | 101 µm  |

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.


## Übersichtsfotos




**Abbildung 1:** Schräg vorne (links)



**Abbildung 2:** Schräg vorne (rechts)




**Abbildung 3:** Schräg hinten (rechts)



**Abbildung 4:** Schräg hinten (links)



**Abbildung 5:** Kombiinstrument



**Abbildung 6:** Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel




Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



**Abbildung 19:** Sonstiges




**Abbildung 20:** Sonstiges



**Abbildung 21:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #4:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #4:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - beschädigt - erneuern




**Beschädigung #5:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #5:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - erneuern




**Beschädigung #5:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - erneuern




**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




**Beschädigung #7:** Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #7:** Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen




**Beschädigung #8:** Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair




**Beschädigung #8:** Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #9:** Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade...  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade...  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Fahrzeugdach: Dachholm rechts -  
verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #10:** Fahrzeugdach: Dachholm rechts - verkratzt /  
verschürft - Smart Repair