

Fahrzeuginformationen		Fahrzeugdetails		Auftragsdaten	
Fahrgestell-Nr.	VF7YDBPFCRG007098	Hersteller	Citroën	Getriebe	
Kennzeichen	HH-VC8293	Car line		Gänge	
Laufleistung	44944 km	Series	Jumper	Hubraum	
Kraftstoffart		Model			
Sitze		Motor			
Türen		Karosserietyp			
Datum der Bewertung		Besichtigungsort			
14.08.25					

Fotoanlage						
	N/A					

[✓] = OK kein Schaden festgestellt

[!] = nicht OK/Auffälligkeit

[] = Keine Wertung

Generell	Technik	Technik
Anzahl Schlüssel	1	Unterboden beschädigt [✓]
Fahrbereit:	[✓]	Kontrollleuchte Motor aus [✓]
Rollfähig:	[✓]	Klimaanlage [✓]
Ladekabel Ele. FZG	[!]	Kupplung [✓]
Service fällig	[✓]	Innenraumgerüche [!]

Lackschichtdicke (µm)										
Kotflügel		Motorhaube	Tür vorne		Tür/ Schiebetür hinten		Seitenwand hinten		Heckklappe	Dach
links	rechts		links	rechts	links	rechts	links	rechts		
90	84	96	68	74	0	66	79	231	78	98

Reifen					Zweiter Radsatz (wenn vorhanden)				
Position	Art	Hersteller	Größe	Reifenprofil mm	Position	Art	Hersteller	Größe	Reifenprofil mm
VL:	Ganzjahr	Continental	225/75R16 121 R	4	ER 1:		N/V		
VR:	Ganzjahr	Continental	225/75R16 121 R	4	ER 2:		N/V		
HL	Ganzjahr	Continental	225/75R16 121 R	7	ER 3:		N/V		
HR	Ganzjahr	Continental	225/75R16 121 R	7	ER 4:		N/V		
S									

Beschreibung




Bauteil: Dachplatte
Position: Dach
Beschreibung: Klebereste
Intensität:
Reparatur: Polieren
methode:




Bauteil: Dachplatte
Position: Dach
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur: Lackierung
methode:



Bauteil: Tür (vorne)
Position: Linke Seite
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur: Lackierung
methode:



Bauteil: Kotflügel (hinten)
Position: Linke Seite
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur: Lackierung
methode:



Bauteil: Flügeltür links
Position: Zurück
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur: Lackierung
methode:



Bauteil: Flügeltür rechts
Position: Zurück
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur: Lackierung
methode:



Bauteil:	Schiebetüre
Position:	Rechte Seite
Beschreibung:	Kratzer
Intensität:	
Reparatur methode:	Smart repair



Bauteil:	Tür (vorne)
Position:	Rechte Seite
Beschreibung:	Kratzer
Intensität:	
Reparatur methode:	Lackierung