

Fahrzeuginformationen		Fahrzeugdetails		Auftragsdaten	
Fahrgestell-Nr.	VF7YDBPFCRG000961	Hersteller	Citroën	Getriebe	
Kennzeichen	HH-UX8246	Car line		Gänge	
Laufleistung	58536 km	Series	Jumper	Hubraum	
Kraftstoffart		Model			
Sitze		Motor			
Türen		Karosserietyp			
Datum der Bewertung		Besichtigungsort			
14.08.25					

Fotoanlage						
	N/A					

[✓] = OK kein Schaden festgestellt

[!] = nicht OK/Auffälligkeit

[] = Keine Wertung

Generell	Technik	Technik
Anzahl Schlüssel	1	Unterboden beschädigt [✓]
Fahrbereit:	[✓]	Kontrollleuchte Motor aus [✓]
Rollfähig:	[✓]	Klimaanlage [✓]
Ladekabel Ele. FZG	[!]	Kupplung [✓]
Service fällig	[✓]	Innenraumgerüche [!]

Lackschichtdicke (µm)										
Kotflügel		Motorhaube	Tür vorne		Tür/ Schiebetür hinten		Seitenwand hinten		Heckklappe	Dach
links	rechts		links	rechts	links	rechts	links	rechts		
92	89	94	67	82	0	73	69	75	74	73

Reifen					Zweiter Radsatz (wenn vorhanden)				
Position	Art	Hersteller	Größe	Reifenprofil mm	Position	Art	Hersteller	Größe	Reifenprofil mm
VL:	Winter	Michelin	225/75R16 121 R	5	ER 1:		N/V		
VR:	Winter	Michelin	225/75R16 121 R	4	ER 2:		N/V		
HL	Winter	Continental	225/75R16 121 R	6	ER 3:		N/V		
HR	Winter	Continental	225/75R16 121 R	6	ER 4:		N/V		
S									


Beschreibung



Bauteil: Außenspiegel
Gehäuse - Links
Position: Linke Seite
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur
methode:



Bauteil: Tür (vorne)
Position: Linke Seite
Beschreibung: Klebereste
Intensität:
Reparatur Smart repair
methode:



Bauteil: Flügeltür rechts
Position: Zurück
Beschreibung: Klebereste
Intensität:
Reparatur
methode:



Bauteil: Flügeltür links
Position: Zurück
Beschreibung: Klebereste
Intensität:
Reparatur
methode:



Bauteil: Flügeltür links
Position: Zurück
Beschreibung: Delle
Intensität:
Reparatur Reparaturteil
methode:



Bauteil: Kofferraumverkleidung
Position: Kofferraum
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur
methode:



Bauteil: Radhausschale hinten
Position: Linke Seite
Beschreibung: Verformung
Intensität:
Reparatur Reparaturteil
methode:




Bauteil: Radhausschale
hinten
Position: Rechte Seite
Beschreibung: Verformung
Intensität:
Reparatur
methode: Reparaturteil




Bauteil: Kotflügel (hinten)
Position: Rechte Seite
Beschreibung: Klebereste
Intensität:
Reparatur
methode:



Bauteil: Schiebetüre
Position: Rechte Seite
Beschreibung: Klebereste
Intensität:
Reparatur
methode:



Bauteil: Tür (vorne)
Position: Rechte Seite
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur
methode: Lackierung



Bauteil: Außenspiegel
Gehäuse - Rechts
Position: Rechte Seite
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur
methode: Smart repair



Bauteil: Dachplatte
Position: Dach
Beschreibung: Klebereste
Intensität:
Reparatur
methode: