

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9032287
vom: 12.09.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002068074
Besichtigt am: 12.09.2025 14:43
Berichts-Nr: 9032287
FIN: WAUZZZF4XRA012513

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9032287
vom: 12.09.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BPK
Erstzulassungsdatum:	30.10.2023
Laufleistung:	41.948 km
Farbe:	Navarrablau Metallic
Farbe Dach:	Navarrablau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	120 kW (164 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 9032287
 vom: 12.09.2025

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Digitaler Radioempfang
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/120 KW(4V) TDI Common-Rail	Doppelton-Signalhorn
GM ist: TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M/T48	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
8 Lautsprecher	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
A4	Einparkhilfe plus
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Abwicklung Serie	Elektrische Luftzusatzheizung
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Elektromechanische Servolenkung
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrersitz elektrisch einstellbar
Akzentflächen schwarz matt	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Anhängevorrichtung	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Assistenzpaket Stadt	Fensterschachteilen in schwarz (Gummi)
Assistenzpaket Tour	Fernlichtassistent
Audi active lane assist	Fertigungsablauf Standard
Audi AG	Folienbeklebung
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontantrieb
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi phone box	Funkschlüssel, ohne Safelock
Audi pre sense city	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi pre sense rear und basic	Fußhebelwerk "Standard"
Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Fußmatten vorn und hinten
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Ganzjahresreifen 225/50 R 17
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Außenspiegel links, asphärisch	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
Basis	Gurtanlegekontrolle
Batterie 380A (68Ah)	Halteassistent
Batterie/Generator Kapazität Standard	Heckblende (ECE)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bordliteratur in Deutsch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Businesspaket	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Dach in Wagenfarbe	Kategorie 0
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kein Selbstabholer
Dachreling in Aluminium	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Datenmodul Europa	Keine Aktionsausführung
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	Kennzeichenträger vorn
Dieselmotor	Kindersicherheits-Paket



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9032287
vom: 12.09.2025

Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Nackengebläse
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Klimaautomatik	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kofferraumbodenmatte	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Vorkonditionierung
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Windschott
Ladeboden	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ländergruppe A	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Lenkradheizung	Ohne zus.Warnleuchten
LED-Heckleuchten	Ohne Zusatz-/Standheizung
Lendenwirbelstütze pneumatisch einstellbar mit Massagefunktion für die Vordersitze	Ohne zusätzliche Bereifung
Linkslenker	PKW-Ausführung
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Räder der Serie
Mild-Hybrid	Räder, 10-Speichen, 7,5Jx17, Reifen 225/50 R17
Mit Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Rechtsverkehr
Mittelarmlehne vorn	Regionscode " ECE " für Radio
MMI Navigation plus mit MMI touch	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Motorabdeckung	Reifenreparaturset
Nicht Heissland	Reifensteuerung 17" Ganzjahresreifen
Normalsitze vorn	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Ablagepaket	Rückfahrkamera
Ohne Alcohol Interlock	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Audi drive select	S tronic
Ohne Beledung	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne besondere Farbausstattung	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Car2X	Scheinwerfer
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Dekorfolien/Embleme	Serienfahrwerk
Ohne Feuerlöscher	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Frontspoiler	Serienqualität
Ohne Garagentoröffner	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Head-up-Display	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne Heckspoiler	Sitzheizung vorn
Ohne Hinterachsgetriebe	Smartphone-Interface
Ohne integriertes Mautsystem	Sondersteuerung
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sondersteuerung I/VP
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sonnenblenden vorn
	Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9032287
vom: 12.09.2025

Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
spezielles Typschild EU
Spurwechselwarnung
Standard
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung (werksintern)
Steuerung SWIN
Steuerungsnummer
Stoff Index
Stoßfänger
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfand Deutschland
variable Kopfstützen für die Vordersitze
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Wegfahrsperre elektronisch
Zigarettenanzünder und Aschenbecher



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9032287
vom: 12.09.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9032287
vom: 12.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Tür vorne links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Stoßfänger vorne	Abrieb	Instandsetzen + lackieren
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Markenemblem hinten	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9032287
vom: 12.09.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9032287
vom: 12.09.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF4XRA012513

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9032287
vom: 12.09.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9032287
vom: 12.09.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9032287
vom: 12.09.2025



Innenraum - Kofferraum




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

2 - Tür vorne links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




4 - Stoßfänger vorne - Abrieb - Instandsetzen + lackieren



5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9032287
vom: 12.09.2025

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Markenemblem hinten - Fehlt - Ersetzen

