Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9132400 vom: 30.09.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002115312

Besichtigt am: 29.09.2025 12:57

Berichts-Nr: 9132400

FIN: WVWZZZ3CZPE048663







Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Seite 1 von 14 FIN: WVWZZZ3CZPE048663 Berichts-Nr: 9132400

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9132400 vom: 30.09.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie: Personenkraftwagen

Fahrzeugart: Kombi

Hersteller:VolkswagenModell:PassatHSN / TSN:0603 / BQSErstzulassungsdatum:11.05.2023

Laufleistung: 58.710 km

Farbe: Scale Silver Metallic
Farbe Dach: Scale Silver Metallic

Antriebsart: Frontantrieb

Motorisierung/Kraftstoff:

Diesel

Hubraum:

1.968 ccm

Leistung: 110 kW (150 PS)

Fahrzeuglänge: Fahrzeughöhe:

Fahrzeugbreite:

Zulässiges Gesamtgewicht:

Radstand:

Anzahl Achsen: 2

Zylinder: 4

Schadstoffklasse: Euro 6
Anzahl Türen: 4
Anzahl Sitze: 5

Getriebe: Schaltgetriebe 6-Gang

Polsterart: Teilleder

Interieurfarbe: Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz

Anzahl vorhandene Schlüssel: 2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:

Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:JaZulassungsbescheinigung entgegengenommen:JaKennzeichen entgegengenommen:BeideWartungsheft:Digital

Wartungsnachweis: Nicht prüfbar

Datum der letzten Wartung: Km-Stand bei letzter Wartung:

Seite 2 von 14 FIN: WVWZZZ3CZPE048663 Berichts-Nr: 9132400

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9132400 vom: 30.09.2025

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung

"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 Becherhalter vorn mit Abdeckung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W

230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Istanbul" 7 J x 17 in Sterling-Silber lackiert

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 I

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 I TDI, 110 kW

6-Gang-Schaltgetriebe

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite

Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A

Ambientebeleuchtung

Ambientebeleuchtung 1-farbig

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Außen-Sound Standard

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und

Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf

Fahrerseite abblendend

Außenspiegel rechts, konvex

Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung

Automatische Distanzregelung ACC mit

Geschwindigkeits begrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Wagenheber

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel in Mistralgrau

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole

Dekoreinlagen in Edelholz "Silver Birch"für Instrumententafel und Türverkleidungen

Diebstahlwarnanlage

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-

Horn und Abschleppschutz

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 180 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung

und Gurtstraffer

Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und

. Heckbereich

Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen

Einstiegsleisten vorn und hinten in Edelstahl

Elegance

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Differenzialsperre XDS

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der

Gepäckraumklappe

Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane

Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-

Federbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Feuerlöscher

Fixierband und 4 auf Schienen fixierbare Verzurrösen,

verschiebbarer Gepäckraumboden

Frontantrieb

Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar

und infrarot-reflektierend, geräuschdämmend

Fußgängererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckmanagement-Paket

Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit

elektrischer Öffnung

Gepäckraumauskleidung in Textil

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine

Bedarfsprognose

Seite 3 von 14 FIN: WVWZZZ3CZPE048663 Berichts-Nr: 9132400

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung

Berichts-Nr: vom: 30.09.2025

9132400

Head-up-Display

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendend

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht,

Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den

Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung Knie-Airbag auf Fahrerseite, Seitenairbags und Gurtstraffer für äußere Rücksitze

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-

und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 66 I Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Edelstahl

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem

Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden,

Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Modellpflege KW 45

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &

Internet'

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &

Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose

vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische

Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei

Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne

Funkantenne

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-

Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front

Assist" und "Side Assist"

Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent

"Side Assist"

Progressivlenkung

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

FIN: WVWZZZ3CZPE048663 9132400 Berichts-Nr: Seite 4 von 14

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung

vom:

Berichts-Nr: 9132400 30.09.2025

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Reserverad in Fahrbereifung, Leichtmetall

R-Line Sportpaket

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schaltgetriebe MQ350

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Seitenairbags für die äußeren Rücksitze,inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem

Seitliche Leisten unten in Chrom

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und

höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren

Rücksitzplätze in "ArtVelours", -wangeninnenseiten in Leder

Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten

Soundsystem "Harman Kardon", 10+1 Lautsprecher, 700 Watt Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportfahrwerk, Karosserie ca. 15 mm tiefergelegt

Sport-Komfortsitze vorn

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste und

Chromblenden im Stoßfänger hinten

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Türverkleidung in Lederoptik

Typprüfland Deutschland

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear

View" Variant

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verbundsicherheitsglas, geräuschdämmend für Seitenscheiben; Heck- und Seitenscheiben hinten

abgedunkelt Seite 5 von 14 Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Winterräder "Aragon" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x 16, AirStop®-Winterreifen 215/60 R 16 H

FIN: WVWZZZ3CZPE048663 9132400 Berichts-Nr:



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9132400 vom: 30.09.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 91 V	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 91 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 91 V	7,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 91 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Ersatz		Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	8,0 mm

Pannenbereifung zulässig:JaPannenbereifung verkehrssicher:JaBordwerkzeug vorhanden:JaWagenheber vorhanden:Ja

Seite 6 von 14 FIN: WVWZZZ3CZPE048663 Berichts-Nr: 9132400

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9132400 vom: 30.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
2	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Motorhaube	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
4	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
5	Vorbereitungszeit Kunstsstoff- Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Dachholm links	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Dachholm rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Seite 7 von 14 FIN: WVWZZZ3CZPE048663 Berichts-Nr: 9132400

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9132400 vom: 30.09.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:

Vorschäden feststellbar:

Nein

Nachlackierungen vorhanden:

Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Seite 8 von 14 FIN: WVWZZZ3CZPE048663 Berichts-Nr: 9132400

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9132400

vom: 30.09.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Bewertungsumfang:

Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

WVWZZZ3CZPE048663 Fahrzeug-Identifizierung:

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand: Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen: Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt: Nein Motorenlauf durchgeführt: Ja Fahrprobe durchgeführt: Nein

FIN: WVWZZZ3CZPE048663 9132400 Berichts-Nr: Seite 9 von 14

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG - Am Tüv 1 - 30519 Hannover

TUVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9132400 vom: 30.09.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Seite 10 von 14 FIN: WVWZZZ3CZPE048663 Berichts-Nr: 9132400

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9132400 vom: 30.09.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Seite 11 von 14 FIN: WVWZZZ3CZPE048663 Berichts-Nr: 9132400

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -





Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -Navigationsgerät/Radio

Seite 12 von 14 FIN: WVWZZZ3CZPE048663 Berichts-Nr: 9132400



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9132400 vom: 30.09.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)







2 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren











3 - Motorhaube - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)











4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren





 ${\bf 5}$ - Vorbereitungszeit Kunstsstoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

Seite 13 von 14 FIN: WVWZZZ3CZPE048663 Berichts-Nr: 9132400

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9132400 vom: 30.09.2025

6 - Dachholm links - Delle(n) - Kaltdrücken







7 - Dachholm rechts - Delle(n) - Kaltdrücken





Seite 14 von 14 FIN: WVWZZZ3CZPE048663 Berichts-Nr: 9132400