

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9098880
vom: 24.09.2025

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002108219
Besichtigt am: 24.09.2025 16:55
Berichts-Nr: 9098880
FIN: WVGZZZ5NZNW058693



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9098880
vom: 24.09.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CIR
Erstzulassungsdatum:	18.08.2022
Laufleistung:	67.079 km
Farbe:	Reflexsilber Metallic
Farbe Dach:	Reflexsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Grau - Blau/ Titanschwarz/Schwarz/Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	22.000 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9098880
vom: 24.09.2025

» Fahrzeugausstattung

"Active"	Dämpfung vorn
"ACTIVE"	Dekoreinlagen für Sondermodell
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Digitaler Radioempfang DAB+
230-V-Steckdose im Gepäckraum	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3 Kopfstützen hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Galway" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
6-Gang-Schaltgetriebe	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
8 Lautsprecher	ECO-Funktion
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegsleisten für Sondermodell
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ablagefächer in der Dachkonsole	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Entfall Anschlussgarantie
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrprofilauswahl
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Federbereich 32 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fertigungsablauf Standard
Batterie 320A (59Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängererkennung
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug und Wagenheber	Innenspiegel automatisch abblendend
Cargo-Paket	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachreling silber eloxiert	
Dämpfung hinten, Basis 1	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9098880
vom: 24.09.2025

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Komfortausstattung
Komfortsitze vorn
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Kurzheck
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED-Scheinwerfer
Lendenwirbelstützen vorn
Leuchte im Fußraum vorn
Leuchtwertenregulierung
Linkslenker
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Mittelarmlehne vorn
Müdigkeitserkennung
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display
Multifunktionskamera
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Nebelschlussleuchte
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Normal-Lackierung
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Ohne 2. Batterie
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängervorrichtung
Ohne Aufkleber und Embleme
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Feuerlöscher
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler
Ohne Individualeinbau
ohne Kennzeichenträger
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Ladekabel
Ohne Mode3 Ladekabel
Ohne Nebelscheinwerfer
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Trennwand
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Radio
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regensensor
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 215/65 R 17, Rollwiderstandsklasse A
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifenkontrollanzeige
Rückfahrkamera "Rear View"
Rückleuchten
Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Schaltgetriebe MQ 281
Schalthebelknopf in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schubladen unter den Vordersitzen
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9098880
vom: 24.09.2025

Sitzbezüge für Sondermodell
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Spurhalteassistent "Lane Assist"
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 17, AirStop®-
Winterreifen 215/65 R 17 H
Winterräder Stahl (zusätzlich), 6,5 J x 17, AirStop®-
Winterreifen 215/65 R 17 H
Zentralverriegelung mit Safe-Sicherung, Funkfernbedienung
und 2 Funkklappschlüsseln
Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9098880
vom: 24.09.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	3,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	3,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 99 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 99 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	4,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	7,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	7,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9098880
vom: 24.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Reifen vorne links	Verschlissen	Ersetzen
3	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Fehlstellung	Demontage/Montage
4	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Smart Repair
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9098880
vom: 24.09.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	324,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	263,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	297,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9098880
vom: 24.09.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZNW058693

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9098880
vom: 24.09.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9098880
vom: 24.09.2025



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug




Lackstärke Dach



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken





2 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar




Und vorne rechts



3 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Fehlstellung - Demontage/Montage



4 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Smart Repair



5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9098880
vom: 24.09.2025