

Nr zlecenia DEKRA: SIXT/CEN/61634/25/08/20
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 20-08-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A



Rzeczoznawcy: **Cezary Zarębski (NEW)**
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Wycena wartości pojazdu sprzedaż

Zakres ekspertyzy

Kod ekspertyzy

Nr zlecenia DEKRA
Data zlecenia

Zlecniodawca

Wycena wartości pojazdu, Opis stanu
technicznego/Kosztorys naprawy
SIXT-PZP(E)/RT/WPO(Z)+WPO(S)-1, KN, OST

SIXT/CEN/61634/25/08/20
20-08-2025

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model
Typ/wersja

Nr rejestracyjny
VIN

Data oględzin
Miejsce oględzin

Zestawienie wyników

samochody osobowe
SKODA
Octavia IV Kombi 20-24
Octavia 2.0 TDI Style DSG

WT0474G
TMBJJ8NX2PY134946

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0142127
Producent	SKODA
Model	Octavia IV Kombi 20-24
Typ/wersja	Octavia 2.0 TDI Style DSG
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1478
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1990
Rozstaw osi 1/2	2667
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1968
Moc silnika [KM/kW]	150/110
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	WT0474G
VIN	TMBJJ8NX2PY134946
Data 1. rejestracji	31-05-2023
Data 1. rej. w Polsce	31-05-2023
Data nast. bad. techn.	31-05-2026
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	145 671 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, FIREHAWK SPORT	225/45 18 95Y	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, FIREHAWK SPORT	225/45 18 95Y	6,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/45 18 91Y	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/45 18 91Y	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 2 lampki do czytania z przodu i oświetlenie części pasażerskiej z tyłu
2. Auto Light Assist- automatyczne włączanie i wyłączanie światła drogowych
3. Bluetooth
4. Care Connect - 1 rok
5. Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST
6. DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych
7. DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
8. Dekor STYLE
9. Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu
10. ESP z ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+
11. Elektryczne podnoszenie szyb, przód
12. Elektryczne podnoszenie szyb, tył
13. Felgi aluminiowe 18 PERSEUS 7,5J z ogumieniem
14. Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową
15. Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
16. Funkcja SmartLink z połączeniem bezprzewodowym dla urządzeń Apple iOS
17. Gniazdo 12V w bagażniku
18. Gwarancja 3 lata / 60000 km
19. Głośniki - 8 sztuk
20. Haczyki na torby
21. Hamulec antykolizyjny - multicollision brake
22. Hamulec postojowy, elektromechaniczny
23. Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
24. Immobilizer - Blokada przeciwwuruchomieniowa
25. KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu
26. Kamera cofania
27. Kierownica 2-ramienna skórzana, wielofunkcyjna z manetkami zmiany biegów
28. Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic
29. Kurtyny powietrzne
30. LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu
31. Lampy przednie LED Top Matrix
32. Lane Assist - asystent zmiany pasa ruchu
33. Lusterka boczne elektrycznie składane i podgrzewane, aut. przyciemniające się lust. po str. kierowcy
34. Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
35. Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności
37. Oświetlenie części bagażowej - 2 lampki
38. Pakiet CHROM - chromowana listwa wokół krawędzi okien bocznych oraz chromowana listwa zderzaka przód
39. Parasolka w schowku drzwi kierowcy
40. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami - tył
41. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód
42. Poduszka powietrzna, centralna
43. Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
44. Podłokietnik z przodu
45. Podłokietnik z tyłu
46. Połączenie alarmowe - manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku
47. Radio BOLERO (10 cali, 2 gniazda USB-C umożliwiające ładowanie i transfer danych)
48. Ramka grilla chromowana
49. Regulacja wysokości przednich zagłówków
50. Relingi dachowe w kolorze srebrnym
51. Roleta przestrzeni bagażowej
52. Schowek na kamizelkę odblaskową
53. Schowek na okulary
54. Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa
55. SunSet - przyciemniane tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika
56. System kontroli ciśnienia w oponach TPM
57. Tapicerka materiałowa
58. Tempomat z ogranicznikiem prędkości
59. Trzecie światło STOP
60. Trzy zagłówki tylne
61. Tylne kanapa składana i dzielona
62. Tylne światła LED TOP z dynamicznymi kierunkowskazami
63. Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy
64. VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników
65. Wspomaganie układu kierowniczego
66. Wycieraczka szyby tylnej AERO
67. Zamek centralny zdalnie sterowany
68. Zestaw do naprawy przebitej opony
69. Zestaw siatek w bagażniku
70. Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów i z LED
71. Światła przeciwmgielne tylne

36. Ogrzewanie przednich foteli

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Hak holowniczy (składany) z adapterem
2. Lakier metalik
3. Pakiet Selection
- Tempomat adaptacyjny do 210 km/h (adaptive cruise control)
- Oświetlenie deski rozdzielczej, drzwi oraz miejsca na nogi, podświetlenie wewnętrznych klamek drzwi
- Elektrycznie i bezdotykowo otwierana pokrywa bagażnika
- Pokrywa bagażnika bezdotykowo otwierana, elektrycznie sterowana
4. Rezygnacja z kamery cofania

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto)

Korekty

Pierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji

Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji

Przebieg

Korekta przebiegu

Wartość pojazdu po korekcie przebiegu

Wyposażenie

Korekta wyposażenia

Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia

Ogumienie

Korekta ogumienia

Wartość pojazdu po korekcie ogumienia

Inne

Stan dbałości o pojazd , uszkodzenia i braki (-2,00%)

Łącznie inne

Wartość pojazdu po korektach innych


uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Data: 09-09-2025

Rzecznik DEKRA:
Cezary Zarębski (NEW)
Dariusz Gomuliński

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- inne:

alarm brak możliwości weryfikacji

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
-

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy nie załączono zdjęć dow. rej./karty poj. lub dołączono te dokumenty, jednakże z \"ukrytymi\" informacjami dot. Użytkownika/Kredytobiorcy. Nie podano też żadnych informacji w pozostałej części ekspertyzy dot. Użytkownika/Kredytobiorcy. TAK.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Patrz uwagi - Dekra zlecenia.
brak gumki na kluczyku

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z przodu



Fot. 6.
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Przekątna tylna prawa



Fot. 8.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Przekątna tylna lewa



Fot. 10.
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Bok lewy z przodu



Fot. 12.
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Numer identyfikacyjny



Fot. 14.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Zestaw wskaźników - przebieg




Fot. 16.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Fot. 20.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Tunel środkowy



Fot. 22.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Kierownica z lewej strony



Fot. 24.

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Bagażnik



Fot. 26.
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Spód pojazdu tył



Fot. 28.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32.

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36.
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44.

Blotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 46.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 2



Fot. 50.

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Dach - Rysa/odprysk 2



Fot. 52.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.
Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1