


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9231955
vom: 15.10.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002138239
Besichtigt am: 15.10.2025 11:05
Berichts-Nr: 9231955
FIN: VSSZZZ5F2P6504537

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9231955
vom: 15.10.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / AOD
Erstzulassungsdatum:	17.08.2022
Laufleistung:	30.586 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	"Magic" Schwarz
Farbe Dach:	"Magic" Schwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	221 kW (301 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teil-Kunstleder
Interieurfarbe:	Soul/Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	-244 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9231955
vom: 15.10.2025

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung hinten
19"-Leichtmetallräder "Exclusive" 36/1, bearbeitet, kupferfarben	Dämpfung vorn
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Datenträger für EU, integriert
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
230-V-Wechselrichter und -Steckdose (im Gepäckraum)	Digitaler Radioempfang
4 Türen	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/221 KW TFSI, homogen	Drei.-Automatikgurte vorn
Grundmotor ist: TT6/T3W	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
7-Gang-Automatikgetriebe Allrad A7A	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgasendrohr zweiflutig	Dynamiklenkung
Abgaskonzept, EU6 AP	Easy Open - Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung
Abwicklung Serie	ECO-Funktion
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Aktivkohlebehälter (EVAP)	-
Allradantrieb	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Ambientelicht Ausführung 2	Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memory-Funktion
Angehobener Ladeboden hinten	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Anhängevorrichtung	Embleme
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Armaturentafel Standard	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außenspiegel links, konvex	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel rechts, konvex	Fernlichtassistent
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Batterie 420A (70Ah)	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Beheizbare Frontscheibe, nichtreflektierend	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bordwerkzeug	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Brembo-Bremsenpaket + Beats + variabler Ladeboden	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Grossdach-System
Dachreling, schwarz	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9231955
vom: 15.10.2025

Heckspoiler	Nichtraucherausführung
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Ablageschale am Dachhimmel
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kategorie 0	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Feuerlöscher
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Fußmatten
Klimakomfortscheibe	Ohne Handbremshebelgriff
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Individualeinbau
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kopfstützen vorn	Ohne Ladedose
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Sonderspezifikationen
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mechanische Rücksitz-Entriegelung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne zus. Warnleuchten
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Verkehrszeichenerkennung	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelarmlehne vorn	Pannen-Set
Modul Boden hinten Ausführung 7	Panorama-Ausstelldach, elektrisch
MPV	Parklenkassistent
Müdigkeitserkennung	Preisnachlass-Paket
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Privater Notruf
Navigationsgerät-High	Radabdeckung Mitte
Nebelscheinwerfer	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nebelschlussleuchte	Radstand
Netztrennwand	Rechtsverkehr
Netztrennwand	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 245/40 R19 94W (Polymerbeschichtung)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9231955
vom: 15.10.2025

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)
Schalthebelknopf Sport
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz in Grundausrüstung
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Gewebe
Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höhen-einstellbar
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonderpreis
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Ausstattung
Sportsitze vorn
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent
Spurwechselassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Supersportlenkrad mit Bediensatelliten
Supersportlenkrad mit Tiptronic, beheizbar
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Variante Grundausrüstung
Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9231955
vom: 15.10.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Vredestein	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	6,0 mm
Vredestein	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	6,0 mm
Vredestein	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	6,0 mm
Vredestein	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9231955
vom: 15.10.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Deformiert	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
3	Vorbereitungszeit Kunststoffs- Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
5	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
7	Belüftungsdüse hinten mitte	Gebrochen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumabdeckung (Rollo)	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9231955
vom: 15.10.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	549,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9231955
vom: 15.10.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F2P6504537

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9231955
vom: 15.10.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9231955
vom: 15.10.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Equipment - Anhängerkupplung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9231955
vom: 15.10.2025




Lackstärke Tür hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9231955
vom: 15.10.2025




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Deformiert - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden

Kommentar

Preis ist geschätzt.




2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



3 - Vorbereitungszeit Kunststoffs-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen








Zustandsbericht




- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9231955
vom: 15.10.2025

5 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



6 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



7 - Belüftungsdüse hinten mitte - Gebrochen - Ersetzen

Kommentar

Preis ist geschätzt.





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 9231955
vom: 15.10.2025

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Abplatzer.



FEHLTEILE

1 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

Hutablage fehlt. Preis ist geschätzt.

