

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9173673 vom: 07.10.2025

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002120893

Besichtigt am: 07.10.2025 13:25

Berichts-Nr: 9173673

FIN: TMBJJ8NX1PY077994







Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Seite 1 von 13 FIN: TMBJJ8NX1PY077994 Berichts-Nr: 9173673



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9173673 vom: 07.10.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie: Personenkraftwagen

Fahrzeugart: Kombi
Hersteller: Skoda
Modell: Octavia
HSN / TSN: 8004 / AWL
Erstzulassungsdatum: 28.03.2023
Laufleistung: 118.513 km

Nachweis Kilometerstand:

Farbe: Velvet-Rot Metallic
Farbe Dach: Velvet-Rot Metallic

Antriebsart: Frontantrieb

Motorisierung/Kraftstoff: Diesel

Hubraum: 2.000 ccm

Leistung: 110 kW (150 PS)

Fahrzeuglänge:4.689 mmFahrzeughöhe:1.505 mmFahrzeugbreite:1.829 mmZulässiges Gesamtgewicht:1.990 kgRadstand:2.667 mm

Anzahl Achsen: 2

Zylinder: 4

Schadstoffklasse:Euro 6Anzahl Türen:4

Anzahl Sitze: 5

Polsterart: Stoff
Interieurfarbe: Schwarz

Anzahl vorhandene Schlüssel: 3

» Dokumente & Wartung

Getriebe:

Nächste HU: 03.2026

Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:JaZulassungsbescheinigung entgegengenommen:JaKennzeichen entgegengenommen:KeineWartungsheft:Digital

Wartungsnachweis: Nicht prüfbar

Datum der letzten Wartung:

Km-Stand bei letzter Wartung:

Restlauf bis Service: 3.100 KM

Seite 2 von 13 FIN: TMBJJ8NX1PY077994 Berichts-Nr: 9173673

Automatik 7-Gang



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9173673 vom: 07.10.2025

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung

"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge,

Fu~g{nger und Radfahrer

"SMART LINK" (wired and wireless connect)

"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in

Sicherheitsinnenspiegel

4 Türen

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T

D1/TI9/T1I/T3C

7-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekästen im Kofferraum

Ambiente und Umfeldbeleuchtung

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue

Naht

Außen-Sound Standard

Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb.

(Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar,

. Vorfeldbel

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Ausströmer

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-

Limiter

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn

Berganfahrassistent

Besondere Innengeräuschdämpfung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Chrompaket

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

Columbus PLUS Business

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -

-

Einparkhilfe vorn und hinten

Elektrische Luftzusatzheizung

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Fahrerknieairbag

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-

tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung,

elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil) Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine

Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und

akustisch

Head-Up Display

Heckscheibenwischer "AERO"

Heckspoiler

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Seite 3 von 13 FIN: TMBJJ8NX1PY077994 Berichts-Nr: 9173673



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9173673 vom: 07.10.2025

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, manuell

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top

tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Komfort BASIS

Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist

LED- Hauptscheinwerfer

Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic

LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles

Styling

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.

Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Luxusausstattung

Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent

Mit Halter

Mit Multifunktionskamera

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole

Modul Boden hinten Ausführung 4

Navi Columbus + Web Radio

Nebelscheinwerfer

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netzprogramm + Cargoelemente

Netztrennwand

Nicht Heissland

Normal-Lackierung

Notrufsystem eCall+

Ohne 2. Batterie

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne Adapter

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Fußmatten

Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladekabel

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Lichtassistent

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Schalthebelknopf/-Griff

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Schmutzfänger

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Skisack

Ohne Stabilisator hinten

Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Optionsinfotainment (MIB3)

Pannen-Set

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert

Reifendruckkontrolle

Reifenlieferanten für EU Länder

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit

Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Seite 4 von 13 FIN: TMBJJ8NX1PY077994 Berichts-Nr: 9173673



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9173673 vom: 07.10.2025

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schl}sselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schriftzugsatz in Grundausführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstofferstbefüllung (6L)

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Side Assist

Sitzbezüge in Stoff

Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Tagesfahrlichtschaltung

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transport

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfland Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variant/Avant

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

Seite 5 von 13 FIN: TMBJJ8NX1PY077994 Berichts-Nr: 9173673



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9173673 vom: 07.10.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja
Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Seite 6 von 13 FIN: TMBJJ8NX1PY077994 Berichts-Nr: 9173673



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9173673 vom: 07.10.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Außenschweller rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Seitenwand hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
4	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Seite 7 von 13 FIN: TMBJJ8NX1PY077994 Berichts-Nr: 9173673



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9173673 vom: 07.10.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.486,13
			Summe (ohne MwSt.):	€ 1.486,13

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)	
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	274,0	
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	146,0	
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	249,0	
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (μm)	1.225,0	
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.		

Seite 8 von 13 FIN: TMBJJ8NX1PY077994 Berichts-Nr: 9173673



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9173673 vom: 07.10.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Bewertungsumfang:

Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

TMBJJ8NX1PY077994 Fahrzeug-Identifizierung:

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand: Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen: Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt: Nein Motorenlauf durchgeführt: Ja Fahrprobe durchgeführt: Nein

FIN: TMBJJ8NX1PY077994 9173673 Berichts-Nr: Seite 9 von 13



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9173673 vom: 07.10.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Seite 10 von 13 FIN: TMBJJ8NX1PY077994 Berichts-Nr: 9173673



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9173673 vom: 07.10.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links

Seite 11 von 13 FIN: TMBJJ8NX1PY077994 Berichts-Nr: 9173673



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9173673 vom: 07.10.2025



Lackstärke Seitenwand hinten



Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum -Navigationsgerät/Radio

Seite 12 von 13 FIN: TMBJJ8NX1PY077994 Berichts-Nr: 9173673



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9173673 vom: 07.10.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Außenschweller rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren





2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren







4 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen







Seite 13 von 13 FIN: TMBJJ8NX1PY077994 Berichts-Nr: 9173673