

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216681/10/25-11401	Data raportu	10-10-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	30-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/71149/25/09/22	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD8EV7M8025183
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.5 CDTI Edition S&S aut
Numer rejestracyjny	SK848VF
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1496 ccm/90 kW
Stan licznika	148 089 km
Data 1. rej./rok prod.	29-09-2021/2021
Data nast. bad. techn.	29-09-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze czarnym, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Relingi dachowe, czarne, Spoiler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Talino, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner radia cyfrowego DAB, Tyłne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw naprawczy do opon, Światła do jazdy dziennej LED, Lakier specjalny metaliczny/specjalny perłowy, Pakiet Komfort

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/55 16 91V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/55 16 91V	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/55 16 91V	4,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/55 16 91V	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Kratka nawiewu zewnętrzna L	uszkodzone sterowanie powietrza	WY	0.2
2	Okładzina zderzaka przedniego	niewłaściwe pasowanie	NA	0.3
3	Dach	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.3
4	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
5	Błotnik tylny L	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	zarysowanie		

7	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
8	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
9	Słupek przedni (A) z progiem L	rysa/odprysk		
10	Słupek przedni (A) z progiem R	rysa/odprysk		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
14	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
15	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
16	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
17	Nakładka słupka C L	zarysowanie		
18	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa


A close-up photograph of a car's brake system. The image shows a dark, metallic brake disc with visible horizontal grooves. A brake caliper is mounted over the disc, and two brake pads are visible, pressing against the disc's surface. The lighting is dramatic, with a bright highlight on the right side of the disc and deep shadows elsewhere.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny	
Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny Pierwszy Właściciel Model pojazdu <u>Astra</u> Numer identyfikacyjny pojazdu <u>W0U6482V7M8025183</u> Nazwisko / numer Klienta <u>POINER OM</u> Numer rejestracyjny <u>SK 848VF</u> Miejscowość, data wydania pojazdu "Kancelarz" Sp. z o.o. ul. Obrońców Westerplatte 26 Data pierwszego przedłożenia ul. Gliwicka 9, 44-178 Przyszowice NIP 641-10-45545, Regon 272012523 Podpis i pieczęć Sprzedawcy (Autoryzowany Dealer marki Opel)	Drugi Właściciel Nazwisko / numer Klienta Numer rejestracyjny Trzeci Właściciel Nazwisko / numer Klienta Numer rejestracyjny Czwarty Właściciel Nazwisko / numer Klienta Numer rejestracyjny Dane osobowe Kupujących nowe samochody będą przetwarzane przez Sprzedawcę oraz Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby obsługi Kupujących zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te mogą być przetwarzane w tym celu również przez spółki z grupy Opel Poland Sp. z o.o. oraz usługodawców tych spółek, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podanie danych jest dobrowolne, a Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Niniejszy dokument upoważnia do korzystania z usług dowolnego Autoryzowanego Serwisu marki Opel wskazanego w Autoryzowanym Serwisu marki Opel wskazanego w Warunkach gwarancji w punkcie 5 Zasięg geograficzny gwarancji w zakresie kontroli oraz prac serwisowych i gwarancyjnych. Gwarancja obowiązuje od dnia dostawy lub pierwszej rejestracji, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. <u>23.09.2024.</u> Rozpoczęcie obowiązywania gwarancji.

Fot. 34


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Potwierdzenie czynności serwisowych		
Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☒ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data 29.01.2015 km 12703	Data 26.09.2015 km 14768	Data _____ km _____
Olej silnikowy	Olej silnikowy	Olej silnikowy
Jakość: Wym. olej.	Jakość: Baza olej.	Jakość: _____
Lepkość: _____ W- _____	Lepkość: _____ W- _____	Lepkość: _____ W- _____
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C
Tak Nie	Tak Nie	Tak Nie
☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)	☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)	☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtrowanie powietrza	☐ Filtrowanie powietrza	☐ Filtrowanie powietrza
☐ Wkład filtra powietrza	☐ Wkład filtra powietrza	☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wielorowkowy	☐ Pasek wielorowkowy	☐ Pasek wielorowkowy
☐ Pasek zębaty	☐ Pasek zębaty	☐ Pasek zębaty
☐ Filtrowanie paliwa	☐ Filtrowanie paliwa	☐ Filtrowanie paliwa
☐ Olej przekładniowy	☐ Olej przekładniowy	☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy	☐ Płyn hamulcowy	☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon	☐ Zestaw do naprawy opon	☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu	☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu	☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu
☐ Świece zapłonowe	☐ Świece zapłonowe	☐ Świece zapłonowe
☐ Płyn chłodzący	☐ Płyn chłodzący	☐ Płyn chłodzący
☐ Dodatki do paliwa	☐ Dodatki do paliwa	☐ Dodatki do paliwa
Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu		
F.H.U. Gładysz i Synowie Sp. j. ul. Krakowska 15 33-113 Tarnów / Złobice Data 29.01.2015, REGON: 850435790	F.H.U. Gładysz i Synowie Sp. j. ul. Krakowska 15 33-113 Tarnów / Złobice Data 26.09.2015, REGON: 850435790	F.H.U. Gładysz i Synowie Sp. j. ul. Krakowska 15 33-113 Tarnów / Złobice Data _____, REGON: 850435790
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 40


Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48


Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 52

Słupiek przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Łłotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogłłdowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 62


Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63


Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64


Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65


Dach - Rysa/odprysk 2



Fot. 66

Dach() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67


Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 72

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75


Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 76

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 80

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 82

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Reflektor L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 84

Reflektor L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 86

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 88

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89


Fotel prz. lew. - Inne 2



Fot. 90

Fotel prz. lew.() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 92

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Ostony kanapy tyl. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 94

Ostony kanapy tyl. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 96

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2