

Besichtigungsort

2trde - Driving Vehicle Profit
Lindestraße 1 B
06502-Blankenburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Rohlf Eileen

Besichtigungsdatum:

12.11.2025

Auftragsnummer:

063745

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Ford**
Typ: **Mondeo Turnier**
Fahrgestellnummer: **WF0FXXWPCFHD63745**
Erstzulassung: **20.12.2017**
Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 6 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU6**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **278.759 km**
Kraftstoffart: **Diesel**
Farbe: **Polar-Silber Metallic**
Leistung: **132 kW / 180 PS**
Hubraum: **1997 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **1**

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Coming-Home-Lichtfunktion
2	Lenkrad mit Schaltwippen
3	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
4	LM-Felgen
5	Nebelscheinwerfer
6	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
7	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
8	Sportsitze
9	Start/Stop-Anlage
10	Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
11	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
12	Außenspiegel Wagenfarbe
13	Dachreling (Aluminium)
14	Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDCi KAT
15	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
16	Türgriffe außen lackiert
17	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
18	Antriebsart: Frontantrieb
19	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
20	Farbdisplay (10,1 Zoll)
21	Gepäckraumabdeckung / Rollo
22	Klimaautomatik 2-Zonen
23	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
24	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
25	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
26	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
27	Karosserie: 5-türig
28	Leseleuchten im Fond
29	Reserverad als Notrad
30	Sicht-Paket
31	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
32	Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel

Nr.	Bezeichnung
33	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
34	Kindersicherung elektrisch
35	Leseleuchte vorn
36	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
37	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
38	Doppelendrohr Auspuffanlage
39	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
40	Fußraumleuchte vorn
41	Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
42	Innenraumfilter: Pollenfilter
43	KeyFree-System
44	Mittelarmlehne hinten
45	Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
46	Parkbremse elektrisch
47	Reifendruck-Kontrollsystem
48	Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach)
49	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
50	Anti-Blockier-System (ABS)
51	Antischlupfregelung (ASR) + ABS
52	Einstiegschienen vorn
53	Servolenkung elektrisch
54	Außenspiegel elektr. anklappbar
55	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
56	Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
57	Intelligent Protection System (IPS)
58	Lendenwirbelstütze vorn
59	Rußpartikelfilter
60	Seitenschweller Wagenfarbe
61	Sitz vorn links höhenverstellbar
62	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
63	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
64	Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Design-Paket 2
3	* Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
4	* Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
5	* Sicht-Paket
6	* Innenspiegel mit Abblendautomatik
7	* Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
8	* Tagfahrlicht LED
9	* Tagfahrlicht
10	* Scheibenwischer mit Regensensor
11	* Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
12	* Power KeyFree-Startfunktion
13	* KeyFree-System
14	* Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
15	* Heckklappenbetätigung elektrisch
16	* Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
17	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
18	* Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
19	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
20	Winter-Paket 2
21	* Frontscheibe heizbar
22	* Steckdose 230V

Nr.	Bezeichnung
23	* Sitzheizung hinten
24	* Sitzheizung vorn
25	* Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)
26	Business-Paket 2
27	* Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
28	* Rückfahrkamera
29	* Ford SYNC 3 mit Navigation
30	* Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC)
31	* Audiobedienung am Lenkrad
32	* USB-Anschluss
33	* Parkpilotsystem hinten
34	* Parkpilotsystem vorn und hinten
35	* Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
36	* Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
37	* Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
38	* 12 Lautsprecher
39	* 9 Lautsprecher
40	* Radioempfang digital (DAB)
41	* Sound-System Premium
42	* Subwoofer
43	Fußmatten Velours
44	Raucher-Paket

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Besichtigungsort
2trde - Driving Vehice Profit
Lindestraße 1 B
06502-Blankenburg

Auftraggeber
Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rohlff Eileen
Besichtigungsdatum: 12.11.2025
Auftragsnummer: 063745



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Service nachweis vorhanden ja: ☐ nein: ☒

Service nachweis

Fahrgestellnummer WF0FXXWPCFHD63745
Fahrzeugtyp: Ford Mondeo Turnier 132 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 09/27

☒ fahrbereit ☐ nicht fahrbereit ☐ rollfähig
☐ nicht verkehrssicher ☐ nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

✓ Motor funktionsfähig

✓ Getriebe funktionsfähig

✓ Lichtanlage funktionsfähig

✓ Fensterheber funktionsfähig

✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig
✗ = nicht funktionsfähig
— = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden
ja ☒
nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Kotflügel und Tür links erneuert

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Einstiegschweller rechts	1, 2, 3	Dellen	
2	C-Säule rechts	4	Dellen	
3	Tür hinten rechts	5, 6	Kratzer	
4	Tür hinten links	7, 8	Dellen	
5	Einstiegschweller links	9, 10	Dellen	
6	Motorhaube	11, 12, 13	Dellen	
7	Karosserie	14	Flugrost	Flugrost auf der gesamten Karosserie
8	Stoßfänger	15, 16, 17, 18	Kratzer	
9	AGR		defekt	

Besichtigungsort
2trde - Driving Vehice Profit
Lindestraße 1 B
06502-Blankenburg

Auftraggeber
Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rohlff Eileen
Besichtigungsdatum: 12.11.2025
Auftragsnummer: 063745



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Frontscheibe	19, 20	Steinschlag	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaran Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/60 R16 95V	Goodyear	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/60 R16 95V	Goodyear	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/60 R16 95V	Goodyear	5
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/60 R16 95V	Goodyear	5



Besichtigungsort

2trde - Driving Vehicle Profit

Lindestraße 1 B

06502-Blankenburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Rohlf Eileen

Besichtigungsdatum:

12.11.2025

Auftragsnummer:

063745

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

2trde - Driving Vehicle Profit

Lindestraße 1 B

06502-Blankenburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Rohlf Eileen

Besichtigungsdatum:

12.11.2025

Auftragsnummer:

063745

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links



Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

9.2 Fahrzeuginnenraum



Bild 1: Beifahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Cockpit gesamt (von hinten)

Besichtigungsort

2trde - Driving Vehicle Profit

Lindestraße 1 B

06502-Blankenburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.

SLL Automotive Group GmbH

Erika-Mann-Str. 63

80636 München

Gutachter:

Rohlf Eileen

Besichtigungsdatum:

12.11.2025

Auftragsnummer:

063745


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Innenraum hi. von re.



Bild 4: Kofferraum / Laderaum

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Navigationssystem



Bild 2: Instrumententafel

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Einstiegschweller rechts Dellen



Bild 2: Karosserie / Einstiegschweller rechts Dellen



Bild 3: Karosserie / Einstiegschweller rechts Dellen



Bild 4: Karosserie / C-Säule rechts Dellen



Bild 5: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer




Bild 6: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 7: Karosserie / Tür hinten links Dellen



Bild 8: Karosserie / Tür hinten links Dellen



Bild 9: Karosserie / Einstiegschweller links Dellen



Bild 10: Karosserie / Einstiegschweller links Dellen



Bild 11: Karosserie / Motorhaube Dellen



Bild 12: Karosserie / Motorhaube Dellen



Bild 13: Karosserie / Motorhaube Dellen



Bild 14: Karosserie / Karosserie Flugrost



Bild 15: Karosserie / Stoßfänger Kratzer



Bild 16: Karosserie / Stoßfänger Kratzer



Bild 17: Karosserie / Stoßfänger Kratzer



Bild 18: Karosserie / Stoßfänger Kratzer

Besichtigungsort

2trde - Driving Vehicle Profit
Lindestraße 1 B
06502-Blankenburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Rohlf Eileen

Besichtigungsdatum:

12.11.2025

Auftragsnummer:

063745

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag




Bild 20: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag