

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
 Besichtigungsdatum: 19.11.2025
 Auftragsnummer: DK095566


Zustandsbericht
TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven
**1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Chevrolet**
 Typ: **Orlando**
 Fahrgestellnummer: **KL1YA75Y9DK095566**
 Erstzulassung: **10.07.2013**
 Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 6 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU5**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **169.363 km**
 Kraftstoffart: **Diesel**
 Farbe: **Karbonschw**
 Leistung: **120 kW / 163 PS**
 Hubraum: **1998 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **4**

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

DK095566


Zustandsbericht**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	6 Lautsprecher
2	Ablagetasche an Beifahrersitzlehne
3	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
4	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
5	Bremsassistent (HBA)
6	Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
7	Getriebe Automatik - (6-Stufen)
8	LM-Felgen
9	Nebelscheinwerfer
10	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
11	Sitzbezug / Polsterung: Leder
12	Türgriffe außen Wagenfarbe
13	Armlehne für Fahrersitz
14	Außenspiegel Wagenfarbe
15	Chromleiste Heckklappe/-Deckel
16	Gurtstraffer
17	Kopf-Airbag-System
18	Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Diesel KAT
19	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
20	Brillenhalter
21	Einparkhilfe
22	Einschaltautomatik für Fahrlicht
23	Mittelarmlehne vorn
24	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
25	Traktionskontrolle (TCS)
26	Wegfahrsperre
27	3. Bremsleuchte
28	Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
29	Karosserie: 5-türig
30	Kühlergrill verchromt
31	Navigationsystem
32	Verglasung getönt
33	Bordcomputer

Nr.	Bezeichnung
34	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
35	Kindersicherung
36	Klimaautomatik
37	Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen- /längsverstellbar
38	Scheibenwischer mit Regensensor
39	Seitenairbag vorn
40	Zentralverriegelung
41	Zier-/Schutzleisten seitlich Chrom
42	Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
43	Fensterzierleisten verchromt
44	Fernbedienung für Zentralverriegelung
45	Innenspiegel mit Abblendautomatik
46	Kinderspiegel
47	Laderaumabdeckung
48	Reifen-Reparaturset
49	Rückfahrkamera
50	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
51	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
52	Anti-Blockier-System (ABS)
53	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
54	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
55	Kopfstützen vorn neigungsverstellbar
56	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
57	Ablagetasche an Vordersitzlehnen
58	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
59	Aschenbecher vorn
60	Außenspiegel elektr. anklappbar
61	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
62	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
63	Lenkrad (Leder)
64	Luftsensor
65	Rußpartikelfilter
66	Sitzausstattung: 7-Sitzer
67	Sitzheizung vorn

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

DK095566

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Sonderausstattung:

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden

ja: nein: Servicenachweis

Fahrgestellnummer

KL1YA75Y9DK095566

Fahrzeugtyp:

Chevrolet Orlando 120 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	08.09.2023	139979

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 HansasträÙe 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

DK095566

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja: nein: Servicenachweis

Fahrgestellnummer KL1YA75Y9DK095566
 Fahrzeugtyp: Chevrolet Orlando 120 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	08.09.2023	139979

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 09/26

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 HansasträÙe 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

DK095566

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- ✓ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Kennzeichenlicht links	1	ohne Funktion	
2	Kotflügel vorne rechts	2, 3	Kratzer	
3	Außenspiegel rechts	4, 5	Kratzer	
4	A-Säule rechts	6, 7	Kratzer	
5	Tür vorne rechts	8, 9	zerkratzt	
6	Tür hinten rechts	10, 11, 12	zerkratzt	
7	Einstieg hinten rechts	13, 14, 15	Kratzer+Delle	
8	Fondseite rechts	16, 17, 18	zerkratzt	
9	Stoßfänger hinten	19, 20, 21	Kratzer+Delle	
10	Fondseite links	22, 23, 24	Kratzer	

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

DK095566

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Tür hinten links	25, 26, 27	Kratzer	
12	Tür vorne links	28, 29, 30	Kratzer	
13	Kotflügel vorne links	31, 32	Kratzer	
14	Frontscheibe	33, 34	Steinschlag	
15	Motorhaube	35, 36, 37	Steinschläge	
16	Stoßfänger vorne	38, 39, 40	Kratzer	
17	Felge vorne und hinten links + hinten rechts	41, 42, 43	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	235/45 R18 98Y	Barum	7
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	235/45 R18 98Y	Barum	6
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	235/45 R18 98Y	Barum	7
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	235/45 R18 98Y	Barum	7

Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Stahl	215/60 R16 95H	andere	6
2 - VR	Winterreifen / Stahl	215/60 R16 95H	andere	6
3 - HL	Winterreifen / Stahl	215/60 R16 95H	andere	6
4 - HR	Winterreifen / Stahl	215/60 R16 95H	andere	6



Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

DK095566

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

DK095566

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

DK095566

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

DK095566

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

DK095566

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von re.

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

DK095566

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

DK095566

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

DK095566

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

DK095566

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

DK095566



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

DK095566

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

DK095566

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

DK095566



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Servicezettel

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Kennzeichenlicht links ohne Funktion



Bild 2: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer




Bild 3: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer



Bild 4: Karosserie / Außenspiegel rechts Kratzer



Bild 5: Karosserie / Außenspiegel rechts Kratzer



Bild 6: Karosserie / A-Säule rechts Kratzer



Bild 7: Karosserie / A-Säule rechts Kratzer



Bild 8: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

DK095566

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Karosserie / Einstieg hinten rechts
Kratzer+Delle



Bild 14: Karosserie / Einstieg hinten rechts
Kratzer+Delle



Bild 15: Karosserie / Einstieg hinten rechts
Kratzer+Delle



Bild 16: Karosserie / Fondseite rechts zerkratzt



Bild 17: Karosserie / Fondseite rechts zerkratzt



Bild 18: Karosserie / Fondseite rechts zerkratzt



Bild 19: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer+Delle



Bild 20: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer+Delle



Bild 21: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer+Delle



Bild 22: Karosserie / Fondseite links Kratzer



Bild 23: Karosserie / Fondseite links Kratzer



Bild 24: Karosserie / Fondseite links Kratzer



Bild 25: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 26: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 27: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 28: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 29: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 30: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 31: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 32: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 33: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 34: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag




Bild 35: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 36: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 37: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 38: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 39: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 40: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 41: Reifen - Felge / Felge vorne und hinten links + hinten rechts Kratzer



Bild 42: Reifen - Felge / Felge vorne und hinten links + hinten rechts Kratzer

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

DK095566

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 43: Reifen - Felge / Felge vorne und hinten links
+ hinten rechts Kratzer