

**Besichtigungsort**

2T\_Schlüter Baumaschinen GmbH  
Soester Straße 49-51  
59597-Erwitte

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Kaschewski Dino

Besichtigungsdatum:

14.11.2025

Auftragsnummer:

220780

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
Hersteller: **Volkswagen**  
Typ: **Passat Variant**  
Fahrgestellnummer: **WVWZZZ3CZJE220780**  
Erstzulassung: **07.06.2018**  
Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 7 Gänge**  
Schadstoffklasse: **EU6**  
Vorverwendung: **Firmenfahrzeug**

Laufleistung abgelesen: **261.059 km**  
Kraftstoffart: **Diesel**  
Farbe: **Reflexsilber Metallic**  
Leistung: **110 kW / 150 PS**  
Hubraum: **1968 ccm**  
Anzahl Schlüssel: **1**  
Anzahl Vorbesitzer: **99**

## Zustandsbericht

## TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

## 2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

| Nr. | Bezeichnung                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Airbag Beifahrerseite abschaltbar                                                   |
| 2   | Außentemperaturanzeige                                                              |
| 3   | Bremsassistent                                                                      |
| 4   | Dachhimmel, weiß (St. Tropez)                                                       |
| 5   | Dachreling                                                                          |
| 6   | Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent                                          |
| 7   | Karosserie: 4-türig                                                                 |
| 8   | LM-Felgen                                                                           |
| 9   | Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht                                     |
| 10  | Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne                                            |
| 11  | Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                                        |
| 12  | Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)                                   |
| 13  | Start/Stop-Anlage                                                                   |
| 14  | Türgriffe außen Wagenfarbe                                                          |
| 15  | Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht                                                   |
| 16  | Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar                                          |
| 17  | Elektron. Differentialsperre (EDS)                                                  |
| 18  | Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)                                               |
| 19  | Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG                                       |
| 20  | Heckleuchten LED                                                                    |
| 21  | Kennzeichenbeleuchtung LED                                                          |
| 22  | Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung                    |
| 23  | Nebelschlussleuchte                                                                 |
| 24  | Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                                                 |
| 25  | Wegfahrsperre (elektronisch)                                                        |
| 26  | Antriebsart: Frontantrieb                                                           |
| 27  | Außenspiegel asphärisch, links                                                      |
| 28  | Blinkleuchte in Außenspiegel integriert                                             |
| 29  | Doppeltonhorn                                                                       |
| 30  | Gepäckraumabdeckung / Rollo                                                         |
| 31  | Kindersicherung im Fahrgastraum                                                     |
| 32  | Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn                          |
| 33  | Lendenwirbelstütze und Einstellung<br>Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar |
| 34  | Mittelarmlehne vorn                                                                 |
| 35  | Stoßfänger Wagenfarbe                                                               |
| 36  | 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte                                                |
| 37  | Chrom-Paket (1)                                                                     |
| 38  | Chromleisten an Seitenfenstern                                                      |
| 39  | Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED                                             |
| 40  | Frontscheibe Verbundglas getönt                                                     |
| 41  | Gepäckraumbeleuchtung                                                               |
| 42  | Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamond Silver                                      |

| Nr. | Bezeichnung                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43  | Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion                                       |
| 44  | Multifunktionsanzeige Plus                                                                 |
| 45  | Nichtraucher-Paket                                                                         |
| 46  | Reifenkontroll-Anzeige                                                                     |
| 47  | Sitze: Komfortsitze vorn                                                                   |
| 48  | Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum                                                          |
| 49  | Türschutzleisten unten in Wagenfarbe                                                       |
| 50  | Verbandkasten und Warndreieck                                                              |
| 51  | Ausstattung Comfortline                                                                    |
| 52  | Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung                                                  |
| 53  | Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz                                                |
| 54  | Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar                                   |
| 55  | Antriebs-Schlupfregelung (ASR)                                                             |
| 56  | Außenspiegel lackiert                                                                      |
| 57  | Einparkhilfe vorn und hinten                                                               |
| 58  | Fahrassistenz-System:<br>Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion |
| 59  | Fernentriegelung Heckklappe                                                                |
| 60  | Heckscheibenwischer                                                                        |
| 61  | Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter                              |
| 62  | Mittelarmlehne hinten                                                                      |
| 63  | Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI                                                                |
| 64  | Parkbremse elektrisch                                                                      |
| 65  | Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar                                             |
| 66  | Sitzbezug / Polsterung: Stoff                                                              |
| 67  | Sitze vorn höhenverstellbar                                                                |
| 68  | Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)                                      |
| 69  | Anti-Blockier-System (ABS)                                                                 |
| 70  | Anzeige für Waschwasserstand                                                               |
| 71  | Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm                                    |
| 72  | Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)                        |
| 73  | Fußmatten Textil                                                                           |
| 74  | Keyless-Start                                                                              |
| 75  | Lendenwirbelstützen vorn                                                                   |
| 76  | Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn                                                       |
| 77  | Ablagetasche an Vordersitzlehnen                                                           |
| 78  | Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                                                              |
| 79  | Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                                                       |
| 80  | Fensterheber elektrisch vorn und hinten                                                    |
| 81  | Handschuhfach mit Kühlfunktion                                                             |
| 82  | Kopfstützen hinten (3-fach)                                                                |
| 83  | Rußpartikelfilter                                                                          |

**Besichtigungsort**

2T\_Schlüter Baumaschinen GmbH  
Soester Straße 49-51  
59597-Erwitte

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter: Kaschewski Dino  
Besichtigungsdatum: 14.11.2025  
Auftragsnummer: 220780

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

| Nr. | Bezeichnung                           |
|-----|---------------------------------------|
| 84  | Zentralverriegelung mit Fernbedienung |

**Sonderausstattung:**

| Nr. | Bezeichnung                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Metallic-Lackierung                                                          |
| 2   | Scheinwerfer LED                                                             |
| 3   | * Tagfahrlicht LED                                                           |
| 4   | * Leuchtweitenregelung automatisch                                           |
| 5   | Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) |
| 6   | * Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN                    |
| 7   | * Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon                                   |
| 8   | * Antennen-Diversity                                                         |
| 9   | Sprachsteuerungs-System                                                      |
| 10  | Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)    |
| 11  | Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)                            |
| 12  | * Volkswagen Media Control                                                   |
| 13  | Business-Paket Premium mit Navigation                                        |

| Nr. | Bezeichnung                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14  | * Fahrassistenten-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 2 |
| 15  | * Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion              |
| 16  | * Rückfahrkamera (Rear View)                                                                             |
| 17  | * Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung                                                       |
| 18  | * Fondbedienung Klimaanlage                                                                              |
| 19  | * Klimaanlage Climatronic 3-Zonen                                                                        |
| 20  | * Sitzheizung vorn                                                                                       |
| 21  | * Winter-Paket                                                                                           |
| 22  | * Scheibenwaschdüsen heizbar                                                                             |
| 23  | * Steckdose 230V                                                                                         |
| 24  | Sitz vorn links mit Massagefunktion                                                                      |
| 25  | Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)                                                                      |
| 26  | * Bordwerkzeug und Wagenheber                                                                            |

**Zubehör:**

**Besichtigungsort**

2T\_Schlüter Baumaschinen GmbH  
Soester Straße 49-51  
59597-Erwitte

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Kaschewski Dino

Besichtigungsdatum:

14.11.2025

Auftragsnummer:

220780

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**

Servicenachweis vorhanden

ja: ☐nein: ☒Servicenachweis

Fahrgestellnummer

WVWZZZ3CZJE220780

Fahrzeugtyp:

Volkswagen Passat Variant 110 kW

| Nr. | Bezeichnung | Datum | Laufleistung km |
|-----|-------------|-------|-----------------|
|-----|-------------|-------|-----------------|

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 10/27**☒ fahrbereit☐ nicht fahrbereit☐ rollfähig☐ nicht rollfähig (immobil)☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

✓ Motor funktionsfähig

✓ Getriebe funktionsfähig

✓ Lichtanlage funktionsfähig

✓ Fensterheber funktionsfähig

✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig  
ohne Probefahrt

ohne Probefahrt

— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:  
ohne

✓ = funktionsfähig      ✗ = nicht funktionsfähig      — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden    ja    ☐    nein    ☒

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

| Nr. | Teil                       | Bild Nr.   | Schaden         | Kommentar |
|-----|----------------------------|------------|-----------------|-----------|
| 1   | Frontscheibe               | 1, 2       | Steinschlag     |           |
| 2   | Motorhaubendämmung         | 3          | lose            |           |
| 3   | Tür VL                     | 4, 5, 6    | Dellen&Kratzer  |           |
| 4   | Seitenwand HL              | 7, 8       | Dellen&Kratzer  |           |
| 5   | Stoßfänger hinten          | 9, 10, 11  | Kratzer         |           |
| 6   | Heckklappe                 | 12, 13, 14 | Delle & Kratzer |           |
| 7   | Stoßfänger & Seitenwand HR | 15, 16     | Kratzer         |           |
| 8   | Türzierleiste VR           | 17, 18     | lose            |           |
| 9   | Stoßfänger vorne           | 19, 20, 21 | Kratzer         |           |
| 10  | 2. Schlüssel               |            | fehlt           |           |

**Besichtigungsort**

2T\_Schlüter Baumaschinen GmbH  
Soester Straße 49-51  
59597-Erwitte

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter: Kaschewski Dino  
Besichtigungsdatum: 14.11.2025  
Auftragsnummer: 220780

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

| Nr. | Teil             | Bild Nr. | Schaden         | Kommentar |
|-----|------------------|----------|-----------------|-----------|
| 11  | Original Radsatz |          | fehlt           |           |
| 12  | Mittelkonsole    | 22, 23   | Gebrauchsspuren |           |

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

| Achse  | Reifen- u. Felgeninfo.   | Reifengröße    | Hersteller | Profil (mm) |
|--------|--------------------------|----------------|------------|-------------|
| 1 - VL | Winterreifen / Aluminium | 215/60 R16 99H | Michelin   | 6           |
| 2 - VR | Winterreifen / Aluminium | 215/60 R16 99H | Michelin   | 7           |
| 3 - HL | Winterreifen / Aluminium | 215/60 R16 99H | Michelin   | 8           |
| 4 - HR | Winterreifen / Aluminium | 215/60 R16 99H | Michelin   | 8           |



**Besichtigungsort**

2T\_Schlüter Baumaschinen GmbH  
Soester Straße 49-51  
59597-Erwitte

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Kaschewski Dino

Besichtigungsdatum:

14.11.2025

Auftragsnummer:

220780

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

2T\_Schlüter Baumaschinen GmbH  
Soester Straße 49-51  
59597-Erwitte

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Kaschewski Dino

Besichtigungsdatum:

14.11.2025

Auftragsnummer:

220780

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

2T\_Schlüter Baumaschinen GmbH  
Soester Straße 49-51  
59597-Erwitte

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Kaschewski Dino

Besichtigungsdatum:

14.11.2025

Auftragsnummer:

220780

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

## 9.2 Fahrzeuginnenraum



Bild 1: Beifahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Cockpit gesamt (von hinten)

**Besichtigungsort**

2T\_Schlüter Baumaschinen GmbH  
Soester Straße 49-51  
59597-Erwitte

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Kaschewski Dino

Besichtigungsdatum:

14.11.2025

Auftragsnummer:

220780

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Innenraum hi. von re.



Bild 4: Kofferraum / Laderaum

### 9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

**Besichtigungsort**

2T\_Schlüter Baumaschinen GmbH  
Soester Straße 49-51  
59597-Erwitte

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Kaschewski Dino

Besichtigungsdatum:

14.11.2025

Auftragsnummer:

220780

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

**Besichtigungsort**

2T\_Schlüter Baumaschinen GmbH  
Soester Straße 49-51  
59597-Erwitte

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Kaschewski Dino

Besichtigungsdatum:

14.11.2025

Auftragsnummer:

220780


**TÜV NORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zulassungsbescheinigung




Bild 6: Serviceheft

## 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 2: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 3: Karosserie / Motorhaubendämmung lose



Bild 4: Karosserie / Tür VL Dellen&Kratzer



Bild 5: Karosserie / Tür VL Dellen&Kratzer



Bild 6: Karosserie / Tür VL Dellen&Kratzer

**Besichtigungsort**

2T\_Schlüter Baumaschinen GmbH  
Soester Straße 49-51  
59597-Erwitte

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Kaschewski Dino

Besichtigungsdatum:

14.11.2025

Auftragsnummer:

220780

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Seitenwand HL Dellen&amp;Kratzer



Bild 8: Karosserie / Seitenwand HL Dellen&amp;Kratzer



Bild 9: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 10: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 11: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 12: Karosserie / Heckklappe Delle &amp; Kratzer

**Besichtigungsort**

2T\_Schlüter Baumaschinen GmbH  
Soester Straße 49-51  
59597-Erwitte

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Kaschewski Dino

Besichtigungsdatum:

14.11.2025

Auftragsnummer:

220780

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Heckklappe Delle & Kratzer



Bild 14: Karosserie / Heckklappe Delle & Kratzer



Bild 15: Karosserie / Stoßfänger & Seitenwand HR Kratzer



Bild 16: Karosserie / Stoßfänger & Seitenwand HR Kratzer



Bild 17: Karosserie / Türzierleiste VR lose



Bild 18: Karosserie / Türzierleiste VR lose

**Besichtigungsort**

2T\_Schlüter Baumaschinen GmbH  
Soester Straße 49-51  
59597-Erwitte

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Kaschewski Dino

Besichtigungsdatum:

14.11.2025

Auftragsnummer:

220780

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 20: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 21: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 22: Innenraum / Mittelkonsole Gebrauchsspuren



Bild 23: Innenraum / Mittelkonsole Gebrauchsspuren