



Expertise

Protokollnummer: 42281476  
Auftrags-Nr / Referenz: MW1752087  
Besichtigungsdatum: 28.10.2025  
Sachverständiger: Philip Hempel  
Besichtigt durch: Herr Pringsauf

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Hersteller: Rover                                | FIN: SALZA2BT1PH197269  |
| Modell: Range Rover Evoque P300e AWD aut. R-Dyna | Kennzeichen: NM-NM 300E |



| Angaben zum Fahrzeug                           |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung        |                      |
| Rover Range Rover Evoque P300e AWD aut. R-Dyna |                      |
| Fahrgestellnummer                              | SALZA2BT1PH197269    |
| Laufleistung (abgelesen)                       | 22.590 km            |
| Erstzulassung                                  | 10.08.2022           |
| Letzte Zulassung                               | 10.08.2022           |
| Nächste HU (Bericht lag nicht vor)             | 08/2025              |
| Leistung / Hubraum                             | 147 kw / 1.498 ccm   |
| Kraftstoffart / Zylinder                       | Hybr.B/E ext.auf / 3 |
| Getriebe / Anzahl Gänge                        | Automatik /          |
| Antriebsart                                    | Allradantrieb        |
| Fahrzeugart                                    | Geländewagen         |
| Farbe / Farbcode                               | Fuji White           |
| Türen / Sitze                                  | 5 / 5                |
| Polsterart                                     | Leder                |
| Polsterfarbe                                   | Schwarz              |
| Raucherfahrzeug                                | Nein                 |



Angaben zum Fahrzeug

|                          |                                     |                      |                                          |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Wartungsheft / Nachweis  | digitaler Nachweis / vollständig    | Restlauf bis Service | 24.850 km                                |
| Letzte Wartung am / bei  | 09/2024 bei 13.743 km               |                      |                                          |
| Schlüssel ist/soll       | 2 / 2                               | FZG-Dokumente        | ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor |
| Vorschaden / Unfall      | Keine Feststellbar                  | Nachlackierung       | Keine Feststellbar                       |
| Besichtigungsbedingungen | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz        | Hubmittel / Grube    | ja                                       |
| Probefahrt               | kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände | Motorlauf            | durchgeführt                             |
| HSN/TSN                  | 1590 / AJK 00007                    |                      |                                          |
| Abgasnorm                | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I        | Feinstaubplakette    |                                          |
| zul. Gesamtgewicht       | 2.660 kg                            | Leergewicht          |                                          |

Bereifung

Montierte Bereifung

| #  | Reifengröße     | Reifentyp                     | Hersteller | Profiltiefe |
|----|-----------------|-------------------------------|------------|-------------|
| 1) | 235/50 R20 104W | Sommerreifen auf Leichtmetall | Pirelli    | 5mm / 5mm   |
| 2) | 235/50 R20 104W | Sommerreifen auf Leichtmetall | Pirelli    | 5mm / 5mm   |

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

## Ausstattung

### Serienausstattung

- Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite mit Sitzbelegungserkennung
- Alarmanlage perimetrisch
- Allradantrieb (permanent)
- Ambiente Innenraumbelichtung
- Analoge Rundinstrumente mit TFT-Bordcomputer
- Anfahrhilfe (Low Traction Launch)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Autonomer Notfall-Bremsassistent Autonomous Emergency Braking, AEB
- Bergabfahrlilfe (HDC)
- Berganfahrhilfe
- Bremskraftverteilung elektronisch (EBD)
- Dachhimmel "Morzine" (Stoff) - Ebony
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einstiegsleisten in Chrom mit Range Rover Schriftzug
- Elektronische Traktionskontrolle (ETC)
- Fernlicht mit Abblendautomatik (Auto High Beam Assist, AHBA)
- Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe
- Getränkehalter 2 vorne
- Heckscheibe, beheizbar, mit Timer
- Heckspoiler
- ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond - äußere Sitze
- Klimaautomatik (2-Zonen)
- Kollisionswarnsystem Monitor
- Kopfstützen, vorn
- Ladekabel für Ladestationen (Mode-3-Kabel)
- Laden: Typ2-Anschluss für AC-Laden (Wechselstromladen)
- Lenkrad: Schaltwippen in mattiertem Chrom
- Leuchtweitenregulierung automatisch
- Ottopartikelfilter
- Paket: Online Pack mit Datentarif Datennutzung von bis zu 20 GB monatlich für alle gewählten Online-Funktionen enthalten. Bei Überschreitung erfolgt eine Drosselung auf ca. 200 kbps. 1 Jahr Laufzeit ab Aktivierung. Kostenpflichtige Verlängerung möglich
- Radio: Digitales Radio (DAB+)
- Radiozubehör: Android Auto
- Radiozubehör: Meridian Soundsystem 400 W, 12 Lautsprecher inkl. Subwoofer
- Remote - 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
- Secure Tracker - 12 Monate Laufzeit ab Aktivierung
- Sprachsteuerung - für Telefon und Audiosystem
- Start-Stopp-System
- Telefon: Bluetooth-fähiges Telefonsystem
- Torque-Vectoring
- Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer
- Airbag: Seitenairbags Fahrer und Beifahrer
- Airbag: Windowbags (Kopfairbags) für 1. und 2. Sitzreihe
- All Terrain Progress Control (ATPC)
- Amazon Alexa Bestimmte Funktionen von Alexa sind von der Smart-Home-Technologie abhängig. Für die Nutzung von Amazon Alexa ist ein Amazon-Konto erforderlich
- Anhängerstabilitätshilfe (TSA)
- Aufmerksamkeitsassistent
- Außenspiegel, elektrisch einklapp- und beheizbar, Abblendautomatik auf Fahrerseite und Umfeldbeleuchtung.
- Blinklichter, vorne und hinten animiert
- Dach in Wagenfarbe
- Dekorelemente in Gradated Linear Dark Aluminium
- Dritte Bremsleuchte
- Einparkhilfe hinten und vorne
- Elektrische Servolenkung (EPAS)
- Fensterheber elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz
- Geschwindigkeitsregelung, adaptiv (Adaptive Cruise Control, ACC) mit Stop & Go
- Heckklappe elektrisch
- Heckscheibenwischer
- Innenrückspiegel mit Abblendautomatik
- Kindersicherung, elektrisch
- Kollisionswarnsystem bei Rückwärtsfahrten
- Kopfstützen hinten auf den äußeren Fondsitzen
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- Laden: CCS-Schnellladen mit bis zu 32kW DC
- LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur
- Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad
- Lenksäule manuell verstellbar
- Notfall-Bremsassistent (EBA)
- Paket: Anschlusspaket 1 - Mittelkonsole: 2 x USB - Mittelkonsole Rückseite: 12V
- Parkbremse, elektrisch (EPB)
- Pivi Pro mit Navigation Einschließlich Navigation Pro Connected (Laufzeit 3 Jahre)
- Polster: DuoLeder
- Radiozubehör: 10" Touchscreen, verstellbar
- Radiozubehör: Apple CarPlay
- Regensensor
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
- Rückfahrkamera
- Sportliche Edelstahlpedale
- Spurhalteassistent
- Start-Stopp-Taste zum Ein-/Ausschalten des Motors
- Terrain Response 2 Automatik



- Zentralverriegelung

- Toter Winkel Spurassistent inklusive Annäherungssensor
- Verzurrösen im Laderaum
- Wankneigungskontrolle (RSC)

### Sonderausstattung

- Dach: Panoramaschiebedach mit elektrischen Sonnenblenden
- Frontscheibe, beheizt
- Fußmatten
- Kabelloses Aufladen für Smartphones
- Ladekabel für zuhause (Mode-2-Kabel)
- Paket: Black Pack Das Black Pack umfasst: - Außenspiegelkappen in glänzend Schwarz - Hinterer Stoßfänger in glänzend Schwarz mit Schürze in glänzend Schwarz - Kühlergrill und Einfassung in glänzend Schwarz - Range Rover Schriftzug auf Heckklappe in glänzend Schwarz - Range Rover Schriftzug auf Motorhaube in glänzend Schwarz - Seitliche Lufteinlässe in glänzend Schwarz - Stoßfänger vorne in mattiertem Schwarz mit Schürze in glänzend Schwarz
- Verglasung: Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule
- Lackierung: Uni
- Lenkrad: Multifunktions-Lenkrad, beheizbar
- Paket: Winter-Paket - Beheizbare Frontscheibe - Beheizbare Scheibenwaschdüsen - Multifunktions-Lenkrad, beheizbar
- Radiozubehör: 10" Touch Pro Duo
- Räder: 20"-Leichtmetallfelgen, Style 5079 Gloss Black All Terrain Sommerreifen 8J x 20 mit Bereifung 235/50 R20
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Sitze: Fahrersitz 14-fach verstellbar (12-fach ele., 2-fach manuell), beheizbar mit Memory-Funktion - Beifahrersitz 12 -fach verstellbar (10-fach elektrisch, 2-fach manuell), beheizbar - Vor/zurück - Sitzhöhe - Sitzflächenneigung (nur Fahrersitz) - Neigung Rückenlehne - Lendenwirbelstütze, 4 -fach elektrisch verstellbar - Kopfstützenhöhe, manuell verstellbar - Vordersitze beheizbar - Rückbank im Verhältnis 40:20:40 teilbar mit Kopfstütze in der Mitte - Mittelarmlehne hinten - Memory-Funktion auf Fahrerseite

### Kurze Sachverständige Feststellungen

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorgelegte Dokumente | Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.                                                                                                          |
| FIN-Vergleich        | Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.                                                         |
| Besichtigung         | Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.<br>Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. |
| Probefahrt           | Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.                                                                                                                                                                  |
| Motorlauf            | Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.                                                                                                                                                                                                           |

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung                              | Kosten (netto) | Minderwert |
|-----|---------------|-------------------------------------------|----------------|------------|
| 1   | Sonstiges     | Hauptuntersuchung - abgelaufen - erneuern | 130,00 €       | 130,00 €   |
|     | Summe (netto) |                                           | 130,00 €       | 130,00 €   |



## Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

|              | ohne Mwst.  | MwSt.      | mit MwSt.   |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| Einkaufswert | 30.200,00 € | 5.738,00 € | 35.938,00 € |
| Verkaufswert | 34.300,00 € | 6.517,00 € | 40.817,00 € |

Stichtag der Wertermittlung: 28.10.2025

## Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen  
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.  
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

## Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

## Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Unterschrift Sachverständiger (Philip Hempel)

Unterschrift Fahrzeugnutzer



Der Fahrzeugnutzer war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.





**Abbildung 1:** Schräg vorne




**Abbildung 2:** Schräg vorne




**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum vorne



**Abbildung 6:** Innenraum hinten





Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument




Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: Montierte Bereifung



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung





Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Motorraum



Abbildung 15: Laderaum




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: FIN





Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Beschädigung 1: Sonstiges: Hauptuntersuchung - abgelaufen - erneuern