



PROTOKOLLNUMMER: 41628750

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025

Gutachten

Betreff Nachtrag Minderwertgutachten

Besichtigungsdatum / Ort 15.09.2025 / Bayreuth
Bismarckstr. 73-75
95444 Bayreuth

Amtliches Kennzeichen WEN-RM89

Fahrzeug-Identnummer SALYA2BY0PA354175

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	140,00 €	26,60 €	166,60 €
basierend auf Reparaturkosten	140,00 €	26,60 €	166,60 €



PROTOKOLLNUMMER: 41628750



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.09.2025

Gutachten

Betreff	Nachtrag Minderwertgutachten
Auftrag durch	Bayreuth Bismarckstr. 73-75 95444 Bayreuth
Besichtigungsdatum / Ort	15.09.2025 / Bayreuth Bismarckstr. 73-75 95444 Bayreuth
Amtliches Kennzeichen	WEN-RM89
Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	Land Rover
Modell / Verkaufsbezeichnung	Range Rover Velar
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1590 AJT 00011
Fahrzeug-Identnummer	SALYA2BY0PA354175
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	21.09.2022 / 21.09.2022
Nächste HU	09/2025
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	53.448 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Blau
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf
Hubraum / Leistung	1.997 ccm/ 221 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.720
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik



PROTOKOLLNUMMER: 41628750



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.09.2025

Polster / Farbe	Leder / Blau-Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	21.550 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 255/50 R20 109W	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 7
#2 255/50 R20 109W	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 7

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen	140,00 €	140,00 €
Summe (netto):			140,00 €	140,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Verkleidungen/ Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	108 µm
2	Dachholm links	126 µm
3	Dachholm rechts	116 µm



PROTOKOLLNUMMER: 41628750



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.09.2025

Nr.	Ort	Messung
4	Kotflügel links	105 µm
5	Kotflügel rechts	143 µm
6	Motorhaube	116 µm
7	Schweller links	26 µm
8	Schweller rechts	48 µm
9	Seitenwand links	150 µm
10	Seitenwand rechts	101 µm
11	Tür hinten links	113 µm
12	Tür hinten rechts	113 µm
13	Tür vorne links	94 µm
14	Tür vorne rechts	142 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht



PROTOKOLLNUMMER: 41628750

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025

- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und



PROTOKOLLNUMMER: 41628750

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025

Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Komfortelektronik und Klimaanlage geprüft i.O.

Keine Ausstattungsliste zur Hand.

Mehrkosten möglich.

Unterschrift Sachverständiger (Maximilian Steinlein)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 30 Übersichtsfotos, 4 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 41628750

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Innenraum



Abbildung 2: Innenraum



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: FIN

PROTOKOLLNUMMER: 41628750

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025




Abbildung 7: Dokumente



Abbildung 8: Dokumente




Abbildung 9: Dokumente




Abbildung 10: Dokumente



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41628750

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41628750

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41628750

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025




Abbildung 25: Sonstiges




Abbildung 26: Sonstiges




Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Schräg vorne (links)



Abbildung 30: Schräg hinten (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 41628750

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025

Beschädigungsfotos



Gebrauchsspur 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug