

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lipke Marc
 Besichtigungsdatum: 19.11.2025
 Auftragsnummer: 6073498


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

**1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Opel**
 Typ: **Corsa D**
 Fahrgestellnummer: **W0L0SDL08A6073498**
 Erstzulassung: **22.04.2010**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU5**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **104.412 km**
 Kraftstoffart: **Superbenzin**
 Farbe: **Saphirschwarz**
 Leistung: **51 kW / 69 PS**
 Hubraum: **1229 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **1**
 Anzahl Vorbesitzer: **3**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lipke Marc
 Besichtigungsdatum: 19.11.2025
 Auftragsnummer: 6073498


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Bremsassistent
3	Getriebe 5-Gang
4	Karosserie: 3-türig
5	Rücksitzlehne klappbar
6	Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
7	Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
8	Außenspiegel Wagenfarbe
9	Elektro-Paket
10	Kopf-Airbag-System
11	Nebelschlussleuchte
12	Sondermodell Edition 111 Jahre
13	Stoßfänger Wagenfarbe
14	Textilfußmatten
15	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
16	Rücksitzlehne geteilt
17	Verglasung getönt
18	Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
19	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

Nr.	Bezeichnung
20	Klimaanlage
21	Motor 1,2 Ltr. - 51 kW
22	Seitenairbag vorn
23	Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
24	Stahlfelgen 6x15
25	Elektron. Traktionskontrolle
26	Innenraumfilter: Pollenfilter
27	Seitenscheiben hinten (dunkel getönt)
28	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
29	Anti-Blockier-System (ABS)
30	Licht-Paket
31	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
32	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
33	Drehzahlmesser
34	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
35	Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
36	Lenkrad (Leder)
37	Sitz vorn links höhenverstellbar
38	Technik-Paket 1

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
2	Winter-Paket
3	* Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
4	* Lenkrad heizbar
5	* Sitzheizung vorn
6	* Lenkrad (Leder)
7	Jubiläums-Paket Komfort

Nr.	Bezeichnung
8	* Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
9	* Lenkrad (Leder)
10	* Parkpilotsystem
11	* Sitzheizung vorn
12	* Lenkrad heizbar
13	Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar
14	Raucher-Paket
15	Reserverad in Fahrbereifung

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lipke Marc
 Besichtigungsdatum: 19.11.2025
 Auftragsnummer: 6073498


Zustandsbericht
TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven
3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer W0L0SDL08A6073498
 Fahrzeugtyp: Opel Corsa D 51 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	04.04.2023	97164

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 10/25

fahrbereit
 nicht fahrbereit
 rollfähig

 nicht rollfähig (immobil)
 nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung: Motor startet nimmt kein Gas an und geht nach kurzer Zeit aus

 Raucherfahrzeug: Ozon behandelt: Ozon unbehandelt:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lipke Marc
 Besichtigungsdatum: 19.11.2025
 Auftragsnummer: 6073498


Zustandsbericht
TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven
5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✗ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
Startet, nimmt kein Gas an, geht nach kurzer Zeit wieder aus
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden
 vorhanden ja nein

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Rückleuchte links	1, 2	gebrochen	
2	Fahrtür	3, 4, 5	zerkratzt	
3	Kotflügel links	6, 7	zerkratzt	
4	Motorhaube	8, 9	Steinschlag + Korrosion	
5	Dach	10, 11	Dellen	
6	Einstieg links und rechts	12, 13, 14, 15	zerkratzt	
7	Innenraum	16, 17, 18	Stark verschmutzt	
8	Lenkrad	19, 20, 21	stark abgenutzt	
9	Alle Felgen	22, 23, 24, 25	Kratzer	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lipke Marc
 Besichtigungsdatum: 19.11.2025
 Auftragsnummer: 6073498


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Stoßfänger vorne, Beifahrtür, Fondteil rechts, Stoßfänger hinten	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	deformiert, gebrochen, zerkratzt, Korosion	
11	Fondteil links, Stoßfänger hinten	35, 36, 37	Dellen, zerkratzt, Gebrochen	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lipke Marc
 Besichtigungsdatum: 19.11.2025
 Auftragsnummer: 6073498


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	185/65 R15 92V	Lanvigator	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	185/65 R15 92V	Lanvigator	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	185/65 R15 92V	Lanvigator	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	185/65 R15 92V	Lanvigator	6



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

6073498

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

6073498

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

6073498

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

6073498

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Beifahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Beifahrertür in Richtung Lenkrad**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

6073498

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von re.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

6073498

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

6073498

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

6073498

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

6073498

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

6073498

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

WP155688

Nummer der Zulassungsbescheinigung

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)
 (20 Raum für interne Vermerke des Herstellers)

D.1	Marke	OPEL			
	Typ	S-D			
D.2	Version	BM11			
	Version	1A14A4D0BDA5			
D.3	Modellbezeichnung	Corssa			
(2)	Herstellerbezeichnung	OPEL			
(2.1)	Code (a)	0035	(2.2) Code (b) (c) ALI000423	(3) Punkte für Fahrzeugkategorie	0
E	Internationale Zulassungsnummer	W0L0SDL08A6073498	(3)		
J	Kategorie	M1	(4) AF		
(5)	Bestimmung des Fahrzeuges gemäß der Zulassung	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Mehrzweckfahrzeug			
R	Außerer Kennzeichen		(11) 9		Berlin Bundeshauptstadt
P.1	Motorleistung in kW	1229	(12) 51/5600		
P.2	Motorleistung in PS	Benzin	(10) 0001		
K	Erstzulassung	e1*2001/116*0379*12	(6) 23.02.10		Datum: 07.12.15
(17)	Kategorie	K			Verkaufst: <i>Lipke</i>
(25)	Zusätzliche Vermerke des Zulassungsbekandes: Verbleib d.bish.ZB Teil II Nr. DU695954; rewertet u. ausgehändigt				

Bild 6: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

6073498



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Rückleuchte links gebrochen



Bild 2: Technik / Rückleuchte links gebrochen



Bild 3: Karosserie / Fahrtür zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Fahrtür zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Fahrtür zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 7: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Motorhaube Steinschlag + Korrosion



Bild 9: Karosserie / Motorhaube Steinschlag + Korrosion




Bild 10: Karosserie / Dach Dellen



Bild 11: Karosserie / Dach Dellen



Bild 12: Karosserie / Einstieg links und rechts zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 19.11.2025
Auftragsnummer: 6073498

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Karosserie / Einstieg links und rechts zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Einstieg links und rechts zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Einstieg links und rechts zerkratzt



Bild 16: Innenraum / Innenraum Stark verschmutzt



Bild 17: Innenraum / Innenraum Stark verschmutzt



Bild 18: Innenraum / Innenraum Stark verschmutzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 19.11.2025
Auftragsnummer: 6073498

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 19: Innenraum / Lenkrad stark abgenutzt



Bild 20: Innenraum / Lenkrad stark abgenutzt



Bild 21: Innenraum / Lenkrad stark abgenutzt



Bild 22: Reifen - Felge / Alle Felgen Kratzer



Bild 23: Reifen - Felge / Alle Felgen Kratzer



Bild 24: Reifen - Felge / Alle Felgen Kratzer



Bild 25: Reifen - Felge / Alle Felgen Kratzer



Bild 26: Karosserie / Stoßfänger vorne, Beifahrertür, Fondteil rechts, Stoßfänger hinten



Bild 27: Karosserie / Stoßfänger vorne, Beifahrertür, Fondteil rechts, Stoßfänger hinten



Bild 28: Karosserie / Stoßfänger vorne, Beifahrertür, Fondteil rechts, Stoßfänger hinten



Bild 29: Karosserie / Stoßfänger vorne, Beifahrertür, Fondteil rechts, Stoßfänger hinten



Bild 30: Karosserie / Stoßfänger vorne, Beifahrertür, Fondteil rechts, Stoßfänger hinten



Bild 31: Karosserie / Stoßfänger vorne, Beifahrertür, Fondteil rechts, Stoßfänger hinten



Bild 32: Karosserie / Stoßfänger vorne, Beifahrertür, Fondteil rechts, Stoßfänger hinten



Bild 33: Karosserie / Stoßfänger vorne, Beifahrertür, Fondteil rechts, Stoßfänger hinten



Bild 34: Karosserie / Stoßfänger vorne, Beifahrertür, Fondteil rechts, Stoßfänger hinten



Bild 35: Karosserie / Fondteil links, Stoßfänger hinten Dellen, zerkratzt, Gebrochen



Bild 36: Karosserie / Fondteil links, Stoßfänger hinten Dellen, zerkratzt, Gebrochen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 19.11.2025
Auftragsnummer: 6073498

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TUVNORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Karosserie / Fondteil links, Stoßfänger hinten
Dellen, zerkratzt, Gebrochen