

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976230 vom: 04.09.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002081235

Besichtigt am: 04.09.2025 08:23

Berichts-Nr: 8976230

FIN: VSSZZZKM8PR055835







Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Seite 1 von 13 FIN: VSSZZZKM8PR055835 Berichts-Nr: 8976230



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976230 vom: 04.09.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie: Personenkraftwagen

Fahrzeugart: SUV
Hersteller: Cupra
Modell: Formentor
HSN / TSN: 7593 / ARC

Erstzulassungsdatum: 14.08.2023
Laufleistung: 14.191 km

Nachweis Kilometerstand:

Farbe: "Candy" Weiss
Farbe Dach: "Candy" Weiss
Antriebsart: Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff: Benzin

Hubraum: 1.500 ccm

Leistung: 110 kW (150 PS)

Fahrzeuglänge:4.446 mmFahrzeughöhe:1.520 mmFahrzeugbreite:1.839 mmZulässiges Gesamtgewicht:1.980 kgRadstand:2.679 mm

Anzahl Achsen: 2

Zylinder: 4

Schadstoffklasse: Euro 6
Anzahl Türen: 4
Anzahl Sitze: 5

Getriebe: Automatik 7-Gang
Polsterart: Teil-Kunstleder

Interieurfarbe: Titanschwarz - Palomino-Braun

Anzahl vorhandene Schlüssel: 2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU: 08.2026

Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:JaZulassungsbescheinigung entgegengenommen:JaKennzeichen entgegengenommen:KeineWartungsheft:Digital

Wartungsnachweis: Nicht prüfbar

Datum der letzten Wartung: Km-Stand bei letzter Wartung:

Seite 2 von 13 FIN: VSSZZZKM8PR055835 Berichts-Nr: 8976230



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976230 vom: 04.09.2025

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn,2 hinten

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A

4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 I/110 kW TSI Grundmotor:

TJ7/N09/T9F, "TSI"

7-Gang-Automatikgetriebe "A7"

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)
Ambientelicht Ausführung 1

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar,

mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-

Limiter

Batterie 380A (59Ah) EFB+

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Chrom-Paket

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn Dekor-Einlagen

Dekor-Einlagen für Konsole

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Digitaler Radioempfang
Drehstromgenerator 140 A
Drei.-Automatikgurte vorn

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Dynamiklenkung

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -

Einparkhilfe (Servolenkung)

Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)

Einton-Signalhorn

Embleme

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-

tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-

Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung,

elektrisch

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge,

Fußgänger und Radfahrer

Frontantrieb

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumauskleidung mit Staufächern

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine

Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und

akustisch

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn (groß)

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top

tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Komfort-Sportausstattung Formentor

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lautsprecher, vorn und hinten

Seite 3 von 13 FIN: VSSZZZKM8PR055835 Berichts-Nr: 8976230



- Protokoll der Fahrzeugbewertung

Berichts-Nr: 8976230 vom: 04.09.2025

LED- Hauptscheinwerfer mit Linse Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)

Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert Ohne Sitzheizung

Leichtmetallräder 8J x 18 Ohne Sonderspezifikationen

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen Ohne Spurwechselassistent

Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Ohne Steckdose

Fahrbetrieb)

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Linkslenker Ohne Tilgergewicht Lenkrad

Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent Ohne Trennwand Mit Multifunktionskamera

Ohne Überführungsausrüstung Mit Projektionsleuchte (Spiegel)

Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck Mittelarmlehne vorn

Ohne Verkehrszeichenerkennung Modul Boden hinten Ausführung 1

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System) MPV Formentor

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung Müdigkeitserkennung

Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum Nebelscheinwerfer

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz Nebelschlussleuchte

Ohne Zusatz-/Standheizung Nicht Heissland Ohne zusätzliche Bereifung

Nichtraucherausführung Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne

Normalsitze vorn WFS-Verbund

Ohne 2. Batterie Optionsinfotainment (MIB3)

Ohne alternativ-Antriebssystem Pan-European-eCall

Ohne Anhängevorrichtung Pannen-Set

Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen

Ohne CD/DVD für Navigation

Standanzeige

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

Parklenkassistent

Rechtsverkehr

Ohne Car2X Radstand

Ohne Dacheinsatz (Volldach) Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 245/45 R18 96W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Ohne Elektromotor (Hybrid)

Generation 2 (Polymerbeschichtung)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke Ohne Feuerlöscher

Reifendruckkontrolle Ohne Fußmatten Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit

Mittelarmlehne Ohne Head-Up Display

Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule Ohne Individualeinbau und hinten dunkel eingefärbt

Scheibenbremsen hinten Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Scheibenbremsen vorn Ohne Kompensor

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor Ohne Ladekabel

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze ohne Safesicherung

Ohne Mode3 Ladekabel Schubladen unter den Vordersitzen

Ohne Navigationsgerät Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen

Serienkraftstoff-Erstbefüllung Transportschutzmaßnahmen

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel) Ohne Schalthebelknopf/-Griff Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

8976230 FIN: VSSZZZKM8PR055835 Berichts-Nr: Seite 4 von 13



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976230 vom: 04.09.2025

Sitzbezüge in Stoff

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leavinghome Funktion automatisch

Telefonvorbereitung für Handy

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Wireless RSE "App"

Zierleisten schwarz

Seite 5 von 13 FIN: VSSZZZKM8PR055835 Berichts-Nr: 8976230



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976230 vom: 04.09.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja
Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Seite 6 von 13 FIN: VSSZZZKM8PR055835 Berichts-Nr: 8976230



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976230 vom: 04.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügelzierleiste vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
2	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Seite 7 von 13 FIN: VSSZZZKM8PR055835 Berichts-Nr: 8976230

DEKRA Automobil GmbH - Handwerkstraße 15 - 70565 Stuttgart

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976230 vom: 04.09.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:

Vorschäden feststellbar:

Nein

Nachlackierungen vorhanden:

Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Seite 8 von 13 FIN: VSSZZZKM8PR055835 Berichts-Nr: 8976230



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976230 vom: 04.09.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Bewertungsumfang:

Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung: VSSZZZKM8PR055835

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Gepflegter Allgemeinzustand Allgemeinzustand:

Besichtigungsbedingungen: Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt: Ja Motorenlauf durchgeführt: Ja Fahrprobe durchgeführt: Ja

FIN: VSSZZZKM8PR055835 8976230 Berichts-Nr: Seite 9 von 13



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976230 vom: 04.09.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Seite 10 von 13 FIN: VSSZZZKM8PR055835 Berichts-Nr: 8976230



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976230 vom: 04.09.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag

Seite 11 von 13 FIN: VSSZZZKM8PR055835 Berichts-Nr: 8976230



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -





Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum -Navigationsgerät/Radio

Seite 12 von 13 FIN: VSSZZZKM8PR055835 Berichts-Nr: 8976230



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976230 vom: 04.09.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Kotflügelzierleiste vorne rechts - Kratzer - Smart Repair





2 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Smart Repair





Seite 13 von 13 FIN: VSSZZZKM8PR055835 Berichts-Nr: 8976230