

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9028995 vom: 12.09.2025

#### » Übersicht

**Auftrags-Nr**: 1002095419

**Besichtigt am:** 12.09.2025 11:42

**Berichts-Nr**: 9028995

FIN: WVGZZZ5NZNW400743







Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Seite 1 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNW400743 Berichts-Nr: 9028995



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9028995 vom: 12.09.2025

#### » Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie: Personenkraftwagen

Fahrzeugart: SUV

Hersteller:VolkswagenModell:TiguanHSN / TSN:0603 / CNCErstzulassungsdatum:09.09.2021Laufleistung:63.682 km

Nachweis Kilometerstand:

Farbe: Pure White
Farbe Dach: Pure White
Antriebsart: Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff: Hybrid Benzin
Hubraum: 1.400 ccm

**Leistung:** 110 kW (150 PS)

Fahrzeuglänge:4.509 mmFahrzeughöhe:1.675 mmFahrzeugbreite:1.839 mmZulässiges Gesamtgewicht:2.350 kgRadstand:2.678 mm

Anzahl Achsen: 2

Zylinder: 4

Schadstoffklasse: Euro 6
Anzahl Türen: 4
Anzahl Sitze: 5

Getriebe: Automatik 6-Gang

Polsterart: Alcantara

Interieurfarbe: Titanschwarz/Schwarz/ Storm Grey

Anzahl vorhandene Schlüssel: 2

#### » Dokumente & Wartung

Nächste HU:09.2026Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:Ja

Kennzeichen entgegengenommen:

Wartungsheft:

Digital

Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:

Wartungsnachweis: Nicht prüfbar

Datum der letzten Wartung: Km-Stand bei letzter Wartung:

Seite 2 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNW400743 Berichts-Nr: 9028995

Ja



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9028995 vom: 12.09.2025

#### » Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn

3 Kopfstützen hinten

4 AirStop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 18

4 Leichtmetallräder "Amersfoort" 7 J x 18

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 I

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 I TSI Hybrid, 110 kW

6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abbiege- und Schlechtwetterlicht

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Ablagefach am Dachhimmel

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung 30-farbig

Amersfoort 7 J x 18, Airstop®-Reifen 235/55 R 18

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit

Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 340A (58Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell

-,Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen;Türinnenbetätigung

in Chrom matt

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen für Instrumententafel und Türverkleidungen

vorn

Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile

wählbai

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ400

Doppelton-Signalhorn

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die

äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung

und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und

Heckbereich

Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der

Gepäckraumklappe

**Entfall Tire Mobility Set** 

e-Sound

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie

"Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-

Federbereich 25 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernentriegelung für Rücksitzlehne

Fernlichtregulierung "Light Assist"

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und

geräuschdämmend

Fußgängererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumboden

Gepäckraumleuchte

Gewichtsbereich 18 nur Einbausteuerung keine

Bedarfsprognose

Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung,

Öffnungswinkel einstellbar

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den

Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Seite 3 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNW400743 Berichts-Nr: 9028995



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Berichts-Nr:

vom:

9028995

12.09.2025

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne Individualeinbau

ohne Kennzeichenträger

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-

Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front

Assist"

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rückleuchten

Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schubladen unter den Vordersitzen

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig

geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und

höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren

Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,

Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-

Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-

und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.

Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und

Kurvenfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem

Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit

Ablagebox und Ausströmern hinten

Modelljahreswechsel 2022 II

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &

Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &

Internet"

Nebelschlussleuchte

Netzladekabel für Haushalts-Steckdose

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose

vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische

Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei

Auslieferung aktiviert

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne Feuerlöscher
Ohne Generator

Seite 4 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNW400743 Berichts-Nr: 9028995



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9028995 vom: 12.09.2025

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn in Silbergrau, Chromelemente hinten

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Top-Komfortsitze vorn

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Umweltbonus

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung,mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Seite 5 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNW400743 Berichts-Nr: 9028995



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9028995 vom: 12.09.2025

#### » Bereifung

#### **MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR** 

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Seite 6 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNW400743 Berichts-Nr: 9028995



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9028995 vom: 12.09.2025

#### » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
2	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Auslegen + Polieren

# » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Seite 7 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNW400743 Berichts-Nr: 9028995

#### DEKRA Automobil GmbH - Handwerkstraße 15 - 70565 Stuttgart

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9028995 vom: 12.09.2025

### » Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:

Vorschäden feststellbar:

Nein

Nachlackierungen vorhanden:

Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

#### **ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Seite 8 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNW400743 Berichts-Nr: 9028995



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9028995 vom: 12.09.2025

#### » Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene

**Bewertungsumfang:** Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung: WVGZZZ5NZNW400743

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand: Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen: Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

Seite 9 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNW400743 Berichts-Nr: 9028995



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9028995 vom: 12.09.2025

### » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Seite 10 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNW400743 Berichts-Nr: 9028995



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

#### Berichts-Nr: 9028995 vom: 12.09.2025

#### » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag

Seite 11 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNW400743 Berichts-Nr: 9028995



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -





Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -Navigationsgerät/Radio

Seite 12 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNW400743 Berichts-Nr: 9028995



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9028995 vom: 12.09.2025

### » Beschädigungsfotos

#### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Keine Airstop Reifen an der VA





2 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken





3 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken





4 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Auslegen + Polieren





Seite 13 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNW400743 Berichts-Nr: 9028995