

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 19.11.2025
Auftragsnummer: 94255524

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Opel**
Typ: **Corsa D**
Fahrgestellnummer: **W0L0SDL6894255524**
Erstzulassung: **26.06.2009**
Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 4 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU4**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **166.121 km**
Kraftstoffart: **Superbenzin**
Farbe: **Saphirschwarz Mi2**
Leistung: **66 kW / 90 PS**
Hubraum: **1364 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **1**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Bremsassistent
3	LM-Felgen
4	Nebelscheinwerfer
5	Rücksitzlehne klappbar
6	Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
7	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
8	Außenspiegel Wagenfarbe
9	Elektro-Paket
10	Kopf-Airbag-System
11	Nebelschlussleuchte
12	Reifen-Reparaturkit
13	Stoßfänger Wagenfarbe
14	Abbiegelicht und Kurvenlicht (Halogen)
15	Karosserie: 5-türig
16	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
17	Rücksitzlehne geteilt

Nr.	Bezeichnung
18	Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
19	Verglasung getönt
20	Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
21	Getriebe Automatik - (4-Stufen)
22	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
23	Motor 1,4 Ltr. - 66 kW 16V
24	Seitenairbag vorn
25	Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
26	Innenraumfilter: Pollenfilter
27	Anti-Blockier-System (ABS)
28	Licht-Paket
29	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
30	Drehzahlmesser
31	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
32	Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
33	Lenkrad (Leder)
34	Sitz vorn links höhenverstellbar
35	Technik-Paket 1

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
2	Sicht-Paket
3	* Einschaltautomatik für Fahrlicht
4	* Innenspiegel mit Abblendautomatik
5	* Scheibenwischer mit Regensensor

Nr.	Bezeichnung
6	Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
7	Innovations-Paket 3
8	* Klimaautomatik
9	* Fahrradträgersystem am Heck FlexFix
10	Raucher-Paket

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: ☒ nein: ☐

Servicenachweis

Fahrgestellnummer W0L0SDL6894255524
Fahrzeugtyp: Opel Corsa D 66 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	01.05.2022	135828
2	Wartungsarbeiten	27.05.2024	156650

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 05/26

☒ fahrbereit ☐ nicht fahrbereit ☐ rollfähig
☐ nicht verkehrssicher ☐ nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

✓ Motor funktionsfähig

✓ Getriebe funktionsfähig

✓ Lichtanlage funktionsfähig

✓ Fensterheber funktionsfähig

✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

— Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig
 ✗ = nicht funktionsfähig
 — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden
 ja ☒
 nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Fondteil links erhöhte Lackdicke bis zu 443µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Kotflügel links	1, 2	stark deformiert	
2	Heckklappe	3, 4, 5	Lackablösungen	
3	Dach	6, 7, 8	Lackablösungen	
4	Fondteil links	9, 10	Steinschlag + Korrosion	
5	Fahrtür	11, 12	zerkratzt	
6	Spiegelgehäuse Fahrerseite	13, 14	zerkratzt	
7	Einstieg Fahrer	15, 16	zerkratzt	
8	Fahrersitzbezug	17, 18	gerissen	
9	Lenkradbezug	19, 20, 21	zerkratzt	
10	Türinnenverkleidung Beifahrerseite	22, 23	löst sich ab	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

94255524

TUVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Beifahrersitzbezug	24	fleckig	
12	Stoßfänger	25, 26, 27, 28	zerkratzt	
13	Motorhaube	29, 30, 31	Kratzer + Steinschläge + Korrosion	
14	Kotflügel rechts	32, 33, 34	Kratzer Lackablösungen	
15	Beifahrertür	35, 36	Kratzer	
16	Spiegelgehäuse Beifahrerseite	37, 38	Kratzer	
17	Fondtür Beifahrerseite	39, 40	zerkratzt	
18	Fondteil rechts	41, 42	Kratzer	
19	Stoßfänger hinten	43, 44, 45	Kratzer + gebrochen	
20	alle Felgen	46, 47, 48, 49, 50	zerkratzt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

94255524

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

94255524

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

94255524

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

94255524

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Beifahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

94255524

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Beifahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 4: Cockpit gesamt (von hinten)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

94255524

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 6: Innenraum hi. von re.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

94255524

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Kofferraum / Laderaum



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

94255524

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

94255524

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

94255524


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

94255524

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zulassungsbescheinigung

Bild 6: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Kotflügel links stark deformiert



Bild 2: Karosserie / Kotflügel links stark deformiert



Bild 3: Karosserie / Heckklappe Lackablösungen



Bild 4: Karosserie / Heckklappe Lackablösungen



Bild 5: Karosserie / Heckklappe Lackablösungen



Bild 6: Karosserie / Dach Lackablösungen



Bild 7: Karosserie / Dach Lackablösungen



Bild 8: Karosserie / Dach Lackablösungen



Bild 9: Karosserie / Fondteil links Steinschlag + Korrosion



Bild 10: Karosserie / Fondteil links Steinschlag + Korrosion



Bild 11: Karosserie / Fahrtür zerkratzt




Bild 12: Karosserie / Fahrtür zerkratzt



Bild 13: Karosserie / Spiegelgehäuse Fahrerseite zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Spiegelgehäuse Fahrerseite zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Einstieg Fahrer zerkratzt




Bild 16: Karosserie / Einstieg Fahrer zerkratzt




Bild 17: Karosserie / Fahrersitzbezug gerissen



Bild 18: Karosserie / Fahrersitzbezug gerissen



Bild 19: Karosserie / Lenkradbezug zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Lenkradbezug zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Lenkradbezug zerkratzt



Bild 22: Innenraum / Türinnenverkleidung
Beifahrerseite löst sich ab




Bild 23: Innenraum / Türinnenverkleidung
Beifahrerseite löst sich ab




Bild 24: Innenraum / Beifahrersitzbezug fleckig



Bild 25: Karosserie / Stoßfänger zerkratzt



Bild 26: Karosserie / Stoßfänger zerkratzt



Bild 27: Karosserie / Stoßfänger zerkratzt



Bild 28: Karosserie / Stoßfänger zerkratzt



Bild 29: Karosserie / Motorhaube Kratzer + Steinschläge + Korrosion




Bild 30: Karosserie / Motorhaube Kratzer + Steinschläge + Korrosion



Bild 31: Karosserie / Motorhaube Kratzer + Steinschläge + Korrosion



Bild 32: Karosserie / Kotflügel rechts Kratzer Lackablösungen



Bild 33: Karosserie / Kotflügel rechts Kratzer Lackablösungen




Bild 34: Karosserie / Kotflügel rechts Kratzer Lackablösungen



Bild 35: Karosserie / Beifahrertür Kratzer



Bild 36: Karosserie / Beifahrertür Kratzer



Bild 37: Karosserie / Spiegelgehäuse Beifahrerseite
Kratzer



Bild 38: Karosserie / Spiegelgehäuse Beifahrerseite
Kratzer



Bild 39: Karosserie / Fondtür Beifahrerseite zerkratzt



Bild 40: Karosserie / Fondtür Beifahrerseite zerkratzt




Bild 41: Karosserie / Fondteil rechts Kratzer



Bild 42: Karosserie / Fondteil rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 19.11.2025
Auftragsnummer: 94255524

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 43: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer + gebrochen



Bild 44: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer + gebrochen



Bild 45: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer + gebrochen



Bild 46: Reifen-Felge / alle Felgen zerkratzt



Bild 47: Reifen-Felge / alle Felgen zerkratzt




Bild 48: Reifen-Felge / alle Felgen zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

94255524

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 49: Reifen-Felge / alle Felgen zerkratzt



Bild 50: Reifen-Felge / alle Felgen zerkratzt