

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

G0148880

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Skoda**
Typ: **Octavia Combi**
Fahrgestellnummer: **TMBJG9NE0G0148880**
Erstzulassung: **22.12.2015**
Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 7 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU6**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **178.182 km**
Kraftstoffart: **Diesel**
Farbe: **Moon-Weiss Metallic**
Leistung: **81 kW / 110 PS**
Hubraum: **1598 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **2**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Ausstattungs-Paket: Green tec
3	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
4	Bremsassistent
5	Dachantenne
6	Dachreling
7	Fensterheber elektrisch hinten
8	Knieairbag Fahrerseite
9	Kopfstützen hinten
10	Servolenkung
11	Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
12	Türgriffe außen Wagenfarbe
13	Außenspiegel Wagenfarbe
14	Elektron. Differentialsperre (EDS)
15	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
16	Kopf-Airbag-System
17	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
18	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
19	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
20	Abbiegelicht
21	Antriebsart: Frontantrieb
22	Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
23	Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
24	Mittelarmlehne vorn
25	Mittelkonsole
26	Scheibenwaschdüsen heizbar
27	Wegfahrsperre
28	Getränkehalter vorn
29	Karosserie: 5-türig
30	Leseleuchte
31	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
32	Tagfahrlicht abschaltbar
33	Verglasung getönt
34	3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
35	Bordcomputer

Nr.	Bezeichnung
36	Brillenfach
37	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
38	Fensterheber elektrisch vorn
39	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
40	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
41	Scheibenwischer mit Regensensor
42	Seitenairbag vorn
43	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
44	Zentralverriegelung
45	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
46	Heckscheibenwischer
47	Innenspiegel mit Abblendautomatik
48	Mittelarmlehne hinten
49	Reifendruck-Kontrollsystem
50	Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
51	Servolenkung elektronisch (Servotronic)
52	Sonnenblende rechts mit Spiegel
53	Türen mit Warnleuchte
54	Verzurrösen Koffer-/Laderaum
55	Anti-Blockier-System (ABS)
56	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
57	Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
58	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
59	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
60	Motor 1,6 Ltr. - 81 kW TDI DPF
61	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
62	Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
63	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
64	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
65	Frontscheibe getönt
66	Kopfstützen vorn
67	Multifunktionsanzeige
68	Rußpartikelfilter
69	Sitz vorn links höhenverstellbar
70	Sonnenblende links mit Spiegel
71	Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Perleffekt-Lackierung
2	Panorama-Schiebedach elektrisch
3	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
4	* Außenspiegel elektr. anklappbar
5	* Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
6	* Außenspiegel mit Abblendautomatik
7	* Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
8	* Bodenleuchte im Außenspiegel
9	SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
10	Einparkhilfe vorn und hinten
11	Business-Paket Amundsen
12	* Audio-Navigationssystem Amundsen
13	* Radioempfang digital (DAB)
14	* Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
15	* Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung
16	* Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
17	* Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
18	Zusatzheizung (Standheizung)
19	Ablage-Paket Plus
20	* Halterung Multimedia-Geräte

Nr.	Bezeichnung
21	* Laderaumboden variabel
22	Ausstattungs-Paket: Licht & Design
23	* Abbiegelicht
24	* Reserverad als Notrad
25	* Leuchtweitenregelung
26	* Chromzierleisten an Seitenfenstern
27	* Bi-Xenon-Scheinwerfer
28	* Tagfahrlicht LED
29	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
30	* Heckleuchten LED
31	* Nebelscheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
32	* Nebelscheinwerfer
33	* LM-Felgen
34	* Kurvenlicht
35	Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
36	Kofferraum / Heckklappe elektrisch betätigt (öffnen + schliessen)
37	Insassen-Schutzsystem proaktiv
38	* Seitenairbag hinten
39	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
40	Steckdose 230V

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: ☒ nein: ☐

Servicenachweis

Fahrgestellnummer TMBJG9NE0G0148880
Fahrzeugtyp: Skoda Octavia Combi 81 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	01.06.2025	170657

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 12/26

☒ fahrbereit ☐ nicht fahrbereit ☐ rollfähig
☒ nicht verkehrssicher ☐ nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung: Motorkontrollleuchte aktiv

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

 ✗ Motor funktionsfähig

 ✓ Getriebe funktionsfähig

 ✗ Lichtanlage funktionsfähig

✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

 Motorkontrollleuchte aktiv
- ✓ Fensterheber funktionsfähig

 ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen

✗ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

 ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

 ✗ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig
 ✗ = nicht funktionsfähig
 — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☐ nein ☒

 Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Kotflügel links	1, 2	deformiert	
2	Dachreling	3, 4	zerkratzt	
3	Fondseite rechts	5, 6	Kratzer	
4	Stoßfänger hinten	7, 8	zerkratzt	
5	elektrische Kofferraumklappe	9	ohne Funktion	
6	Fondteil links	10, 11	Kratzer	
7	Einstieg Fond links	12, 13	Kratzer	
8	Sitzbezüge	14	fleckig	
9	Panoramaschiebedach	15	ohne Funktion	
10	Einstieg Fahrer	16, 17, 18	Dellen + Kratzer	
11	Scheinwerfer v.l.	19, 20	ohne Funktion	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

G0148880

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
12	Motorhaube	21, 22, 23, 24	deformiert, Dellen	
13	Stoßfänger vorne	25, 26	deformiert	
14	Schweller Beifahrerseite	27, 28, 29	deformiert + zerkratzt	
15	Spiegelgehäuse Beifahrerseite	30, 31	Kratzer	
16	Beifahrertür	32, 33, 34	zerkratzt	
17	Einstieg Beifahrer	35, 36	Kratzer	
18	Einstieg Fond	37, 38	Kratzer	
19	Datenträger Navi	39	fehlt	
20	Felgen rechts	40, 41	zerkratzt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

G0148880

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

G0148880

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

G0148880

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

G0148880

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Standheizung



Bild 8: Panoramadach

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

G0148880

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Beifahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

G0148880

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von re.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

G0148880

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

G0148880

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

G0148880

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: 12V Steckdose

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

G0148880

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 5: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 6: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

G0148880


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Kotflügel links deformiert



Bild 2: Karosserie / Kotflügel links deformiert



Bild 3: Karosserie / Dachreling zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Dachreling zerkratzt




Bild 5: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 6: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 19.11.2025
Auftragsnummer: G0148880

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 9: Technik / elektrische Kofferraumklappe ohne Funktion



Bild 10: Karosserie / Fondteil links Kratzer



Bild 11: Karosserie / Fondteil links Kratzer



Bild 12: Karosserie / Einstieg Fond links Kratzer



Bild 13: Karosserie / Einstieg Fond links Kratzer



Bild 14: Innenraum / Sitzbezüge fleckig



Bild 15: Technik / Panoramaschiebedach ohne Funktion



Bild 16: Karosserie / Einstieg Fahrer Dellen + Kratzer



Bild 17: Karosserie / Einstieg Fahrer Dellen + Kratzer



Bild 18: Karosserie / Einstieg Fahrer Dellen + Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

G0148880

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Technik / Scheinwerfer v.l. ohne Funktion



Bild 20: Technik / Scheinwerfer v.l. ohne Funktion



Bild 21: Karosserie / Motorhaube deformiert, Dellen



Bild 22: Karosserie / Motorhaube deformiert, Dellen



Bild 23: Karosserie / Motorhaube deformiert, Dellen



Bild 24: Karosserie / Motorhaube deformiert, Dellen



Bild 25: Karosserie / Stoßfänger vorne deformiert



Bild 26: Karosserie / Stoßfänger vorne deformiert



Bild 27: Karosserie / Schweller Beifahrerseite deformiert + zerkratzt



Bild 28: Karosserie / Schweller Beifahrerseite deformiert + zerkratzt



Bild 29: Karosserie / Schweller Beifahrerseite deformiert + zerkratzt



Bild 30: Karosserie / Spiegelgehäuse Beifahrerseite Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lipke Marc

Besichtigungsdatum:

19.11.2025

Auftragsnummer:

G0148880

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Karosserie / Spiegelgehäuse Beifahrerseite
Kratzer



Bild 32: Karosserie / Beifahrertür zerkratzt



Bild 33: Karosserie / Beifahrertür zerkratzt



Bild 34: Karosserie / Beifahrertür zerkratzt



Bild 35: Karosserie / Einstieg Beifahrer Kratzer



Bild 36: Karosserie / Einstieg Beifahrer Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzähler Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 19.11.2025
Auftragsnummer: G0148880

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Karosserie / Einstieg Fond Kratzer



Bild 38: Karosserie / Einstieg Fond Kratzer



Bild 39: Technik / Datenträger Navi fehlt



Bild 40: Reifen - Felge / Felgen rechts zerkratzt



Bild 41: Reifen - Felge / Felgen rechts zerkratzt