



PKW Gutachter Service GmbH

Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf

Tel.: 040 18 17 30 20

E-Mail: auftrag@pkwgutachter.de

Zustandsbericht

Allgemein

Aktenzeichen: 25-11/3028 **Auftraggeber:** SLL Automotive Group GmbH / 2trade
Blütenstraße 15
80799 München

Fahrzeugdaten

Fahrzeugart:	Limousine	Fahrgestellnummer:	WVWZZZAAZJD132550
Modell:	up!	Amtl. Kennzeichen:	ES PC 1129
	(122/BL2)(05.2016- >2019)	Erstzulassung:	17.10.2017
Hersteller:	Volkswagen	Getriebeart:	5-Gang manuell
Karosseriefarbe:	white	Anzahl Türen:	3
Laufleistung:	134.051 km	Zylinderanzahl	3
Hubraum:	999 ccm	Achsenanzahl	2
Leistung (kW):	55 kW	Baujahr	2017
Leistung (PS):	75 PS	Antriebsart	Benzin
Kraftstoffart:	Benzin	Quelle der Daten	DAT
Anzahl Sitzplätze:	4		
Abgasnorm	EU6		

Das Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Gutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.





Ausstattung

Serienausstattung

✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar	✓ Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	✓ Modellpflege
✓ Anti-Blockier-System (ABS)	✓ Motor 1,0 Ltr. - 55 kW
✓ Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	✓ Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
✓ Antriebsart: Frontantrieb	✓ Multifunktionsanzeige Plus
✓ Außenspiegel lackiert	✓ Multimedia-Schnittstelle USB
✓ Außenspiegel mech. von innen verstellbar	✓ Nebelschlussleuchte
✓ Bremsassistent	✓ Nichtraucher-Paket
✓ Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)	✓ Radstand 2420 mm
✓ Dachhimmel Stoff, grau	✓ Radvollabdeckungen / Radzierblenden
✓ Doppeltonhorn	✓ Reifen 175/65 R14 ..T
✓ Drehzahlmesser	✓ Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
✓ Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion links	✓ Reifenkontroll-Anzeige
✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	✓ Rücksitzbank umklappbar
✓ Fensterheber elektrisch vorn	✓ Rücksitzlehne geteilt
✓ Frontscheibe Verbundglas getönt	✓ Scheibenwischer mit Intervallschaltung
✓ Funkschlüssel (2) klappbar	✓ Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo	✓ Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
✓ Gepäckraumbeleuchtung	✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff
✓ Gepäckraumboden höhenverstellbar	✓ Sitze vorn höhenverstellbar
✓ Getriebe 5-Gang	✓ Sonnenblenden mit Spiegel
✓ Handschuhfach mit Klappe	✓ Stahlfelgen 5x14
✓ Heckscheibe heizbar	✓ Stoßfänger lackiert
✓ Heckscheibenwischer	✓ Tagfahrlicht LED
✓ Innenausstattung: Dekor Black Cube	✓ Trommelbremsen hinten
✓ Innenspiegel abblendbar	✓ Türgriffe außen Wagenfarbe
✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	✓ Türgriffe innen verchromt
✓ Karosserie: 2-türig	✓ Verbandkasten und Warndreieck
✓ Kennzeichenbeleuchtung LED	✓ Wärmeschutzverglasung grün getönt
✓ Kopfstützen hinten	✓ Wegfahrsperre (elektronisch)
✓ Lautsprecher (2)	✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung
✓ Lenkrad (3 Speichen)	

Sonderausstattung

✓ Antennen-Diversity	✓ Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
✓ Audiosystem Composition Phone (Bluetooth, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)	✓ Kältemittel R 1234 YF
✓ Außenspiegel konvex, links	✓ Klimaanlage
✓ Außenspiegel konvex, rechts	✓ Motor 1,0 Ltr. - 55 kW KAT (CHYB)
✓ Batterie 59 Ah	✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
✓ Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	✓ Sonderlackierung Candy-weiss uni
✓ Fzg. ohne Einparkhilfe	✓ Start/Stop-Anlage
✓ Fzg. ohne Nebelscheinwerfer	✓ Wartung: ohne Longlife-Service
✓ Generator 110 A	




Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	165/70 R14 81T
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	FULDA
Art	Winter
Bemerkung	Felgenart: Stahl mit Radkappen

Reifen hinten rechts

Dimension	165/70 R14 81T
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	FULDA
Art	Winter
Bemerkung	Felgenart: Stahl mit Radkappen



Reifen vorne links

Dimension	165/70 R14 81T
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	FULDA
Art	Winter
Bemerkung	Felgenart: Stahl mit Radkappen

Reifen hinten links

Dimension	165/70 R14 81T
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	FULDA
Art	Winter
Bemerkung	Felgenart: Stahl mit Radkappen



Hinweise zum Gutachten

Allgemeinzustand	Alter und Laufleistung entsprechend
Fahrzeugidentifizierung	Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.
Besichtigungsbedingungen	Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt, zur Erfüllung des Auftrags jedoch ausreichend.
Fahrzeugunterseite	Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.
Ist das Fahrzeug unfallfrei?	Am Fahrzeug waren im Rahmen der Besichtigung keine unfallbedingten Schäden feststellbar.
Probefahrt	Es wurde keine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.
Probelauf	Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.
Vorschäden	Bei der Besichtigung konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Fahrbereitschaft	Bei der Besichtigung war das Fahrzeug in einem fahrbereiten Zustand.

Weiterer Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank stammen. Eine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Informationen kann nicht übernommen werden.

Die Prüfung auf Vorschäden erfolgt ausschließlich im Rahmen der Möglichkeiten einer Sichtprüfung und Lackschichtenmessung, ohne dass Bauteile demontiert werden. Der genaue Umfang möglicher Vorschäden ist daher nicht bekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug neben den im Bericht dokumentierten Beschädigungen auch alters- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, die im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (z. B. kleine Beulen, Dellen und Kratzer).

Es wird außerdem keine Haftung für Defekte oder versteckte Schäden im Bereich der Elektronik und Mechanik übernommen, ebenso wenig für arglistige Täuschung oder nicht gemeldete Mängel.




Festgestellte Beschädigungen

Position

Dach

1 Dach

Delle



2 Dach (1)

Rostansatz





Position



Fahrzeugfront

3 Motorhaube

Rostansatz



Position





Position



Fahrzeugheck

4 Ladekante

Kratzer






Position





Position



5 Stoßfänger hinten

Gebrochen



Position





Position





Position



6 Stoßfängerecke hinten links

Verschrammt



Position





Position





Position





Position



7 Stoßfängerecke hinten rechts deformiert





Position






Position





Position



Fahrzeugseite links

8 Reifen hinten links



PKW GUTACHTER

Für Sie unterwegs



Position






Position



9 Tür vorne links






Position



10 Türdichtung oben links



Position






Position



Fahrzeugseite rechts

11 Ladebuchse






Position




12 Schweller rechts





Position



13 Seitenwand hinten rechts



Position





Position



Innenraum

14 Beifahrersitz





Position



15 Fahrersitz





Position



16 Rücksitzbank





Position





Fahrzeugübersichtsbilder



Diagonale vorne links



Diagonale vorne rechts



PKW GUTACHTER

Für Sie unterwegs



Diagonale hinten rechts



Diagonale hinten links



PKW GUTACHTER

Für Sie unterwegs



Dach



Montiertes Rad vorne links



Montiertes Rad vorne rechts



Montiertes Rad hinten rechts



PKW GUTACHTER

Für Sie unterwegs



Montiertes Rad hinten links



Motorraum




PKW GUTACHTER

Für Sie unterwegs



Innenraum durch Tür vorne rechts



Innenraum durch Tür hinten rechts



PKW GUTACHTER

Für Sie unterwegs



Kofferraum / Laderaum



Armaturenbrett von der hinteren Sitzbank



PKW GUTACHTER

Für Sie unterwegs



Tacho bei lfd. Motor



Schlüssel, Borddokumente, Bedienungsanleitung



PKW GUTACHTER

Für Sie unterwegs



Fahrgestellnummer




Kilometerstand



PKW GUTACHTER

Für Sie unterwegs



Fahrzeugschein

Tel.: 040 18 17 30 20
auftrag@pkwgutachter.de
www.pkwgutachter.de
Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf

Geschäftsführer: Olga Dick | David Dick
PKW Gutachter Service GmbH
USt-IdNR: DE32 051 9386
Handelsregister: HRB 210708, Amtsgericht
Tostedt

Bankverbindung:
Bank: Hamburger Volksbank
IBAN: DE92 2019 0003 0003 2718 03
BIC: GENODEF1HH2