


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9151755
vom: 02.10.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002114105
Besichtigt am: 02.10.2025 09:32
Berichts-Nr: 9151755
FIN: TMBJJ7NU4N5051789

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9151755
vom: 02.10.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ATL
Erstzulassungsdatum:	02.06.2022
Laufleistung:	83.950 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Energy-Blau
Farbe Dach:	Energy-Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	28.700 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9151755
vom: 02.10.2025

» Fahrzeugausstattung

"KESSY FULL" inkl. SAFE System	Brillen-Ablage/Halter
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Chrom-Paket
"SUNSET"	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
"TOUR" (DE) ohne MATRIX HSW	DAB - Digitaler Radioempfang
"VARIOFLEX" Sitze	Dachreling, schwarz
"VARIOFLEX" Sitze	Dachspoiler
"Virtual Cockpit"	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung vorn
2 Leseleuchten vorn	Dekor-Einlagen
2-Speichen-Multifunktionslenker mit dem Heizung	Diebstahlarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
3. Kopfstütze hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Türen	Drehstromgenerator 180 A
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 350" -- Fahrzeugteile
D1/TI9/T11/T3C	--
6-Gang-Schaltgetriebe	Einparkhilfe vorn und hinten
8 Lautsprecher (passiv)	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Ablagenpaket 3	Embleme
Aero Kappe schwarz matt	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Ambientelicht Ausführung 2	Entriegelung Hintersitz Standard
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrerkniefahrerairbag
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außenspiegel links, konvex	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Batterie 420A (70Ah)	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Beheizbare Vorder- und Rücksitze	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Betriebserlaubnis Nachtrag	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Bordwerkzeug	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bremsbelagverschleißkontrolle	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9151755
vom: 02.10.2025

Hinterachse "Standard"	Ohne "drive select"
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Ohne Ablagekästen im Kofferraum
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)	Ohne alternativ-Antriebssystem
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Anschlussgarantie
Innenspiegel automatisch abblendbar	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kältemittel R1234yf	Ohne Durchladeeinrichtung
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne ECO-Funktion
Kindersicherung, manuell	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Emblempaket
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Klimakomfortscheibe	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komfortausstattung	Ohne Halter
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Klappptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen vorn	Ohne Ladeboden
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladedose
Kühlerschutzgitter	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lichtassistent
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Multifunktionskamera
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Schmutzfänger
Leergewichtsbereich 1	Ohne Spurhalteassistent
Leichtmetallräder "SCUTUS" grau 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Spurwechselassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Stabilisator hinten
Leuchtweitenregulierung	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Linkslenker	Ohne Trennwand
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Adapter	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Zusatz-/Standheizung
MPV	Pannen-Set
Müdigkeitserkennung	Parking Paket
Navi Amundsen + Web radio	Radschrauben Standard
Nebelscheinwerfer	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung	Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Normal-Lackierung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normalsitze vorn	Reifendruckkontrolle
Notrufsystem eCall+	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9151755
vom: 02.10.2025

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Scheinwerferreinigungsanlage
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz in Grundauführung
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sitzbezüge in Stoff
Sondermodell 2022
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tankdeckel
Technology Amundsen Plus (Web Radio) für AM
Textilfußmatten
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausrüstung
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller
Zus. Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9151755
vom: 02.10.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9151755
vom: 02.10.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
2	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Innenraum	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Karosserie	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9151755
vom: 02.10.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9151755
vom: 02.10.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ7NU4N5051789

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9151755
vom: 02.10.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(02.10.2025 09:30) Fahrzeug bei Besichtigung stark verschmutzt und nass Kostenausweitung und Schadenausweitung möglich

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9151755
vom: 02.10.2025




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9151755
vom: 02.10.2025





» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN




1 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen

Kommentar

kostenausweitung und Schadenausweitung möglich





2 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Innenraum - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Karosserie - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

