

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002093501
Besichtigt am:	15.09.2025 15:42
Berichts-Nr:	9040151
FIN:	VSSZZZKM7PR011079



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARC
Erstzulassungsdatum:	10.08.2022
Laufleistung:	30.427 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Magnetic Tech Mattgrau
Farbe Dach:	Magnetic Tech Mattgrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.446 mm
Fahrzeughöhe:	1.520 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.980 kg
Radstand:	2.679 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	17.200 KM

» Fahrzeugausstattung

10"-Navigationssystem "+"	Drei.-Automatikgurte vorn
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Dynamiklenkung
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7/N09/T9F, "TSI"	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	-
Abgaskonzept, EU6 AP	Einparkhilfe
Abwicklung Serie	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Einton-Signalhorn
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Embleme
Ambientelicht Ausführung 2	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fernlichtassistent
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Feststellbremse
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Formteilhimmel ungeteilt
Betriebserlaubnis Nachtrag	FPK-Medium
Bordliteratur in Deutsch	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Bordwerkzeug	Frontantrieb
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Chrom-Paket	Fußhebelwerk "Standard"
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Connectivity Box: Kabellose Ladestation + GSM-Verstärker	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
CUPRA CONNECT gen3 - Medien & Internet	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
CUPRA CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dachreling, schwarz	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung hinten,Basis 1	Heckspoiler
Dämpfung vorn	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Datenträger für EU, integriert	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dekor-Einlagen	Kältemittel R1234yf
Dekor-Einlagen für Konsole	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang	Kennzeichenträger vorn (groß)
Drehstromgenerator 140 A	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Komfort-Sportausstattung CUPRA Formentor	Ohne Head-Up Display
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Individualeinbau
Kompensor Ausf. 1	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladekabel
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Mode3 Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schalthelknopf/-Griff
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Innenlicht-Paket: Handschuhfach, Fußraum, Ablage und Multicolor-Ambientebeleuchtung umlaufend	Ohne Sonderspezifikationen
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Steckdose
Leichtmetallräder 8J x 18	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem +, inkl. Kartenmaterial	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
MPV Formentor	Optionsinfotainment (MIB3)
Müdigkeitserkennung	Pannen-Set
Navigationsgerät-High	Privater Notruf
Nebelscheinwerfer	Proaktiver Insassenschutz, PreCrash Basis und Front
Nebelschlussleuchte	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nicht Heissland	Radstand
Nichtraucherausführung	Rechtsverkehr
Normalsitze vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne 2. Batterie	Reifen 245/45 R18 96W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Anhängervorrichtung	Reifendruckkontrolle
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Safe & Driving XL (für Navigationssystem)
Ohne Car2X	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen hinten
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheibenbremsen vorn
Ohne Feuerlöscher	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Fußmatten	

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced"
 ohne Safesicherung

Schubladen unter den Vordersitzen

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
 Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-
 home Funktion automatisch

Transportschutzhaube (Konfektionssystem)mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket: Sitzheizung vorn

Wireless RSE "App"

Zierleisten schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.700,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 1.700,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKM7PR011079

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten links - Kratzer - Lackieren



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

