

Nr zlecenia DEKRA: SANC FM/SUL/85505/25/11/05
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 05-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Santander CFM Plac
Santander Leasing - Pion CFM
Trakt Brzeski 142, 05-070 Sulejów

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0148726	TOYOTA, Camry 21-24, Camry 2.5 Hybrid Comfort CVT				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km]	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	2487	178/131	automatyczna	50 379	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
PY36694	JTNB23HK603141014		19-04-2023/2023	19-04-2026	czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 14-11-2025

Miejsce oględzin:

Piaskowa
Trakt Brzeski 152
05-070 Sulejów

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Antena dachowa Shark-Fin, Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), BA - system wspomagania hamowania, Czujnik deszczu i inteligentne wycieraczki, Czujnik zmierzchu (aut. włączane światła), Czujniki parkowania przednie i tylne (narożne, 2-sensorowe), Drzwi bagażnika otwierane zdalnie, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 215/55, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją w ośmiu kierunkach, Fotel pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń z manualną regulacją w sześciu kierunkach, Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gniazdo USB w konsoli środkowej, Gniazdo USB-C (2x) - tył, Grill przedni dolny w kolorze czarnym ze srebrnym wykończeniem, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Interfejs Android Auto i Apple CarPlay, Kamera cofania z liniami pomocniczymi, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica multifunkcyjna z obsługą systemów multimedialnych, Kierownica skórzana, Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych, Klamki zewnętrzne lakierowane, Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa) z technologią oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Koło zapasowe dojazdowe, Kurtyny powietrzne, Lakier uni, Listwa okienna chromowana, Listwy boczne chromowane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne lakierowane, Lusterka zewnętrzne składane automatycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane, Nawiewy na tylną kanapę, Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB), Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera przednie i boczne, Podłokietnik, tył, Reflektory przednie z automatycznym samopoziomowaniem, Selektor trybów jazdy, Spryskiwacze lamp przednich, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem, System audio - 6 głośników, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX), System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 7 cali, System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), Szyby przednie i tylne elektrycznie regulowane z zabezpieczeniem przed przycięciem

palców, TRC - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa, Tempomat adaptacyjny, inteligentny (IACC) z funkcją redukcji prędkości w zakrętach, Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, Układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, Uruchamianie silnika przyciskiem, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, Wstawki ozdobne deski rozdzielczej oraz bocznych drzwiowych Satin Chrome, Wykończenie deski rozdzielczej imitujące włókno tytanowe, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy na tablicy wskaźników 7, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany zdalnie, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła drogowe automatyczne AHB, Światła główne w technologii LED (Bi-LED), Światła przeciwmgielne LED, Światła tylne typu LED (pozycyjne oraz stopu).

Wyposażenie dealerskie

Lakier metalik.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 3	215/55 R17 94W	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 3	215/55 R17 94W	5,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 3	215/55 R17 94W	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 3	215/55 R17 94W	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 120 zł/120 zł (netto) (NIE - .), W oparciu o ustalenia poczynione ze Zleceniodawcą, w ekspertyzie nie podano danych dot. Użytkownika pojazdu. (TAK)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie brudne- brak możliwości zweryfikowania ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej; niska sprawność akumulatora;

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik tylny L	6160233290	rysa/odprysk	0.5

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik tylny K L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	521193T935	rysa/odprysk	

2	Okładzina zderzaka tylnego	5215933959	rysa/odprysk	
3	Błotnik tylny R	6160133410	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11




Fot. 12




Fot. 13



Fot. 14




Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33