

Nr zlecenia: 143/21/10/2025/TVN S.A.

z dnia: 2025/10/21

Zleceniodawca:

TVN S. A.
Wiertnicza 166
02-952 Warszawa

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M B J G 7 N E 5 K 0 2 1 9 9 8 7
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	WW1538W
Model pojazdu:	Octavia III 1.6 TDI-CR MR`18 E6	Nr Info-Ekspert:	034-03711
Wersja:	Ambition	Rok produkcji:	2019

Wartość pojazdu brutto (sprzedaż)

40 500 PLN

Wskazanie drogomierza	105752 km
Data pierwszej rejestracji	2019/06/18
Data ważności badania technicznego	2026/08/20
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całkow.	1927 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 85kW (116KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	23	Sygnalizacja otwartych drzwi
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	24	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
3	Bluetooth	25	System DSR
4	Czujniki parkowania - tył	26	System dystrybucji siły hamowania

5	Głośniki 8 szt.	27	elektroniczny EBV
6	Gniazdo 12V w bagażniku	28	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7	Immobilizer	29	System kontroli ciśnienia w oponach
8	Klimatyzacja manualna Climatic	30	System pokolizyjny ACS
9	Kurtyny powietrzne boczne	31	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
10	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	32	System Start/Stop
11	Podłokietnik z przodu JUMBO BOX	33	System wspomagający hamowanie w zakrętach
12	Poduszka powietrzna kierowcy	34	Szyby przyciemniane
		35	Szyby regulowane elektrycznie z mechanizmem zapobiegającym przycięciu tylnym
13	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	36	Światła do jazdy dziennej
14	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	37	Światła p/mgienne przednie
15	Poduszki powietrzne boczne przednie	38	Światła tylne LED
16	Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3	39	Tarcze kół aluminiowe 16" "Ilias"
17	Reflektory halogenowe elipsoidalne	40	Wspomaganie układu kierowniczego
18	Relingi dachowe czarne	41	Wycieraczka szyby tylnej
19	Roleta do bagażnika	42	Wyświetlacz Maxi-DOT
20	Schówek chłodzony	43	Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane
21	Schówek na okulary		Zestaw naprawczy opon
22	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotel pasażera z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- System kontroli poślizgu ASR/MSR
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
System p/poślizgowy MSR

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Lakier metalizowany
- Pakiet amazing Ambition (dopłata)
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Sterowanie radiem w kierownicy
Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą
Kierownica 3-ramienna
Tempomat
Kierownica pokryta skórą
Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa
Sterowanie telefonem w kierownicy
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
Światła tylne LED
Radioodtwarzacz Skoda Auto Bolero CD + MP3
Bluetooth

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*HANKOOK 205/55 R16 91H KINERGY ECO2	7,0
Przednie prawe:	*HANKOOK 205/55 R16 91H KINERGY ECO2	7,0
Tylne lewe:	*DUNLOP 205/55 R16 91V SPORT BLURESPONSE	5,5
Tylne prawe:	*DUNLOP 205/55 R16 91V SPORT BLURESPONSE	5,5

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (77 mies.)			46 300 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	231 PLN	po korekcie:	46 531 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 463 PLN	po korekcie:	47 994 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	1 774 PLN	po korekcie:	49 768 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-2 488 PLN		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-6 867 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 9 355 PLN	po korektach:	40 413 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	112 PLN	po korekcie:	40 525 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			40 500 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzetu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Bogusław Kobialka

Wycena wykonana: Adam Regulski

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc październik 2025 roku wynosi:

40500 PLN

(słownie: czterdzieści tysięcy pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 7573,17 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na X-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


	NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne				
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej,		

wgniecenia					
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
6	Próg	P	Ubytki powłoki lakierowej		
7	Dach		Wgniecenia		
8	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej, korozja	Widoczne ślady naprawy blacharsko-lakierniczej	
9	Wnęka koła tylna	L	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-120	
2	Dach		130-140	
3	Błotnik przedni	L	120-130	
4	Drzwi przednie	L	110-130	
5	Drzwi tylne	L	110-140	
6	Błotnik tylny	L	110-140	
7	Błotnik przedni	P	130-140	
8	Drzwi przednie	P	130-140	

9	Drzwi tylne	P	160-180	
10	Łotnik tylny	P	190-300	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania, starcia i odpryski powłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
4	Szyba przednia		Odpryski		
5	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	P	Zarysowana		
6	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych tylnych	P	Zarysowana		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone, zarysowane		
5	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona, zarysowana		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone, zarysowane		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone, zarysowane		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone, zarysowane		
9	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone, zarysowane		
10	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzone, zarysowane		
11	Wnętrze bagażnika		Zabrudzone, zarysowane		
12	Roleta bagażnika		Zarysowana		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 2szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 5 | Instrukcja obsługi | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90




Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111




Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117




Fot. nr 118




Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125




Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Strona 72