



WV1ZZZ2HZGH008813

Angaben zum Fahrzeug

Halter	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen	Laufleistung (abgelesen)	205.441 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service
Typ/Modell	AMAROK	HU (Abgelesen aus ZBI)
Fahrgestellnummer	WV1ZZZ2HZGH008813	Leistung / Hubraum
Erstzulassung	13.06.2016	Polster/Farbe
Letzte Wartung		Lackierung
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Dämmmatte - beschädigt - erneuern
2	Motor	Motor - undicht - befunden ggf. instandsetzen
3	Kotflügel links	Kotflügel links - Lackmangel - instandsetzen und lackieren
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (unlackiert) - beschädigt - erneuern
5	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Lackmangel - instandsetzen und lackieren
6	Schweller rechts	Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Tür hinten rechts	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern
8	Tür hinten rechts	Tür (Rostbildung) - Lackmangel - erneuern
9	Seitenwand rechts	Seitenwand (Rostbildung) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren
10	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
11	Heckbereich	Kofferboden - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
12	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Sitz hinten	Rücksitz - verschmutzt - reinigen
14	Tür hinten links	Tür - Lackmangel - instandsetzen und lackieren
15	Tür vorn links	Tür - Lackmangel - instandsetzen und lackieren
16	Lenkanlage	Lenkrad - beschädigt - erneuern
17	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern
18	Getriebe	Schaltmanschette - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile



Fehlteil

Motor - Motorabdeckung

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür hinten rechts, Reparaturechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/70 R16 110S	Sonstige	Sommerreifen	9mm - 9mm	i.O.	i.O.
2	235/70 R16 106T	Toyo	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	AMAROK	Laufleistung (abgelesen)	205.441 km
Fahrgestellnummer	WV1ZZZ2HZGH008813	Erstzulassung	13.06.2016

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Tür hinten rechts	352 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument




Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole




Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: Instrumententafel



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Entertainment




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motorhaube: Dämmmatte - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Motor: Motor - undicht - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #2: Motor: Motor - undicht - befunden ggf. instandsetzen




Beschädigung #2: Motor: Motor - undicht - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #2: Motor: Motor - undicht - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #3: Kotflügel links: Kotflügel links - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Kotflügel links: Kotflügel links - Lackmangel - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Lackmang... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Schweller rechts: Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #6: Schweller rechts: Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Schweller rechts: Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Türdichtung - gebroche... gerissen - erneuern



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür (Rostbildung) - Lackmangel - erneuern



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür (Rostbildung) - Lackmangel - erneuern



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand (Rostbildung) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand (Rostbildung) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand (Rostbildung) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand (Rostbildung) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand (Rostbildung) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand (Rostbildung) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Heckbereich: Kofferboden - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Heckbereich: Kofferboden - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Heckbereich: Kofferboden - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Heckbereich: Kofferboden - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Sitz hinten: Rücksitz - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #13: Sitz hinten: Rücksitz - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #13: Sitz hinten: Rücksitz - verschmutzt - reinigen




Beschädigung #14: Tür hinten links: Tür - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür hinten links: Tür - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür hinten links: Tür - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür hinten links: Tür - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Tür vorn links: Tür - Lackmangel - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #15: Tür vorn links: Tür - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Tür vorn links: Tür - Lackmangel - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #16: Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern



Beschädigung #17: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #17: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #18: Getriebe: Schaltmanschette - beschädigt - erneuern



Beschädigung #18: Getriebe: Schaltmanschette - beschädigt - erneuern



Beschädigung #18: Getriebe: Schaltmanschette - beschädigt - erneuern



Beschädigung #18: Getriebe: Schaltmanschette - beschädigt - erneuern

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Tür hinten rechts