

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

029680

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Skoda**
Typ: **Octavia Combi**
Fahrgestellnummer: **TMBHM61ZXB8029680**
Erstzulassung: **11.01.2011**
Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU5**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **160.576 km**
Kraftstoffart: **Superbenzin**
Farbe: **Anthracite-Grau**
Leistung: **77 kW / 105 PS**
Hubraum: **1197 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **1**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

029680

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Bremsassistent
3	Fensterheber elektrisch hinten
4	Kopfstützen hinten
5	LM-Felgen
6	Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
7	Nebelscheinwerfer
8	Reserverad in Fahrbereifung
9	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
10	Servolenkung
11	Türgriffe außen Wagenfarbe
12	Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
13	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
14	Außenspiegel Wagenfarbe
15	Gurtstraffer
16	Kopf-Airbag-System
17	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
18	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
19	Antriebsart: Frontantrieb
20	Getriebe 6-Gang
21	Stoßfänger Wagenfarbe
22	Tagfahrlicht
23	Wärmeschutzverglasung getönt
24	Karosserie: 5-türig
25	Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
26	Fensterheber elektrisch vorn
27	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

Nr.	Bezeichnung
28	Laderaumboden variabel
29	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
30	Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
31	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
32	Seitenairbag vorn
33	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
34	Zentralverriegelung
35	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
36	Fernbedienung für Zentralverriegelung
37	Heckscheibenwischer
38	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
39	Reifendruck-Kontrollsystem
40	Seitenschutzleisten Wagenfarbe
41	Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
42	Anti-Blockier-System (ABS)
43	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
44	Einparkhilfe hinten
45	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
46	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
47	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
48	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
49	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
50	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
51	Kopfstützen vorn
52	Multifunktionsanzeige
53	Sitz vorn links höhenverstellbar
54	Sitzheizung vorn

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

029680

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja: ☒ nein: ☐Servicenachweis

Fahrgestellnummer TMBHM61ZXB8029680
Fahrzeugtyp: Skoda Octavia Combi 77 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	05.12.2023	148716

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 11/25☒ fahrbereit☐ nicht fahrbereit☐ rollfähig☐ nicht rollfähig (immobil)☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

✓ Motor funktionsfähig

✓ Getriebe funktionsfähig

✓ Lichtanlage funktionsfähig

✓ Fensterheber funktionsfähig

✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

— Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☐ nein ☒

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Wartung	1, 2	fällig	
2	Tankklappe	3, 4	Kratzer	
3	Sitze	5	fleckig	
4	Tür vorne rechts	6, 7	Kratzer	
5	Motorhaube	8, 9	Steinschläge	
6	Stoßfänger vorn	10, 11	Kratzer	
7	Fahrersitzbezug und Polster	12, 13, 14	verschlissen	
8	Einstieg vorne links	15, 16	Delle	
9	Tür vorne links	17, 18, 19	Dellen und zerkratzt	
10	Tür hinten links	20, 21, 22	Dellen und zerkratzt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

029680

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Stoßfänger hinten	23, 24, 25	zerkratzt	
12	Heckklappe	26, 27	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

029680

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

029680

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

029680

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

029680

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür innen



Bild 2: Fahrertür in Richtung Lenkrad

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

029680

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

029680

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

029680

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

029680

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

029680

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges




Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

029680

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

029680

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

029680

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

029680

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

029680


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



Bild 4: Zulassungsbescheinigung



Bild 5: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 2: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 3: Karosserie / Tankklappe Kratzer



Bild 4: Karosserie / Tankklappe Kratzer



Bild 5: Innenraum / Sitze fleckig



Bild 6: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

029680

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 8: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 9: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 10: Karosserie / Stoßfänger vorn Kratzer



Bild 11: Karosserie / Stoßfänger vorn Kratzer



Bild 12: Innenraum / Fahrersitzbezug und Polster verschlissen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

029680

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Innenraum / Fahrersitzbezug und Polster verschlissen



Bild 14: Innenraum / Fahrersitzbezug und Polster verschlissen




Bild 15: Karosserie / Einstieg vorne links Delle



Bild 16: Karosserie / Einstieg vorne links Delle



Bild 17: Karosserie / Tür vorne links Dellen und zerkratzt




Bild 18: Karosserie / Tür vorne links Dellen und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

029680

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Tür vorne links Dellen und zerkratzt




Bild 20: Karosserie / Tür hinten links Dellen und zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Tür hinten links Dellen und zerkratzt



Bild 22: Karosserie / Tür hinten links Dellen und zerkratzt



Bild 23: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 24: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

029680

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****Bild 25: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt****Bild 26: Karosserie / Heckklappe Kratzer****Bild 27: Karosserie / Heckklappe Kratzer**