

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

055052

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Volkswagen**
Typ: **Golf VI**
Fahrgestellnummer: **WVWZZZ1KZAP055052**
Erstzulassung: **06.10.2009**
Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 7 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU5**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **110.993 km**
Kraftstoffart: **Superbenzin**
Farbe: **Silver Leaf Metallic**
Leistung: **118 kW / 160 PS**
Hubraum: **1390 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **3**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Bremsassistent
3	Heckleuchten dunkel getönt
4	Karosserie: 4-türig
5	Knieairbag Fahrerseite
6	LM-Felgen
7	Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
8	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
9	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
10	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
11	Türgriffe außen Wagenfarbe
12	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
13	Elektron. Differentialsperre (EDS)
14	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
15	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
16	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
17	Nebelschlussleuchte
18	Wegfahrsperre (elektronisch)
19	Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
20	Antriebsart: Frontantrieb
21	Außenspiegel asphärisch, links
22	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
23	Doppeltonhorn
24	Gepäckraumabdeckung / Rollo
25	Innenausstattung: Stoff / Alcantara
26	Rücksitz geteilt / klappbar
27	Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
28	Tagfahrlicht
29	Winter-Paket
30	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
31	Frontscheibe Verbundglas getönt
32	Gepäckraumbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung
33	Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI
34	Multifunktionsanzeige Plus
35	Nichtraucher-Paket
36	Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
37	Verbandkasten und Warndreieck
38	Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
39	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
40	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
41	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
42	Zentralverriegelung
43	Außenspiegel lackiert
44	Einparkhilfe vorn und hinten
45	Heckscheibenwischer
46	Sitze: Sportsitze
47	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
48	Fußmatten Textil
49	Handbremshebelgriff Leder
50	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
51	Lendenwirbelstützen vorn
52	Leseleuchten vorn und hinten
53	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
54	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
55	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
56	Chrom-Paket 2
57	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
58	Handschuhfach mit Kühlfunktion
59	Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
60	Kopfstützen hinten (3-fach)
61	Mittelarmlehne
62	Sitz vorn links höhenverstellbar
63	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
64	Taschenhaken im Gepäckraum

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
3	Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht inkl. Nebelscheinwerfer
4	* Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
5	* Anzeige für Waschwasserstand
6	* Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
7	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
8	Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
9	Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
10	* Multimediabuchse AUX-IN
11	* Antennen-Diversity
12	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
13	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
14	Navigationsmodul RNS 310 (für Audiosystem RCD 310)
15	Spiegel-Paket
16	* Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
17	* Licht- und Sicht-Paket 1
18	* Innenspiegel mit Abblendautomatik
19	* Scheibenwischer mit Regensensor
20	* Außenspiegel elektr. anklappbar

Nr.	Bezeichnung
21	* Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
22	* Außenspiegel mit Umfeldleuchte
23	* Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
24	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
25	Zusatzheizung (Standheizung)
26	* Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
27	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
28	Ablage-Paket
29	* Gepäcksicherungsnetz
30	* Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
31	* Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
32	* Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
33	Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
34	* Bordwerkzeug und Wagenheber
35	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
36	* Multifunktionsanzeige Plus
37	* Schalt-/Wählhebelgriff Leder
38	* Handbremshebelgriff Leder
39	Lenkrad mit Schaltwippen für Tiptronic Bedienung
40	Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

055052

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja: ☒ nein: ☐Servicenachweis

Fahrgestellnummer

WVWZZZ1KZAP055052

Fahrzeugtyp:

Volkswagen Golf VI 118 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	15.05.2025	109678

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 02/27☒ fahrbereit☐ nicht fahrbereit☐ rollfähig☐ nicht rollfähig (immobil)☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

✓ Motor funktionsfähig

✓ Getriebe funktionsfähig

✓ Lichtanlage funktionsfähig

✓ Fensterheber funktionsfähig

✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☒ nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Tür vorne links 408µm
2	Tür hinten links 203µm
3	Seitenteil rechts 453µm
4	Tür hinten rechts 422µm
5	Tür vorne rechts 192µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Kofferraumteppich	1	Schimmel	
2	Heckklappe	2, 3	zerkratzt	
3	Seitenteil rechts	4, 5	Kratzer	
4	Tür hinten rechts	6, 7	Kratzer	
5	Hacken für Kofferraumabdeckung links	8	abgebrochen	
6	Stoßfänger vorn	9, 10, 11	zerkratzt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

055052

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
7	Kotflügel links	12, 13	deformiert und zerkratzt	
8	Spiegel blinker links	14	gebrochen und ohne Funktion	
9	Türverkleidung vorne links	15, 16	Kratzer	
10	Tür vorne links	17, 18, 19	deformiert und zerkratzt	
11	Tür hinten links	20, 21, 22	deformiert und zerkratzt	
12	Stoßfänger hinten	23, 24	deformiert und zerkratzt	
13	Abdeckung AHK Ausschnitt	25	fehlt	
14	Felge vorne links	26, 27	Bordsteinschaden	
15	Felge vorne rechts	28, 29	Bordsteinschaden	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/45 R17 94W	Goodyear	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/45 R17 94W	Goodyear	7
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/45 R17 94W	Goodyear	6
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/45 R17 94W	Goodyear	6



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

055052

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

055052

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

055052


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

055052

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Standheizung




Bild 8: Anhängerkupplung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

055052

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

055052

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

055052

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

055052

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

055052

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

055052

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

055052

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

055052

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

055052

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

055052

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Sonstiges



Bild 20: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

055052

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel




Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Innenraum / Kofferraumteppich Schimmel



Bild 2: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 3: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Seitenteil rechts Kratzer



Bild 5: Karosserie / Seitenteil rechts Kratzer



Bild 6: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

055052

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 8: Innenraum / Hacken für Kofferraumabdeckung links abgebrochen



Bild 9: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt




Bild 12: Karosserie / Kotflügel links deformiert und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

055052

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Kotflügel links deformiert und zerkratzt



Bild 14: Technik / Spiegel blinker links gebrochen und ohne Funktion



Bild 15: Innenraum / Türverkleidung vorne links Kratzer



Bild 16: Innenraum / Türverkleidung vorne links Kratzer




Bild 17: Karosserie / Tür vorne links deformiert und zerkratzt



Bild 18: Karosserie / Tür vorne links deformiert und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

055052

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Tür vorne links deformiert und zerkratzt




Bild 20: Karosserie / Tür hinten links deformiert und zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Tür hinten links deformiert und zerkratzt



Bild 22: Karosserie / Tür hinten links deformiert und zerkratzt



Bild 23: Karosserie / Stoßfänger hinten deformiert und zerkratzt



Bild 24: Karosserie / Stoßfänger hinten deformiert und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

055052

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Karosserie / Abdeckung AHK Ausschnitt fehlt



Bild 26: Reifen - Felge / Felge vorne links
Bordsteinschaden



Bild 27: Reifen - Felge / Felge vorne links
Bordsteinschaden




Bild 28: Reifen - Felge / Felge vorne rechts
Bordsteinschaden



Bild 29: Reifen - Felge / Felge vorne rechts
Bordsteinschaden