

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Alt-Biesdorf 36  
 12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

557549

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Fiat**  
 Typ: **Panda**  
 Fahrgestellnummer: **ZFA16900001557549**  
 Erstzulassung: **05.11.2009**  
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**  
 Schadstoffklasse: **EU4**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **195.332 km**  
 Kraftstoffart: **Superbenzin**  
 Farbe: **MAMBO GELB**  
 Leistung: **40 kW / 54 PS**  
 Hubraum: **1108 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **2**  
 Anzahl Vorbesitzer: **5**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Alt-Biesdorf 36  
 12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

557549

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Fahrerseite
2	Getriebe 5-Gang
3	Wärmeschutzverglasung
4	Gurtstraffer
5	Beifahrerairbag abschaltbar
6	Frontscheibe Verbundglas
7	Motor 1,1 Ltr. - 40 kW
8	Rammschutzleisten seitlich
9	Airbag Beifahrerseite

Nr.	Bezeichnung
10	Karosserie: 5-türig
11	Reserverad als Notrad
12	Heckscheibenwischer
13	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
14	Anti-Blockier-System (ABS)
15	Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
16	Rücksitzbank klappbar
17	Servolenkung elektrisch
18	Heckscheibe heizbar

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Dachreling
2	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher und Dachantenne
3	* Radiovorbereitung
4	Klimaanlage

Nr.	Bezeichnung
5	Kopfstützen hinten gepolstert
6	Fensterheber elektrisch vorn
7	* Zentralverriegelung
8	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Zubehör:

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Alt-Biesdorf 36  
 12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

557549

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**
 Servicenachweis vorhanden ja:  nein: 
Servicenachweis

Fahrgestellnummer ZFA16900001557549  
 Fahrzeugtyp: Fiat Panda 40 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 02/27**

- fahrbereit     
  nicht fahrbereit     
  rollfähig  
 nicht verkehrssicher     
  nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Alt-Biesdorf 36  
 12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

557549

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig      ✗ = nicht funktionsfähig      — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**vorhanden ja  nein 

Es sind keine Vorschäden bekannt.

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Dämmmatte Spritzwand	1	zerrissen	
2	Einstieg hinten links	2, 3, 4	zerkratzt	
3	Tür hinten links	5, 6, 7	leicht deformiert und zerkratzt	
4	Verliersicherung Tankdeckel	8	abgerissen	
5	Seitenteil rechts	9, 10	deformiert	
6	Einstieg hinten rechts	11, 12	Dellen und Kratzer	
7	Sitze	13	fleckig	
8	Tür vorne rechts	14, 15	Delle	
9	Spiegelkappe rechts	16	Kratzer	
10	Kotflügel rechts	17, 18	deformiert und zerkratzt	
11	Schweller links	19, 20	eingedrückt	

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Alt-Biesdorf 36  
 12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

557549

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
12	Lack	21	verwittert	
13	Schaltsack	22, 23	gerissen	
14	Wartung		fällig ( kein Nachweis )	
15	Motorhaube	24, 25	Steinschlag mit Korrosion	
16	Kotflügel links	26, 27	Delle	
17	A-Säule links	28, 29	Steinschlag mit Korrosion	
18	Fahrersitzbezug	30, 31	verschlissen	
19	Lenkrad	32, 33	abgegriffen	
20	Einstieg vorne links	34, 35, 36	Dellen und zerkratzt	
21	Tür vorne links	37, 38, 39	leicht deformiert und zerkratzt	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Alt-Biesdorf 36  
 12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

557549

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	155/80 R13 79T	Vredestein	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	155/80 R13 79T	Vredestein	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	155/80 R13 79T	Vredestein	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	155/80 R13 79T	Vredestein	6



## 9. Fotodokumentation Fahrzeug

### 9.1 Fahrzeug



Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

557549

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Alt-Biesdorf 36  
 12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

557549

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

557549

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

557549

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)




Bild 4: Innenraum hi. von li.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

557549

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

557549

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

557549

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

557549



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

557549

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

557549

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör****Bild 1: Entertainmentsystem****Bild 2: Instrumententafel**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Alt-Biesdorf 36  
 12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

557549

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

g Teil I		05.11.09		4136		ALA00003X		2		01		40		/5000		152	
	M1		AF						3538								1578-1589
163	ZFA16900001557549		3						1540-1578								915-951
	FIAT												60				-
	169								119				1255				1255
	AXA1A								730				640				-
	OOG								730				640				-
	-								80				3750				73
	FIAT PANDA								800				350			4	-
	FIAT (I)								155/80				R13				79T
	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.								155/80				R13				79T
	Mehrzweckfahrzeu								-				-				-
	70/220*2003/76B																1/-
	EURO 4:5L												e3*2001/116*0151*10				-
	Benzin												29.05.08				GN856405
Maria	0001		0463				1108										
A																	
ankenfelde																	
LDE																	
.2023																	

Bild 4: Zulassungsbescheinigung

## 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Dämmmatte Spritzwand zerrissen



Bild 2: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 3: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt




Bild 5: Karosserie / Tür hinten links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Tür hinten links leicht deformiert und zerkratzt

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

557549

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Karosserie / Tür hinten links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 8: Technik / Verliersicherung Tankdeckel abgerissen



Bild 9: Karosserie / Seitenteil rechts deformiert



Bild 10: Karosserie / Seitenteil rechts deformiert



Bild 11: Karosserie / Einstieg hinten rechts Dellen und Kratzer



Bild 12: Karosserie / Einstieg hinten rechts Dellen und Kratzer



Bild 13: Innenraum / Sitze fleckig



Bild 14: Karosserie / Tür vorne rechts Delle



Bild 15: Karosserie / Tür vorne rechts Delle



Bild 16: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer




Bild 17: Karosserie / Kotflügel rechts deformiert und zerkratzt



Bild 18: Karosserie / Kotflügel rechts deformiert und zerkratzt



Bild 19: Karosserie / Schweller links eingedrückt



Bild 20: Karosserie / Schweller links eingedrückt



Bild 21: Wartung-Pflege / Lack verwittert




Bild 22: Innenraum / Schaltsack gerissen




Bild 23: Innenraum / Schaltsack gerissen



Bild 24: Karosserie / Motorhaube Steinschlag mit Korrosion

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

557549

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 25: Karosserie / Motorhaube Steinschlag mit Korrosion




Bild 26: Karosserie / Kotflügel links Delle



Bild 27: Karosserie / Kotflügel links Delle



Bild 28: Karosserie / A-Säule links Steinschlag mit Korrosion



Bild 29: Karosserie / A-Säule links Steinschlag mit Korrosion



Bild 30: Innenraum / Fahrersitzbezug verschlissen



Bild 31: Innenraum / Fahrersitzbezug verschlissen



Bild 32: Innenraum / Lenkrad abgegriffen



Bild 33: Innenraum / Lenkrad abgegriffen



Bild 34: Karosserie / Einstieg vorne links Dellen und zerkratzt



Bild 35: Karosserie / Einstieg vorne links Dellen und zerkratzt




Bild 36: Karosserie / Einstieg vorne links Dellen und zerkratzt

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

25.11.2025

Auftragsnummer:

557549

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 37: Karosserie / Tür vorne links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 38: Karosserie / Tür vorne links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 39: Karosserie / Tür vorne links leicht deformiert und zerkratzt