

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002111753
Besichtigt am: 14.10.2025 11:30
Berichts-Nr: 9218379
FIN: VSSZZZ5FZN6545983



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9218379
vom: 14.10.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / AOD
Erstzulassungsdatum:	17.10.2022
Laufleistung:	75.774 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	"Magic" Schwarz
Farbe Dach:	"Magic" Schwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	221 kW (301 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul/Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Bremsbelagverschleißkontrolle
18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
19"-Leichtmetallräder "Exclusive" 36/1, bearbeitet, kupferfarben	Dachreling, schwarz
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Dämpfung hinten
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dämpfung vorn
230-V-Wechselrichter und -Steckdose (im Gepäckraum)	Datenträger für EU, integriert
4 Türen	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4	Digitaler Radioempfang
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/221 KW TFSI, homogen	Doppelton-Signalhorn
Grundmotor ist: TT6/T3W	Drehstromgenerator 180 A
7-Gang-Automatikgetriebe Allrad A7A	Drei.-Automatikgurte vorn
Abgasendrohr zweiflutig	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abwicklung Serie	Dynamiklenkung
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Easy Open - Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	ECO-Funktion
Allradantrieb	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Ambientelicht Ausführung 2	-
Angehobener Ladeboden hinten	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Anhängerrangierassistent mit Parklenkassistent	Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memory-Funktion
Anhängerrangierassistent mit Parklenkassistent (Servolenkung)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Anhängevorrichtung	Embleme
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Armaturentafel Standard	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außenspiegel links, konvex	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel rechts, konvex	Fernlichtassistent
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Batterie 420A (70Ah)	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W-Verstärker und Surround-Technologie	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Beheizbare Frontscheibe, nichtreflektierend	Fußhebelwerk
Betriebserlaubnis Nachtrag	Garantieverlängerung 3 Jahre/100.000 km
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
	Gepäcktaschen an Rückenlehnen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9218379
vom: 14.10.2025

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Nebelscheinwerfer
Grossdach-System	Nebelschlussleuchte
Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt	Nicht Heissland
Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung	Nichtraucherausführung
Heckspoiler	Ohne Ablageschale am Dachhimmel
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne alternativ-Antriebssystem
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kältemittel R1234yf	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kategorie 0	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Keine Aktionsausführung	Ohne Feuerlöscher
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Fußmatten
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Handbremshebelgriff
Klimakomfortscheibe	Ohne Individualeinbau
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladedose
Kopfstützen vorn	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Sonderspezifikationen
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Trennwand
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Überföhrungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Luftfilter für staubreiche Lnder	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgert
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Wrmespeicher/Zusatzheizung
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mechanische Rcksitz-Entriegelung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne zus. Warnleuchten
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Front und Rckfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Ohne zustzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Verkehrszeichenerkennung	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelarmlehne vorn	Panorama-Ausstelldach, elektrisch
Modul Boden hinten Ausföhrung 7	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
MPV	Preisnachlass-Paket
Mdigkeitserkennung	Privater Notruf
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Radabdeckung Mitte
Navigationsgert-High	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschliebar)
	Radstand



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9218379
vom: 14.10.2025

Rechtsverkehr	Typzeichen und Firmenemblem
Regionscode " ECE " für Radio	Variante Grundausstattung
Reifen 245/40 R19 94W (Polymerbeschichtung)	Vier-Lenkerachse
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Wartungsintervallverlängerung
Reifendruckkontrolle	Wegfahrsperre elektronisch
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)	Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Schalthebelknopf Sport	Zierleisten schwarz
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Scheibenbremsen hinten	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schriftzugsatz in Grundausführung	
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Gewebe	
Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höheneinstellbar	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonderpreis	
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sport-Ausstattung	
Sportsitze vorn	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent	
Spurwechselassistent	
Stabilisator hinten	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	
Stoßfänger Sport	
Supersportlenkrad mit Bediensatelliten	
Supersportlenkrad mit Tiptronic, beheizbar	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung	
Typrüfland Deutschland	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9218379
vom: 14.10.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	245/40 R 19 98 V	0,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	245/40 R 19 98 V	0,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	245/40 R 19 98 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	245/40 R 19 98 V	5,0 mm

Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Nein

Wagenheber vorhanden: Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9218379
vom: 14.10.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
3	Hutablagenbefestigung	Gebrochen	Ersetzen
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wagenheber	Fehlt	Ersetzen
2	Bordwerkzeug	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9218379
vom: 14.10.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9218379
vom: 14.10.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5FZN6545983

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9218379
vom: 14.10.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9218379
vom: 14.10.2025




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



3 - Hutablagenbefestigung - Gebrochen - Ersetzen




4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Polieren



FEHLTEILE

1 - Wagenheber - Fehlt - Ersetzen



2 - Bordwerkzeug - Fehlt - Ersetzen

