

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9259029
vom: 20.10.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002126495
Besichtigt am:	08.10.2025 22:31
Berichts-Nr:	9259029
FIN:	TMBJJ7NX6MY111532

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9259029
vom: 20.10.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVG
Erstzulassungsdatum:	02.03.2021
Laufleistung:	99.626 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Brilliant-Silber Metallic
Farbe Dach:	Brilliant-Silber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.505 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.990 kg
Radstand:	2.667 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9259029
vom: 20.10.2025

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Doppelton-Signalhorn
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Drehstromgenerator 140 A
4 Türen	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
D1/TI9/T11/T3C	-
7-Gang-Automatikgetriebe	Einparkhilfe vorn und hinten
8 Lautsprecher (passiv)	El. Rollo (ohne Sonnenrollo, ohne Ablage tasche/Ablagebox)
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Abgaskonzept, EU6 AP	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Ablagekästen im Kofferraum	Fahrer knieairbag
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrprofil auswahl und konv. Dämpfer
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue	tungsmaßnahmen
Naht	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung,
Außensp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb.	elektrisch
(Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar,	Fertigungsablauf Standard
Vorfelddel.	Feststellbremse
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	FPK-Medium
Ausströmer	Frontantrieb
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumbeleuchtung
Berganfahrassistent	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine
Betriebserlaubnis Nachtrag	Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und
Bordliteratur in Deutsch	akustisch
Bordwerkzeug	Head-Up Display
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckscheibenwischer "AERO"
Chrompaket	Heckspoiler
Climatronic mit Stau luftregelung, FCKW-frei	Hinterachse "Standard"
DAB - Digitaler Radioempfang	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Dachreling	Infotainment Columbus
Dämpfung hinten,Basis 1	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
	Kältemittel R1234yf
	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9259029
vom: 20.10.2025

Keine Aktionsausführung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Fußmatten
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Halter
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfstützen vorn	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladeboden
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladedose
Lane Assist (ohne HOD)	Ohne Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Lichtassistent
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Mode3 Ladekabel
Leergewichtsbereich 1	Ohne Müdigkeitserkennung
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leuchtweitenregulierung	Ohne Schmutzfänger
Linkslenker	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Luxusausstattung	Ohne Skisack
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Stabilisator hinten
Mit Multifunktionskamera	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mittelkonsole	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Überführungsausrüstung
Navi Columbus + Web Radio	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nebelscheinwerfer	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Netztrennwand	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nicht Heissland	Ohne zusätzliche Bereifung
Normal-Lackierung	Optionsinfotainment (MIB3)
Notrufsystem eCall	Pannen-Set
Ohne 2. Batterie	Radschrauben Standard
Ohne Ablagenpaket/box	Radstand
Ohne Adapter	Rechtsverkehr
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Region
Ohne alternativ-Antriebssystem	Region
Ohne Alu/Chrom-Paket	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Anhängavorrichtung	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruckkontrolle
Ohne Car2X	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9259029
vom: 20.10.2025

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung
Schriftzugsatz in Grundaufführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoffertbefüllung (6L)
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne
Rahmen, mit Sensoren
Side Assist
Sitzbezüge in Stoff
Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Steuerung (werksintern)
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagesfahrlichtschaltung
Tankdeckel
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
Typrüfand Deutschland
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant/Avant
Virtuelles Pedal
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperr elektronisch
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschdämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9259029
vom: 20.10.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9259029
vom: 20.10.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
2	Außenschweller rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
3	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9259029
vom: 20.10.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.907,37
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.907,37

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	164,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	365,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	355,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	359,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9259029
vom: 20.10.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ7NX6MY111532

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9259029
vom: 20.10.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts




Lackstärke Kotflügel vorne links



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9259029
vom: 20.10.2025




Lackstärke Kotflügel vorne
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht




- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9259029
vom: 20.10.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN




1 - Stoßfänger vorne - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



2 - Außenschweller rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

Kniestück rechts




3 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Smart Repair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9259029
vom: 20.10.2025

2 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

