

Besichtigungsort
HUBMOTION GmbH
Im Heidland 37
38518-Gifhorn

Auftraggeber
Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Schultz Danny
Besichtigungsdatum: 11.11.2025
Auftragsnummer: G31732

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



1. Allgemeine Fahrzeugdaten

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Ford**
Typ: **S-MAX**
Fahrgestellnummer: **WF0SXXGBWSAG31732**
Erstzulassung: **01.01.1900**
Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 6 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU5**
Vorverwendung: **Firmenfahrzeug**

Laufleistung abgelesen: **238.217 km**
Kraftstoffart: **Diesel**
Farbe: **Frost-Weiß**
Leistung: **120 kW / 163 PS**
Hubraum: **1997 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **1**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Außentemperaturanzeige
2	Fensterheber elektrisch hinten
3	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
4	Luftdüsen im Fond
5	Nebelscheinwerfer
6	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
7	Sportsitze
8	Türgriffe außen Wagenfarbe
9	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
10	Außenspiegel Wagenfarbe
11	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
12	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
13	Raucher-Paket
14	Staufach auf Armaturentafel
15	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
16	Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
17	Dachkonsole mit Leseleuchten und Zusatzspiegel
18	Flexibles Sitzsystem FFS
19	Gepäckraumabdeckung / Rollo
20	Klimaautomatik 2-Zonen
21	Motor 2,0 Ltr. - 120 kW TDCi KAT
22	Reifen-Reparaturkit
23	Stahlfelgen 6,5x16
24	Wegfahrsperre
25	Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)

Nr.	Bezeichnung
26	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
27	Getränkehalter vorn
28	Karosserie: 5-türig
29	Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
30	Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
31	Verglasung getönt
32	Bordcomputer
33	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
34	Kindersicherung elektrisch
35	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
36	Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
37	Zentralverriegelung
38	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
39	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
40	Entfall 3.Sitzreihe
41	Fernbedienung für Zentralverriegelung
42	Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
43	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
44	Anti-Blockier-System (ABS)
45	Check-Control-System
46	Dimmer Instrumentenbeleuchtung
47	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
48	Intelligent Protection System (IPS)
49	Mittelkonsole mit Armlehne
50	Zusatzheizung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Tagfahrlicht
2	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
3	Parkpilotsystem vorn und hinten

Nr.	Bezeichnung
4	Gepäckraum-Abtrennung (Gitter)
5	Niveauregulierung
6	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)

Besichtigungsort
HUBMOTION GmbH
Im Heidland 37
38518-Gifhorn

Auftraggeber
Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Schultz Danny
Besichtigungsdatum: 11.11.2025
Auftragsnummer: G31732



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Serviceachweis vorhanden ja: nein:

Serviceachweis

Fahrgestellnummer WF0SXXGBWSAG31732
Fahrzeugtyp: Ford S-MAX 120 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 00/00

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Kotflügel vorn links erhöhter Lackwert 292
2	Tür vorn rechts Lackwert 255
3	Seitenteil rechts erhöhter Lackwert 201
4	Tür hinten links Lackwert 239

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Einstieg vorn rechts	1	Dellen und Kratzer	
2	Stoßfänger vorn	2	Kratzer inkl. Materialabtrag	
3	Tür hinten links	3	Korrosion	
4	Schweller rechts	4	Steinschlag	
5	Sitzpolster vorn links	5	Verschlissen / gebrochen	
6	Tür hinten rechts Innen	6	Dellen	
7	Motor	7	Ölverlust	
8	Windleisten WSS fehlen / lose	8, 9	defekt	

Besichtigungsort

HUBMOTION GmbH
Im Heidland 37
38518-Gifhorn

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schultz Danny

Besichtigungsdatum:

11.11.2025

Auftragsnummer:

G31732

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TUVNORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
9	Heckklappe Korrosion und Kratzer	10, 11	Kratzer	
10	Tür hinten rechts	12	Steinschlag	
11	Einstieg hinten rechts	13	Dellen	
12	Stoßfänger hinten	14	defekt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort
HUBMOTION GmbH
Im Heidland 37
38518-Gifhorn

Auftraggeber
Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Schultz Danny
Besichtigungsdatum: 11.11.2025
Auftragsnummer: G31732

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Stahl	215/60/60 R16 99H	Bridgestone	6
2 - VR	Sommerreifen / Stahl	215/60/60 R16 99H	Bridgestone	6
3 - HL	Sommerreifen / Stahl	215/60/60 R16 99H	Bridgestone	5
4 - HR	Sommerreifen / Stahl	215/60/60 R16 99H	Bridgestone	5



Besichtigungsort
HUBMOTION GmbH
Im Heidland 37
38518-Gifhorn

Auftraggeber
Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Schultz Danny
Besichtigungsdatum: 11.11.2025
Auftragsnummer: G31732

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

9. Fotodokumentation Fahrzeug

9.1 Fahrzeug



Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne links

Besichtigungsort
HUBMOTION GmbH
Im Heidland 37
38518-Gifhorn

Auftraggeber
Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Schultz Danny
Besichtigungsdatum: 11.11.2025
Auftragsnummer: G31732

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 3: vorne links



Bild 4: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort
HUBMOTION GmbH
Im Heidland 37
38518-Gifhorn

Auftraggeber
Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Schultz Danny
Besichtigungsdatum: 11.11.2025
Auftragsnummer: G31732

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 5: Seitenprofil hinten rechts



Bild 6: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort
HUBMOTION GmbH
Im Heidland 37
38518-Gifhorn

Auftraggeber
Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Schultz Danny
Besichtigungsdatum: 11.11.2025
Auftragsnummer: G31732



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Motorraum



Bild 8: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort
HUBMOTION GmbH
Im Heidland 37
38518-Gifhorn

Auftraggeber
Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Schultz Danny
Besichtigungsdatum: 11.11.2025
Auftragsnummer: G31732

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

9.2 Fahrzeuginnenraum



Bild 1: Beifahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Cockpit gesamt (von hinten)

Besichtigungsort
HUBMOTION GmbH
Im Heidland 37
38518-Gifhorn

Auftraggeber
Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Schultz Danny
Besichtigungsdatum: 11.11.2025
Auftragsnummer: G31732

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 3: Innenraum hi. von re.



Bild 4: Kofferraum / Laderaum

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort
HUBMOTION GmbH
Im Heidland 37
38518-Gifhorn

Auftraggeber
Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Schultz Danny
Besichtigungsdatum: 11.11.2025
Auftragsnummer: G31732



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 3: Serviceheft



Bild 4: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Einstieg vorn rechts Dellen und Kratzer



Bild 2: Karosserie / Stoßfänger vorn Kratzer inkl. Materialabtrag



Bild 3: Karosserie / Tür hinten links Korrosion



Bild 4: Karosserie / Schweller rechts Steinschlag



Bild 5: Innenraum / Sitzpolster vorn links Verschlissen / gebrochen



Bild 6: Karosserie / Tür hinten rechts Innen Dellen



Bild 7: Wartung-Pflege / Motor Ölverlust



Bild 8: Karosserie / Windleisten WSS fehlen / lose defekt



Bild 9: Karosserie / Windleisten WSS fehlen / lose defekt



Bild 10: Karosserie / Heckklappe Korrosion und Kratzer Kratzer



Bild 11: Karosserie / Heckklappe Korrosion und Kratzer Kratzer



Bild 12: Karosserie / Tür hinten rechts Steinschlag

Besichtigungsort

HUBMOTION GmbH
Im Heidland 37
38518-Gifhorn

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schultz Danny

Besichtigungsdatum:

11.11.2025

Auftragsnummer:

G31732

The logo for TÜVNORD, consisting of the word "TUVNORD" in white, bold, sans-serif capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Einstieg hinten rechts Dellen



Bild 14: Karosserie / Stoßfänger hinten defekt