

ARKUSZ WYCENY Nr 54

1. Dane identyfikacyjne:

Nr rej./inw	Maszyna /typ	VIN/Nr	Rok produkcji	Masa	Inne
1522	Ładowarka teleskopowa JCB 52450V81417795	H2X235U043 69	2008	5500	62kW/2200

2. Opis stanu technicznego: Licznik: nieczyt.



Widoki pojazdu

P.	Zespół	Opis stanu technicznego
1.	Silnik	Niesprawny, awaryjnie uszkodzony, zużyty osprzęt.
2.	Ukł. przen. napędu	Awaryjnie uszkodzony.
3.	Mech.jezdne	Uszkodzony most i układ przeniesienia napędu. Brak koła tylnego kpl. Opony zużyte (100), tarcze kół z obiciami powłok.
4.	Mech. sterowania i sygnalizacji	Całkowite zużycie.
5.	Osprzęt i wyposażenie	W wysokim stopniu zużyty, wycieki oleju. W wysokim stopniu zużyty układ przesuwu wysięgnika i przeguby oraz osprzęt. Wymaga wykonania naprawy i gruntownej konserwacji. Brak łyżki oraz osprzętu.
6.	Kabina, nadwozie i osprzet	Wyposażenie kabiny zużyte – zabrudzenia poszyc. Brak 3 okien. Otarcia powłok lakierniczych, złączenie uszczelnień. Brak wycieraczki, lusterek, p[okrywy maski. Zużyte siedzenie.
7.	Rama	Bez oznak nietypowego zużycia.
8.	Ocena ogólna	Ładowarka eksploatowana intensywnie w różnych warunkach. Awaryjnie uszkodzona. Odbudowa nieopłacalna, kwalifikuje się do likwidacji. Istnieje potencjalna możliwość zagospodarowania podzespołów z rozbiórki,

Aktualna wartość ustalona : - 5500,-


Słownie: - pięć tysięcy pięćset zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 55

1. Dane identyfikacyjne:

Nr rej./inw	Maszyna /typ	VIN/Nr	Rok produkcji	Masa	Inne
1587	Ładowarka czołowa JCB 403 WLS	00403810??	2008	1850	27kW/2800

2. Opis stanu technicznego: Licznik: nieczyt.



Widoki pojazdu

P.	Zespół	Opis stanu technicznego
----	--------	-------------------------

1.	Silnik	Brak silnika z osprzętem.
2.	Ukł. przen. napędu	Wymagałby naprawy. Luzy przegubu oraz mechanizmów przenikiesienia napędu.
3.	Mech.jezdne	Opony zużyte (40), tarcze kół z obiciami powłok.
4.	Mech. sterowania i sygnalizacji	Niesprawne.
5.	Osprzęt i wyposażenie	W wysokim stopniu zużyty, wycieki oleju. W wysokim stopniu zużyty układ mocowania osprzętu. Wymaga wykonania naprawy i gruntownej konserwacji. Brak łyżki oraz osprzętu.
6.	Nadwozie i osprzet	Zużyte siedzenie – zabrudzenia poszyć, przetarte. Otarcia powłok lakierniczych.
7.	Rama	Bez oznak nietypowego zużycia.
8.	Ocena ogólna	Ładowarka eksploatowana intensywnie w różnych warunkach. Awaryjnie uszkodzona, zdekompletowana. Odbudowa na granicy opłacalności,

Aktualna wartość ustalona : - 5400,-

Słownie: - pięć tysięcy czterysta,-

ARKUSZ WYCENY Nr 56

1. Dane identyfikacyjne:

Nr rej./inw	Maszyna /typ	VIN/Nr	Rok produkcji	Masa	Inne
ROL1825	Ładowarka czołowa AVANT V2403-M-EU32	E1*97/68DA* 006/105K007 3*09	2011	bd	Kubota

2. Opis stanu technicznego: Licznik: nieczyt.





Widoki pojazdu

P.	Zespół	Opis stanu technicznego
1.	Silnik	W wysokim stopniu zużyty eksploatacyjnie, mśła sprawność eksploatacyjna. Brak możliwości sprawdzenia. Wyciek oleju, zużyciu osprzęt. Wymaga naprawy o zakresie NG.
2.	Ukł. przen. napędu	Wymaga naprawy. Luzy przegubu oraz mechanizmów przeniesienia napędu.
3.	Mech.jezdne	Opony zużyte, tarcze kół z obiciami powłok.
4.	Mech. sterowania i sygnalizacji	Niesprawne.
5.	Osprzęt i wyposażenie	W wysokim stopniu zużyty, wycieki oleju. W wysokim stopniu zużyty układ mocowania osprzętu. Wymaga wykonania naprawy i gruntownej konserwacji. Brak łożysk oraz osprzętu.
6.	Kabina i osprzet	Zużyte uszczelnienia, zdekompletowana, zużyte siedzenie – zabrudzenia poszyć, przetarte. Otarcia powłok lakierniczych.
7.	Rama	Bez oznak nietypowego zużycia.
8.	Ocena ogólna	Ładowarka eksploatowana intensywnie w różnych warunkach. Od lat wyłączona z użytkowania. Dla przywrócenia wartości użytkowej wymaga wykonania naprawy o zakresie odbudowy.

Aktualna wartość ustalona : **- 18300,-**

Słownie: **- osiemnaście tysięcy trzysta,-**

ARKUSZ WYCENY Nr 57

Nr rej./inw	Maszyna /typ	VIN/Nr	Rok produkcji	Masa	Inne
0151	<i>Ładowarka teleskopowa MANITOU MLT 731T</i>	<i>198266</i>	<i>2003</i>	<i>6935</i>	<i>71,5/2200</i>

2. Opis stanu technicznego:	Licznik: nieczyt.
------------------------------------	-------------------





P.	Zespół	Opis stanu technicznego
1.	Silnik	Eksplloatowany w trudnych warunkach i pod wysokimi obciążeniami. Oznaki niewłaściwego spalania, miejscowe wycieki oleju. Dla odzyskania pełnej sprawności technicznej wymagałby wykonania naprawy o zakresie NG.
2.	Ukł. przen. napędu	Wymaga przeglądu i uszczelnienia.
3.	Mech. Jezdne	Opony zużyte (100) do wymiany, tarcze kół z obiciami powłok.
4.	Mech. sterowania i sygnalizacji	Wymagają wykonania napraw. Instalacje wymagają przeglądu i. / Zużyte baterie.
5.	Osprzęt i wyposażenie	W wysokim stopniu zużyty, wycieki oleju z instalacji hydrauliki. W wysokim stopniu zużyty układ przesuwu wysięgnika i przeguby oraz osprzęt. Wymaga wykonania naprawy i gruntownej konserwacji. Łyżki w wysokim stopniu zużyte, regenerowany lemiesz oraz wzmocnienia zastrzałów
6.	Kabina, nadwozie i osprzęt	Wyposażenie kabiny częściowo zużyte – zabrudzenia poszyć, przeaarte. Otarcia powłok lakierniczych oraz szyb, częściowe zleżenie uszczelnień.
7.	Rama	Bez oznak nietypowego zużycia.
8.	Ocena ogólna	Ładowarka eksploatowana intensywnie w różnych warunkach. Dla odzyskania pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania naprawy o zakresie NG w tym konserwacji i wymiany ogumienia.

Aktualna wartość ustalona : - 60000,-

Słownie: - sześćdziesiąt tysięcy zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 58

Nr rej./inw	Maszyna /typ	VIN/Nr	Rok produkcji	Masa	Inne
0568	Ładowarka teleskopowa MANITOU MLT 732T	175885	2002	7250	74,5/2200

2. Opis stanu technicznego: Licznik: nieczyt.





P.	Zespół	Opis stanu technicznego
1.	Silnik	Eksplloatowany w trudnych warunkach i pod wysokimi obciążeniami. Oznaki niewłaściwego spalania, miejscowe wycieki oleju. Dla odzyskania pełnej sprawności technicznej wymagałby wykonania naprawy o zakresie NG.
2.	Ukł. przen. napędu	Wymaga przeglądu i uszczelnienia.
3.	Mech. Jezdne	Opony zużyte (60), tarcze kół z obiciami powłok.
4.	Mech. sterowania i sygnalizacji	Wymagają wykonania napraw. Instalacje wymagają przeglądu i. / Zużyte baterie.
5.	Osprzęt i wyposażenie	W wysokim stopniu zużyty, wycieki oleju z instalacji hydrauliki. W wysokim stopniu zużyty układ przesuwu wysięgnika i przeguby oraz osprzęt. Wymaga wykonania naprawy i gruntownej konserwacji. Łyżkas w wysokim stopniu zużyte a regenerowany lemiesz oraz wzmocnienia zastrzałów
6.	Kabina, nadwozie i osprzęt	Wyposażenie kabiny w wysokim stopniu zużyte – zabrudzenia poszyć, przeaarte. Otarcia powłok lakierniczych oraz szyb, częściowe zleżenie uszczelnień. Nie w pełni sprawmny osprzt. Regenerowany błotnik. Brak okna.
7.	Rama	Bez oznak nietypowego zużycia.
8.	Ocena ogólna	Ładowarka eksplloatowana intensywnie w różnych warunkach. Dla odzyskania pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania naprawy o zakresie NG w tym konserwacji i wymiany ogumienia.

Aktualna wartość ustalona : - 54700,-

Słownie: - pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 59

Nr rej./inw	Maszyna /typ	VIN/Nr	Rok produkcji	Masa	Inne
0569	<i>Ładowarka teleskopowa MANITOU MLT 731</i>	205924	2004	7250	74,5/2200

2. Opis stanu technicznego: Licznik: nieczyt.





P.	Zespół	Opis stanu technicznego
1.	Silnik	Eksplloatowany w trudnych warunkach i pod wysokimi obciążeniami. Oznaki niewłaściwego spalania, miejscowe wycieki oleju. Wysokie zużycie osprzętu. Dla odzyskania pełnej sprawności technicznej wymagałby wykonania naprawy o zakresie NG.
2.	Ukł. przen. napędu	Wymaga przeglądu i uszczelnienia.
3.	Mech. Jezdne	Opony zużyte (100), tarcze kół z obiciami powłok.
4.	Mech. sterowania i sygnalizacji	Wymagają wykonania napraw. Instalacje wymagają przeglądu i. / Zużyte baterie.
5.	Osprzęt i wyposażenie	W wysokim stopniu zużyty, wycieki oleju z instalacji hydrauliki. W wysokim stopniu zużyty układ przesuwu wysięgnika i przeguby oraz osprzęt. Regenerowanie ramię. Wymaga wykonania naprawy i gruntownej konserwacji. Łyżka w wysokim stopniu zużyta regenerowany lemiesz oraz wzmocnienia zastrzałów
6.	Kabina, nadwozie i osprzęt	Wyposażenie kabiny w wysokim stopniu zużyte – zabrudzenia poszyc, przeaarte. Otarcia powłok lakierniczych oraz szyb, częściowe zleżenie uszczelnień. Nie w pełni sprawny osprzt. Brak okna.
7.	Rama	Bez oznak nietypowego zużycia.
8.	Ocena ogólna	Ładowarka eksploatowana intensywnie w różnych warunkach. Dla odzyskania pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania naprawy o zakresie NG w tym konserwacji i wymiany ogumienia.

Aktualna wartość ustalona : - 47600,-

Słownie: - *czterdzieści siedem tysięcy sześćset zł.*

ARKUSZ WYCENY Nr 60

Nr rej./inw	Maszyna /typ	VIN/Nr	Rok produkcji	Masa	Inne
030570	<i>Ładowarka teleskopowa MANITOU MLt730TLS</i>	151425	2000	7140	73kW/2200

2. Opis stanu technicznego: Licznik: nieczyt.





P.	Zespół	Opis stanu technicznego
1.	Silnik	Eksplloatowany w trudnych warunkach i pod wysokimi obciążeniami. Oznaki niewłaściwego spalania, miejscowe wycieki oleju. Dla odzyskania pełnej sprawności technicznej wymagałby wykonania naprawy o zakresie NG.
2.	Ukł. przen. napędu	Wymaga przeglądu i uszczelnienia.
3.	Mech. Jezdne	Opony zużyte (100) do wymiany, tarcze kół z obiciami powłok.
4.	Mech. sterowania i sygnalizacji	Wymagają wykonania napraw. Instalacje wymagają przeglądu i. / Zużyte baterie.
5.	Osprzęt i wyposażenie	W wysokim stopniu zużyty, wycieki oleju z instalacji hydrauliki. W wysokim stopniu zużyty układ przesuwu wysięgnika i przeguby oraz osprzęt. Wymaga wykonania naprawy i gruntownej konserwacji. Łyżki w wysokim stopniu zużyte, regenerowany lemiesz oraz wzmocnienia zastrzałów
6.	Kabina, nadwozie i osprzęt	Wyposażenie kabiny częściowo zużyte – zabrudzenia poszyć, przeaarte. Otarcia powłok lakierniczych oraz szyb, częściowe zleżenie uszczelnień.
7.	Rama	Bez oznak nietypowego zużycia.
8.	Ocena ogólna	Ładowarka eksploatowana intensywnie w różnych warunkach. Dla odzyskania pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania naprawy o zakresie NG w tym konserwacji i wymiany ogumienia.

Aktualna wartość ustalona : - 57300,-

Słownie: - *pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta zł.*

ARKUSZ WYCENY Nr 61

Nr rej./inw	Maszyna /typ	VIN/Nr	Rok produkcji	Masa	Inne
031272	Ładowarka teleskopowa MANITOU MCT940L, 120LSU	228593	2006	9214	90,5/2200

2. Opis stanu technicznego: Licznik: nieczyt.



P.	Zespół	Opis stanu technicznego
1.	Silnik	Eksplloatowany w trudnych warunkach i pod wysokimi obciążeniami. Oznaki niewłaściwego spalania, miejscowe wycieki oleju. Dla odzyskania pełnej sprawności technicznej wymagałby wykonania naprawy o zakresie NG.
2.	Ukł. przen. napędu	Wymaga przeglądu i uszczelnienia.
3.	Mech. Jezdne	Opony zużyte (P40) (T80), tarcze kół z obiciami powłok.
4.	Mech. sterowania i sygnalizacji	Wymagają wykonania napraw. Instalacje wymagają przeglądu i. / Zużyte baterie.
5.	Osprzęt i wyposażenie	W wysokim stopniu zużyty, wycieki oleju z instalacji hydrauliki. W wysokim stopniu zużyty układ przesuwu wysięgnika i przeguby oraz osprzęt. Wymaga wykonania naprawy i gruntownej konserwacji. Łyżka w wysokim stopniu zużyta, regenerowany lemiesz oraz wzmocnienia zastrzałów.
6.	Kabina, nadwozie i osprzęt	Wyposażenie kabiny częściowo zużyte – zabrudzenia poszyć, przeaarte. Otarcia powłok lakierniczych oraz szyb, częściowe zleżenie uszczelnień.
7.	Rama	Bez oznak nietypowego zużycia.
8.	Ocena ogólna	Ładowarka eksploatowana intensywnie w różanych warunkach. Dla odzyskania pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania naprawy o zakresie NG w tym konserwacji.

Aktualna wartość ustalona : - 87700,-

Słownie: - *osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset zł.*

ARKUSZ WYCENY Nr 62

Nr rej./inw	Maszyna /typ	VIN/Nr	Rok produkcji	Masa	Inne
0251	Ładowarka czołowa przegubowa LAMBORGINI	„0160050100 GR”	2000	bd	-

2. Opis stanu technicznego: Licznik: nieczyt.



P.	Zespół	Opis stanu technicznego
1.	Silnik	Eksplloatowany w trudnych warunkach i pod wysokimi obciążeniami. Oznaki niewłaściwego spalania, miejscowe wycieki oleju. Dla odzyskania pełnej sprawności technicznej wymagałby wykonania naprawy o zakresie NG.
2.	Ukł. przen. napędu	Wymaga przeglądu i uszczelnienia.
3.	Mech. Jezdne	Opony zużyte (80), tarcze kół z obiciami powłok.
4.	Mech. sterowania i sygnalizacji	Wymagają wykonania napraw. Instalacje wymagają przeglądu i. / Zużyta bateria.
5.	Osprzęt i wyposażenie	W wysokim stopniu zużyty, wycieki oleju z instalacji hydrauliki. W wysokim stopniu zużyty zespół posadowienia łyżki. Wymaga wykonania naprawy i gruntownej konserwacji. Łyżka w wysokim stopniu zużyte, regenerowany lemiesz.
6.	Kabina, nadwozie i osprzęt	Wyposażenie kabiny częściowo zużyte – zabrudzenia poszyc, przeaarte siedzisko. Otarcia powłok lakierniczych oraz szyb, częściowe zleżenie uszczelnień.
7.	Rama	Bez oznak nietypowego zużycia.

8.	Ocena ogólna	Ładowarka eksploatowana intensywnie w różnych warunkach. Dla odzyskania pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania naprawy o zakresie NG w tym konserwacji i wymiany ogumienia.
----	--------------	---

Aktualna wartość ustalona : - 32100,-


Słownie: - trzydzieści dwa tysiące sto zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 63

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
031211	Wózek widłowy MITSUBISHI FG40	EF2050034	2003	5970	3,2T k. pełne inst. gazowa

2. Opis stanu technicznego:



Zużyte: boieżnie kół, kwalifikują się do wymiany.

Uszkodzone: pęknięta szyba.

Silnik – w3 wysokim stop[niu wypracowany. Wymaga wykopnania naprawy o zakresie NG. Stan oinstalacjoi gazowej nieznany.

Inst. hydr. – obniżona sprawność, wycieki.

Instalacja ham. – wymaga naprawy.

Inst. elektr. – wymaga naprawy, zużyta bateria.

Ukł. kierowniczy – wymaga naprawy i regulacji.

Kolumna – wypracowane prowadnice, łańcuchy do wymiany..

Nadwozie oraz powłoki lakiernicze z uszkodzeniami, ogniska korozji.

UDT nieaktualne.

Wózek wymaga naprawy o zakresie NG.

Aktualna wartość ustalona - 27700 zł.

Słownie: - *dwadzieścia siedem tysięcy siedemset zł.*

,

ARKUSZ WYCENY Nr 64

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
031321	Sieczkarnia polowa JAGUAR	49200982	2001	9600	CLAAS

3. Opis stanu technicznego:



Sieczkarnia uległa całkowitemu spaleni w czasie zbioru zielonki./ Plomień obiał całą maszynę, na skutek czego wszystkie podzespoły uległy przegrzaniu i nie nadają się do powtórne go wykorzystania.

Maszyna kwalifikuje się do likwidacji mi złomowania.

W szacunku uwzględniono wyłącznie szacunkowa masę złomu stalowego oraz koszty szacunkowe pozyskania złomu handlowego.

Aktualna wartość ustalona - 1423 zł.

Słownie: - jeden tysiąc czterysta dwadzieścia trzy zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 65

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.: 031917

Rodzaj maszyny	Typ Marka	Typ	Nr – ozn. fabr.	Rok produkcji	Napęd
Kombajn zbożowy	Claas	Lexion 770 C 59	C5900436	2012	4WD
Silnik	Moc	Heder	Młocarnia i czyszczenie	Stan liczn.	Sieczkarnia
Mercedes	420kW	V1050	APS HYBRID	4911h 12795ha Czas ef. 2845 h	8618 ha

Wyposażenie: rozrzutnik radialny, kabina z klimatyzacją, komputer pokładowy, wózek hederu.


2. Opis stanu technicznego:





Typ/Type:	521	Bauj:	2012
Ident. Nr./Serial No.	52100151		
zul. Ges. Gewicht PTAC	zul. Achslast vom hinten Charge maximale admissible à l'avant (1) à l'arrière (2)		
6500Kg	2500Kg	4500Kg	
Receptionné le			
Par la DIRE de			
CLAAS Ref. Nr.	5210135/N2/0020		
TRAILED APPLIANCE CONVEYOR USE WITH CLAAS CUTTERBARS ONLY CLAAS COMBINES AND FORAGE HARVESTER UNLADEN WEIGHT			
CLAAS Hungaria Kft H-5200 Törökszentmiklós - Made in Hungary			

CLAAS HUNGARIA KFT	
CLAAS 5200 TÖRÖKSZENTMIKLÓS	
MADE IN HUNGARY	
Typ	Nr.
529	52100151
Modelljahr	2012



L.p.	Zespół	Opis stanu technicznego
1.	Silnik	Bez oznak nietypowego lub ponadnormatywnego zużycia. Szczelny bez wycieków. Aktualnie w użytkowaniu.
2.	Ukł. przen. napędu	Eksploatacyjnie sprawny
3.	Mech.jezdne	Opony przednie (ok. 60%). Tylne 100%.
4.	Mech. sterowania i sygnalizacji	Układy hamowania, kierowania, sygnalizacji wymagają wykonania przeglądów i regulacji.
5.	Osprzęt	Młocarnia i podzespoły czyszczenia sprawne eksploatacyjnie. Sieczkarnia wymaga naprawy – ramię rzutnika wyłamane. Heder oraz wózek w pełni sprawne z oznakami znacznego zużycia technicznego. Osłona napędu po regeneracji. Sygnalizacja sprawna.
6.	Kabina i obdachowanie	Bez oznak nietypowego lub ponadnormatywnego zużycia. Podzespoły i wyposażenie wymagają wykonania przeglądu i konserwacji. Miejscowe zużycie korozyjne obdachowania, wymaga konserwacji.
7.	Ocena ogólna	Kombajn o znanej historii eksploatacji. Częściowo wykorzystywany do zbioru kukurydzy (ok. 1/3 czasu pracy), stąd wyższy od przeciętnego poziom zużycia podzespołów roboczych. Stan techniczny określa się, jako „dobry” (4/5). Wysoki poziom eksploatacji i konserwacji.

Oferty rynkowe: 793875 zł – **2848h** - 2013,1r. – 4,1/5: średnie 9 ofert.

Aktualna wartość ustalona - 638000 zł.

Słownie: - sześćset trzydzieści osiem tysięcy zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 66

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.: 032265

Rodzaj maszyny	Typ Marka	Typ	Nr – ozn. fabr.	Rok produkcji	Napęd
Kombajn zbożowy	Claas	Lexion 780 C 66	C6601221	2015	4WD
Silnik	Moc	Heder	Młocarnia i czyszczenie	Stan liczn.	Sieczkarnia
Mercedes	440kW	V1230	APS HYBRID	3412 h 8052 ha Czas ef. 2016 h	4818 ha

2. Opis stanu technicznego:





L.p.	Zespół	Opis stanu technicznego
1.	Silnik	Bez oznak nietypowego lub ponadnormatywnego zużycia. Szczelny bez wycieków. Aktualnie w użytkowaniu.
2.	Ukł. przen. napędu	Eksploatacyjnie sprawny
3.	Mech.jezdne	Opony przednie (ok. 70%). Tylne ok. 50%. Wózek ok. 40%.
4.	Mech. sterowania i sygnalizacji	Układy hamowania, kierowania, sygnalizacji wymagają wykonania przeglądów i regulacji.
5.	Osprzęt	Młocarnia i podzespoły czyszczenia sprawne eksploatacyjnie. Sieczkarnia wymaga naprawy – ramię rzutnika wyłamane. Heder oraz wózek w pełni sprawne z oznakami częściowego zużycia technicznego. Osłona napędu po regeneracji. Sygnalizacja sprawna.
6.	Kabina i oblachowanie	Bez oznak nietypowego lub ponadnormatywnego zużycia. Podzespoły i wyposażenie wymagają wykonania przeglądu i konserwacji. Miejscowe zużycie korozyjne oblachowania, wymaga konserwacji.
7.	Ocena ogólna	Kombajn o znanej historii eksploatacji. Częściowo wykorzystywany do zbioru kukurydzy (ok. 1/3 czasu pracy), stąd wyższy od przeciętnego poziom zużycia podzespołów roboczych. Stan techniczny określa się, jako „dobry” (4/5). Wysoki poziom eksploatacji i konserwacji.

Aktualna wartość ustalona - 805 000 zł.

Słownie: - osiemset pięć tysięcy zł.